

Boletim técnico nº 13
Data: 24/08/2022
MODIFICAÇÃO DOS REGISTROS DE VAZÃO DOS COZEDORES DE MASSA E BANHO MARIA LINHA AMÉRICA

A Tramontina visando sempre aperfeiçoar seus produtos vem por meio deste Boletim Técnico comunicar a rede de assistência técnica de Cozinhas Profissionais que houve alteração nos registros de vazão dos cozedores de massa e Banho Maria

1. Equipamentos onde as alterações foram aplicadas:

Imagen do Produto	Código	Descrição
	67351/007	COZEDOR DE MASSA LINHA AMÉRICA MÓDULO 400X700 MM
	67311/207	BANHO-MARIA ELÉTRICO LINHA AMÉRICA MÓDULO 400 X 700 MM
	67313/207	BANHO-MARIA ELÉTRICO LINHA AMÉRICA MÓDULO 800 X 700 MM

2. Série dos equipamentos aplicados

Os equipamentos com número de série até as datas citadas abaixo utilizavam o registro 67351/906, conforme figura 1:

- 67351/007 (Cozedor Aço Inox Gás N40X77 América): P2133A6735100700043
- 67311/207 (Banho maria Elétrico Aço Inox N40X77 América): P2129A6731120700016
- 67313/207 (Banho Maria Elétrico Aço Inox N80X77 América): P2113A6731320700010


Figura 1- Registro descontinuado (Ref.:67351/906)


Após o número de série acima a Tramontina Farroupilha passou a utilizar um novo registro, conforme figura 2:



Figura 2 - Registro atual (Ref.:67161/900)

NOTA - Este novo registro (67161/900) foi inserido nos equipamentos a partir do número de série abaixo:

- 67351/007 (Cozedor Aço Inox Gás N40X77 América): P2205A6735100700003
- 67311/207 (Banco maria Elétrico Aço Inox N40X77 América): P2144A6731120700017
- 67313/207 (Banco Maria Elétrico Aço Inox N80X77 América): P2216A6731320700001*

* Alguns números de série podem apresentar um (zero) a mais no começo do número de identificação.

PARA MONTAGEM DO REGISTRO 67161/900 É NECESSÁRIO USO DE UMA BUCHA DE REDUÇÃO PARALELA, MENCIONADA NO PROCEDIMENTO DE MONTAGEM A SEGUIR:

3. Mudanças aplicadas


PROCEDIMENTO DE CONVERSÃO DOS REGISTROS DE VAZÃO:

Para a conversão dos novos registros, faz-se necessária solicitação do componente abaixo:




Conjunto Completo: 67351/913


- Desenroscar o registro descontinuado **67351/906** girando no sentido anti-horário
- Retirar o manípulo da válvula de regulagem de temperatura
- Desenroscar os 2 parafusos de fixação do painel frontal, localizados na parte inferior do painel




- Remover o painel frontal do equipamento
- Remover o tubo e luva em inox do cotovelo do dreno do compartimento de aquecimento




- Rosquear o tubo em inox com 185 mm do conjunto **67351/913** no cotovelo do dreno do compartimento de aquecimento



- Encaixar o painel frontal no tubo de escoamento do compartimento de aquecimento
- Regular tubo de acendimento piloto com a furação do painel
- Acertar direcionamento do tubo de acendimento com o bloco piloto
- Encaixar manípulo na válvula de regulagem



- Certificar-se que a bucha de redução paralela esteja fixada e selada no registro **67161/900**
- Rosquear registro **67161/900** no tubo em inox de 185mm do conjunto **67351/913**



- Fixar painel frontal com os 2 parafusos na parte inferior



Qualquer dúvida ou exceção deverá ser tratado diretamente com o departamento de Assistência Técnica da fábrica, através dos contatos abaixo:

E-mail: posvendascozinha.far@tramontina.com

Telefone: 0800.643.0922

WhatsApp: (54) 9 8153.6033

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta-Feira 07:10 as 12:00h e da 13:10 as 17:08h

Atenciosamente,
Pós-vendas Tramontina Farroupilha S.A. Indústria Metalúrgica



TRAMONTINA FARROUPILHA S.A. IND. MET.
Rodovia ERS-122 | Km 61 | Distrito Industrial
95178-000 | Farroupilha | RS | Brasil



phone +55 [54] 3261.0000
tramontina.com