APRISIONAMIENTO DEDO ANULAR IZQUIERDO – FRACTURA FALANGE DISTAL		
Fecha del accidente 24-03-2019	**Operadora y Lugar: Vista Oíl - Trailer**	**Alerta Nº 07/2019.**

A – Descripción del evento

El chofer de Polyar se trasladaba del tráiler a la locación para limpiar la lubricación de las bombas del equipo con el camión chupa. Al salir del tráiler apoya la mano izquierda en el marco de la puerta para bajar por la escalera y agarrarse con la mano derecha en la baranda, cuando de repente el viento embolsa la puerta ocasionando que esta se cierre aprisionando los dedos meñique, anular y medio. Se lastima solo el dedo anular porque el mismo quedó atrapado con el pestillo de la cerradura

Ocurrido el evento, el chofer activa el Rol de Emergencias dando aviso al supervisor inmediato y este último a MASSC.

B – Posibles causas (En proceso de investigación)

- Falta de bazo de retención en puerta de Trailer.
- Falta de Identificación de Peligro de Aprisionamiento – Exceso de Confianza

C – Consecuencias

Fractura de Falange distal dedo anular mano izquierda.



Recuerde:

Antes de realizar cualquier tarea "ANALICE los RIESGOS" de esta manera evitaremos consecuencias negativas.

La presente Notificación de Información de Seguridad se difunde en la organización de SEGAR-POLYAR dentro del marco de la política de seguridad. En ningún caso las "Empresas" aceptarán responsabilidad alguna en cuanto a ninguno de los hechos descriptos, ni al uso de terceros del contenido de la presente como respaldo.