


MO 07	Viale Saltini	Tipo di intervento	MANUT. ORDINARIE
 viale Saltini su entrambi i lati, ma in prevalenza sul lato nord	DA MONITORARE PERIODICAMENTE TUTTO V.LE SALTINI	art. 30 Regolamento Polizia Urbana: <i>"I rami e le siepi di piante radicate su suolo privato devono essere mantenuti all'interno del confine di proprietà; qualora sporgano su area pubblica devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio o danno, a cura dei proprietari o locatari"</i> "erbaccia" e siepi da estirpare e potare periodicamente perché restringono la larghezza del percorso ciclo pedonale	

MO 08	Via Don Minzoni	Tipo di intervento	MANUT. ORDINARIE
 via Don Minzoni angolo v.le Saltini		art. 30 Regolamento Polizia Urbana: <i>"I rami e le siepi di piante radicate su suolo privato devono essere mantenuti all'interno del confine di proprietà; qualora sporgano su area pubblica devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio o danno, a cura dei proprietari o locatari"</i> siepi da potare periodicamente perché restringono la larghezza del percorso ciclo pedonale e coprono la segnaletica verticale	
Data:	Elaborato da: ing. Flavio Guidetti	Revisionato da:	