HANNES SCHALETZKY

Website-Check-up

vorher.tischlerei-mustermann.hschaletzky.com

Was auf Ihrer Website gut läuft, wo Handlungsbedarf besteht und was ich Ihnen vorschlage.

Kunde	Tischlerei Mustermann GmbH, Max Mustermann
Bericht-Nr.	WSCU-BEISPIEL
Geprüft am	03.11.2026, 16:11 Uhr
Bezug	Beispielbericht – Demo mit absichtlich eingebauten Mängeln
Erstellt von	Hannes Schaletzky hschaletzky.com info@hschaletzky.com +49 123 4567890

ZUSAMMENFASSUNG

Das Wichtigste in Kürze.

Ihre Website ist mit Note A+ verschlüsselt und am Computer schnell: PageSpeed vergibt dort 95 von 100 Punkten. Sie setzt keine Cookies und lädt keine fremden Dienste. Jede Seite hat einen eigenen Titel, und die Sitemap nennt 25 erreichbare Adressen.

Dringend sind zwei Vorschläge zu zwei Themen. Alle Seiten sind für **Suchmaschinen gesperrt**, damit erscheint die Website nicht bei Google. Und die Datenschutzerklärung stammt von 2021 und beruft sich noch auf das Telemediengesetz; das sollte rechtlich geprüft werden.

Danach bringen Einstellungen am Server am meisten: Mozilla Observatory vergibt die Note D, und schon zwei Einstellungen heben den Wert rechnerisch von 30 auf 70 Punkte. Im Impressum fehlen die Angaben für Handwerksbetriebe. Und auf dem Handy lädt die Startseite langsam: Auf einem simulierten älteren Handy erscheint der Hauptinhalt erst nach 8,6 s – Google bewertet bis 2,5 s als gut. Von den 30 Vorschlägen sind zwei dringend, 19 sinnvoll und neun für später; 27 davon brauchen jeweils höchstens etwa zwei Stunden.

ZUSAMMENFASSUNG

Was bereits gut läuft.

- ✓ Von 301 geprüften Links und Dateien sind nur zwei defekt.
- ✓ Das Impressum nennt Geschäftsführer, Handelsregister und Umsatzsteuer-ID.
- ✓ Beim Laden verschiebt sich nichts auf der Seite.
- ✓ Bei Bedienung mit der Tastatur sieht man auf jeder Seite, wo man ist.

Die wichtigsten Vorschläge.

1 AF-01

Sperre für Suchmaschinen entfernen

Ihre Seiten können so nicht bei Google erscheinen: Alle 15 Seiten sind für Suchmaschinen gesperrt.

2 DS-01

Datenschutzerklärung neu erstellen

Ein rechtliches Risiko mit überschaubarem Aufwand: Die Datenschutzerklärung von 2021 nennt die DSGVO nicht.

3 SI-01

Verschlüsselung dauerhaft festlegen (HSTS)

Schützt Ihre Besucher und den Ruf Ihrer Website: Zwei Einstellungen heben die Server-Sicherheit rechnerisch von 30 auf 70 Punkte.

4 BF-04

Felder im Kontaktformular beschriften

Erschwert Anfragen über das Formular: Name, E-Mail und Nachricht haben keine Beschriftung.

5 PE-01

Fotos der Startseite verkleinern

Wer unterwegs sucht, wartet womöglich lange: Auf einem simulierten älteren Handy erscheint der Hauptinhalt erst nach 8,6 s.

VORGEHEN

So habe ich geprüft.

Ich habe Ihre Website von außen geprüft – so, wie Besucher und Suchmaschinen sie sehen. Automatische Messungen mit etablierten Werkzeugen habe ich um eine persönliche Durchsicht ergänzt.

15	9	30
Seiten geprüft	Prüfwerkzeuge genutzt	Vorschläge abgeleitet

1 Erfassen

Jede Seite habe ich in einem echten Browser aufgerufen, am Computer und auf dem Handy, ohne etwas anzuklicken. So sehe ich, was Besucher sehen – und welche Dienste laden, bevor sie zustimmen.

2 Messen

Ladezeit, Sicherheit, Verschlüsselung, Quelltext, Links und Barrierefreiheit habe ich mit etablierten Prüfwerkzeugen gemessen, die Ladezeit dreimal, weil sie von Messung zu Messung schwankt.

3 Durchsehen

Texte, Impressum, Datenschutzerklärung und Darstellung habe ich persönlich durchgesehen und alles in elf Bereiche mit konkreten Vorschlägen eingeordnet.


Grenzen der Prüfung

- Geprüft habe ich von außen, ohne Zugang zu Backend und Server und ohne Formulare abzuschicken.
- Der Bericht ist eine Momentaufnahme vom 03.11.2026.
- Keine Rechtsberatung: Impressum, Datenschutz und Cookies bitte von einer Fachperson prüfen lassen.
- Zur Platzierung bei Google mache ich keine Vorhersage; sie hängt von vielen Faktoren ab.
- Die automatische Prüfung der Barrierefreiheit ersetzt keine vollständige Prüfung.
- Demo: Betrieb erfunden, Mängel und Google-Sperre gewollt; E-Mail-Schutz nicht bewertet.

UMFANG

Geprüfte Seiten.

So habe ich Ihre Startseite gesehen:



Computer



Handy

Startseite, Impressum und Datenschutzerklärung prüfe ich immer; die übrigen Seiten habe ich gezielt ausgewählt.

- Startseite
- /journal/
- /journal/oel-oder-lack/
- /kontakt/
- /leistungen/
- /leistungen/innenausbau/
- /leistungen/kuechen/
- /leistungen/moebel-nach-mass/
- /leistungen/restaurierung/
- /leistungen/treppen/
- /moebel/
- /moebel/kranich/
- /werkstatt/
- Impressum (/impressum/)

- Datenschutzerklärung (/datenschutz/)

MESSWERTE

Ihre Website in Zahlen.

Neben meiner Durchsicht habe ich Ihre Website mit etablierten Prüfwerkzeugen gemessen. Unter jedem Wert stehen die Vorschläge, die ihn am stärksten verbessern; ein Klick auf den Namen führt zum zugehörigen Bereich.

	73 Punkte 0–100 **Ziel: 90 oder mehr** Quelle: Google PageSpeed Insights	**Ladezeit Handy** Wie schnell die Startseite auf dem Handy lädt – mittlerer Wert aus drei Messungen. Ab 90 stuft Google den Wert als gut ein. Verbessern durch: PE-01, PE-02
✓	**95** Punkte 0–100 **Ziel: 90 oder mehr** Quelle: Google PageSpeed Insights	**Ladezeit Computer** Wie schnell die Startseite am Computer lädt – mittlerer Wert aus drei Messungen. Ab 90 stuft Google den Wert als gut ein. Verbessern durch: PE-01
	69 Punkte 0–100 **Ziel: 90 oder mehr** Quelle: Google PageSpeed Insights	**Auffindbarkeit** Technische Grundlagen der Startseite für Suchmaschinen, wie Google sie prüft. Ab 90 stuft Google den Wert als gut ein. Verbessern durch: AF-01
	2 verletzte Regeln **Ziel: 0** Quelle: axe-core	**Barrierefreiheit** Regeln für Barrierefreiheit (WCAG), gegen die Ihre Seiten verstoßen – jede Regel zählt einmal, egal auf wie vielen Seiten. Verbessern durch: BF-01, BF-02
✓	**0** fremde Dienste **Ziel: 0** Quelle: eigene Erfassung	**Dienste vor Einwilligung** Fremde Dienste, die schon laden, bevor Besucher dem Cookie-Hinweis zugestimmt haben. ✓ Im Ziel, kein Handlungsbedarf.
	D Note A+ bis F **Ziel: B oder besser** Quelle: Mozilla Observatory	**Server-Sicherheit** Sicherheitseinstellungen, die Ihr Server beim Aufruf der Startseite mitschickt. Verbessern durch: SI-01, SI-02

✓	**A+** Note A+ bis F **Ziel: A oder besser** Quelle: testssl.sh	**Verschlüsselung** Wie sicher die Verbindung zu Ihrer Website verschlüsselt ist. Verbessern durch: VS-01
	– nicht gemessen **Ziel: alle drei wirksam** Quelle: DNS-Abfrage	**E-Mail-Schutz** Ob Ihre Domain festlegt, wer E-Mails in Ihrem Namen verschicken darf, und was mit gefälschten Mails passiert. Bei dieser Prüfung nicht gemessen.
✓	**0** Warnungen **Ziel: 0** Quelle: Google Web Risk	**Google-Warnungen** Ob Google vor Ihrer Seite warnt, etwa wegen Schadsoftware oder Betrugsverdacht. ✓ Im Ziel, kein Handlungsbedarf.
	2 Fehlerarten **Ziel: 0** Quelle: W3C-Validator	**Quelltext-Qualität** Arten von Fehlern im Quelltext, gemessen am Webstandard – jede Art zählt einmal, egal wie oft sie vorkommt. Verbessern durch: TE-03, TE-04
	2 Links, alle Seiten **Ziel: 0** Quelle: linkinator	**Defekte Links** Links und eingebundene Dateien auf den geprüften Seiten, die ins Leere führen. Verbessern durch: TE-01, TE-02

BEREICHE

Aufgeschlüsselt nach Themen.

Jeder Bereich hat im Bericht eine eigene Seite mit allen Vorschlägen. Ein Klick auf den Namen führt direkt dorthin.

Bereich	Kürzel	Optional	Sinnvoll	Dringend	Bewertung
1. Technik	TE	2	2	–	● Sinnvoll
2. Sicherheit	SI	3	2	–	● Sinnvoll
3. Verschlüsselung	VS	1	–	–	○ Optional
4. E-Mail-Schutz	EM	–	–	–	nicht gemessen
5. Performance	PE	1	2	–	● Sinnvoll
6. Auffindbarkeit und Teilen	AF	1	2	1	● Dringend
7. Rechtstexte	RE	–	2	–	● Sinnvoll
8. Datenschutz und Cookies	DS	–	1	1	● Dringend
9. Barrierefreiheit	BF	–	5	–	● Sinnvoll
10. Aktualität	AK	1	1	–	● Sinnvoll
11. Sonstiges	SO	–	2	–	● Sinnvoll

So lesen Sie die Bewertung.

Jeder Vorschlag hat eine Kennung wie DS-01: die Buchstaben für den Bereich, die Zahl für die Reihenfolge. Darüber können wir uns später einfach auf einzelne Punkte beziehen.

Dringlichkeit	Bedeutung
● Dringend	Rechtliches oder Sicherheitsrisiko, oder es kostet Besucher – zeitnah angehen.
● Sinnvoll	Spürbare Verbesserung – in den nächsten Monaten einplanen.
○ Optional	Feinschliff oder größeres Vorhaben für später.

Aufwand	Grobe Einschätzung
S	bis etwa 2 Stunden
M	etwa ein halber bis ganzer Tag
L	mehrere Tage oder abhängig von Dritten

1. TECHNIK · TE

Sauber gebaut, mit zwei toten Verweisen.

Alle 15 geprüften Seiten sind erreichbar, und der Quelltext ist auf 14 davon fehlerfrei. Auf der Startseite fehlt aber ein Foto, und auf der Seite „Möbel“ führt ein Link ins Leere.

Quelltext-Qualität

2

Fehlerarten
Ziel: 0
Quelle: W3C-Validator

Defekte Links

2

Links, alle Seiten
Ziel: 0
Quelle: linkinator

ID	Vorschlag	Dringlichkeit	Aufwand
TE-01	Fehlendes Foto auf der Startseite ergänzen	● Sinnvoll	S
TE-02	Toten Link auf der Seite „Möbel“ korrigieren	● Sinnvoll	S
TE-03	Überschriften auf der Seite „Möbel“ ordnen	○ Optional	S
TE-04	Möbelfotos mit Beschreibungstext versehen (→ BF-01)	○ Optional	S

TE-01 Fehlendes Foto auf der Startseite ergänzen


● Sinnvoll · Aufwand S

Befund Im Abschnitt „Unsere Haltung“ verweist das zweite Foto auf eine Datei, die es nicht gibt. Besucher sehen dort nur eine leere Fläche.

Warum wichtig Eine Lücke im Bild kann unfertig wirken, gerade auf der Startseite.

Empfehlung Das Foto hochladen oder den Verweis korrigieren und danach prüfen, dass es erscheint.

Beleg Linkprüfung: /bilder/werkbank-hobeln.jpg antwortet mit Fehler 404.



Startseite, Abschnitt „Unsere Haltung“: rechts unten fehlt das zweite Foto, zu sehen ist nur eine leere Fläche. Aufgenommen am 03.11.2026.

vorher.tischlerei-mustermann.hschaletzky.com

TE-02 Toten Link auf der Seite „Möbel“ korrigieren

● Sinnvoll · Aufwand S

Befund Auf der Seite „Möbel“ führt der Link zum Partnerbetrieb „Sägewerk Musterwald“ auf eine Seite, die es nicht gibt.

Warum wichtig Wer ihn anklickt, landet auf einer Fehlerseite statt beim Sägewerk.

Empfehlung Den Link auf die richtige Adresse setzen oder entfernen.

Beleg Linkprüfung: /partner/saegewerk-musterwald/ antwortet mit Fehler 404.

Unser Holz beziehen wir vom Sägewerk Musterwald.

Seite „Möbel“, Satz mit dem Link zum Sägewerk Musterwald; der Link führt auf eine Fehlerseite. Aufgenommen am 03.11.2026.

vorher.tischlerei-mustermann.hschaletzky.com/moebel/

Weitere Vorschläge kurz erklärt.

TE-03 Überschriften auf der Seite „Möbel“ ordnen

Auf die Hauptüberschrift folgen direkt Überschriften der dritten Ebene; die zweite fehlt. Eine lückenlose Gliederung hilft Screenreadern und Suchmaschinen. Der W3C-Validator zählt das als Fehler.

TE-04 Möbelfotos mit Beschreibungstext versehen

Gleiche Arbeit wie BF-01. Der W3C-Validator zählt die sieben Fotos ohne Beschreibungstext als Fehler im Quelltext.

2. SICHERHEIT · SI

Verschlüsselt, aber ohne Schutzeinstellungen.

Die Adresse leitet auf die verschlüsselte Verbindung um, und Google warnt nicht vor Ihrer Seite. Am Server fehlen aber Schutzeinstellungen; Mozilla Observatory vergibt deshalb die Note D. SI-01 und SI-02 heben den Wert rechnerisch von 30 auf 70 Punkte.

Server-Sicherheit

D

Note A+ bis F
Ziel: B oder besser
Quelle: Mozilla Observatory

✓

Google-Warnungen

0

Warnungen
Ziel: 0
Quelle: Google Web Risk

ID	Vorschlag	Dringlichkeit	Aufwand
SI-01	Verschlüsselung dauerhaft festlegen (HSTS)	● Sinnvoll	S
SI-02	Einbetten Ihrer Seite in fremde Seiten unterbinden	● Sinnvoll	S
SI-03	Dateitypen nicht raten lassen (X-Content-Type-Options)	○ Optional	S
SI-04	Regeln für erlaubte Inhaltsquellen einführen (CSP)	○ Optional	M
SI-05	Weitergabe der Adresse an fremde Seiten begrenzen	○ Optional	S

SI-01 Verschlüsselung dauerhaft festlegen (HSTS)

● Sinnvoll · Aufwand S

Befund Ihre Seite leitet auf die verschlüsselte Adresse um. Es fehlt aber HSTS – eine Einstellung, die Browsern sagt, Ihre Seite immer verschlüsselt aufzurufen.

Warum wichtig Mozilla Observatory zieht dafür 20 Punkte ab. Zusammen mit SI-02 hebt das den Wert rechnerisch von 30 auf 70 Punkte, also auf Note B.

Empfehlung HSTS am Server setzen; das ist eine Zeile in der Serverkonfiguration.

Beleg Mozilla Observatory: „Strict-Transport-Security header not implemented“, 20 Punkte Abzug.

SI-02 Einbetten Ihrer Seite in fremde Seiten unterbinden

● Sinnvoll · Aufwand S

Befund Ihre Seite sagt Browsern nicht, dass sie nicht in fremde Seiten eingebettet werden darf.

Warum wichtig Eine fremde Seite könnte Ihre Seite unsichtbar einbetten und Besucher zu Klicks verleiten, die sie nicht wollen. Mozilla Observatory zieht dafür 20 Punkte ab.

Empfehlung Eine Zeile in der Serverkonfiguration ergänzen (X-Frame-Options oder, gleichwertig, frame-ancestors in der Richtlinie aus SI-04).

Beleg Mozilla Observatory: „X-Frame-Options (XFO) header not implemented“, 20 Punkte Abzug.

Weitere Vorschläge kurz erklärt.

SI-03 Dateitypen nicht raten lassen (X-Content-Type-Options)

Ohne diese Einstellung dürfen Browser den Typ einer Datei erraten, statt sich an die Angabe des Servers zu halten. Mozilla Observatory zieht dafür 5 Punkte ab; es ist eine Zeile am Server.

SI-04 Regeln für erlaubte Inhaltsquellen einführen (CSP)

Eine Content-Security-Policy legt fest, aus welchen Quellen Ihre Seite Skripte und Inhalte laden darf. Sie fehlt; Mozilla Observatory zieht dafür 25 Punkte ab. Weil Ihre Seite nur eigene Dateien lädt, ist sie hier einfach einzuführen.


SI-05 Weitergabe der Adresse an fremde Seiten begrenzen

Ohne Referrer-Policy erfahren fremde Seiten beim Klick auf einen Link, von welcher Seite Ihrer Website der Besucher kommt. Eine Zeile am Server begrenzt das auf die Domain.

3. VERSCHLÜSSELUNG · VS

Verschlüsselung mit Note A+.

Ihr Server bietet nur TLS 1.2 und 1.3 an, das Zertifikat ist bis 1. Februar 2027 gültig, und testssl.sh vergibt die Note A+. Eine Kleinigkeit lässt sich noch nachziehen.



ID	Vorschlag	Dringlichkeit	Aufwand
VS-01	Gültigkeit der Sitzungsschlüssel verkürzen	○ Optional	S

Weitere Vorschläge kurz erklärt.

VS-01 Gültigkeit der Sitzungsschlüssel verkürzen

testssl.sh meldet, dass die Schlüssel für wiederkehrende verschlüsselte Verbindungen sieben Tage gültig sind. Empfohlen ist höchstens ein Tag; testssl.sh wertet das als Kleinigkeit.

4. E-MAIL-SCHUTZ · EM

Nicht gemessen.

Die Messung mit DNS-Abfrage lag bei dieser Prüfung nicht vor; diesen Bereich habe ich deshalb nicht bewertet.

E-Mail-Schutz

–

nicht gemessen
Ziel: alle drei wirksam
Quelle: DNS-Abfrage

5. PERFORMANCE · PE

Am Computer schnell, auf dem Handy zu langsam.

Am Computer erreicht die Startseite bei PageSpeed 95, auf dem Handy 73 von 100 Punkten. PageSpeed simuliert dafür ein älteres Handy mit langsamem Mobilfunk; dort erscheint der Hauptinhalt nach 8,6 s – Google bewertet bis 2,5 s als gut. Am meisten bringen kleinere Fotos und ein Skript weniger im Seitenkopf.

Ladezeit Handy

73

Punkte 0–100

Ziel: 90 oder mehr

Quelle: Google PageSpeed Insights

✓

Ladezeit Computer

95

Punkte 0–100

Ziel: 90 oder mehr

Quelle: Google PageSpeed Insights

ID	Vorschlag	Dringlichkeit	Aufwand
PE-01	Fotos der Startseite verkleinern	● Sinnvoll	M
PE-02	Blockierendes Skript im Seitenkopf prüfen	● Sinnvoll	S
PE-03	Cache-Laufzeiten für Dateien verlängern	○ Optional	S

PE-01 Fotos der Startseite verkleinern

● Sinnvoll · Aufwand M

Befund Die Startseite lädt 3,6 MB, vor allem Fotos in voller Breite von 2.400 Pixeln, auch auf dem Handy. Alle Fotos laden sofort, auch die weiter unten.

Warum wichtig Auf einem simulierten älteren Handy mit langsamem Mobilfunk erscheint der Hauptinhalt so erst nach 8,6 s. Google bewertet bis 2,5 s als gut.

Empfehlung Fotos in mehreren Größen und modernem Format ausliefern und die weiter unten erst beim Scrollen laden.

Beleg PageSpeed (Handy): Gesamtgröße 3.677 KiB, Hauptinhalt nach 8,6 s; am Computer schätzt PageSpeed bei den Bildern 1.676 KiB Ersparnis.

PE-02 Blockierendes Skript im Seitenkopf prüfen

● Sinnvoll · Aufwand S

Befund Jede Seite lädt im Kopf ein Slider-Skript, bevor sie etwas anzeigt. Einen Slider habe ich auf den geprüften Seiten nicht gefunden.

Warum wichtig PageSpeed schätzt, dass die Seite auf dem simulierten Handy dadurch rund 1,3 s später erscheint.

Empfehlung Prüfen, ob das Skript gebraucht wird. Wenn nicht, entfernen; sonst erst nach dem Seitenaufbau laden.

Beleg PageSpeed (Handy): „Anfragen zum Blockieren des Renderings – geschätzte Einsparung von 1.260 ms“; im Kopf jeder Seite /js/slider.js.

Weitere Vorschläge kurz erklärt.

PE-03 Cache-Laufzeiten für Dateien verlängern

Alle Dateien speichert der Browser nur zehn Minuten zwischen und lädt sie beim nächsten Besuch erneut. PageSpeed schätzt die Ersparnis auf dem Handy auf 3,3 MB.

6. AUFFINDBARKEIT UND TEILEN · AF

Gut beschrieben, aber für Google gesperrt.

Jede Seite hat einen eigenen Titel, und die Sitemap nennt 25 erreichbare Adressen. Allerdings sind alle Seiten für Suchmaschinen gesperrt; PageSpeed vergibt deshalb nur 69 von 100 Punkten. Drei Leistungsseiten fehlt außerdem eine Beschreibung.

Auffindbarkeit

69

Punkte 0–100
Ziel: 90 oder mehr
Quelle: Google PageSpeed Insights

ID	Vorschlag	Dringlichkeit	Aufwand
AF-01	Sperre für Suchmaschinen entfernen	● Dringend	S
AF-02	Beschreibungen für drei Leistungsseiten ergänzen	● Sinnvoll	S
AF-03	Firmenangaben für Google strukturiert hinterlegen	● Sinnvoll	S
AF-04	Titel des Journal-Beitrags kürzen	○ Optional	S

AF-01 Sperre für Suchmaschinen entfernen

● Dringend · Aufwand S

Befund Alle 15 geprüften Seiten sagen Suchmaschinen, dass sie nicht aufgenommen werden sollen (noindex).

Warum wichtig Damit erscheint Ihre Website nicht bei Google, egal wie gut sie gemacht ist. PageSpeed vergibt deshalb nur 69 von 100 Punkten für die technischen Grundlagen der Auffindbarkeit. Bei echten Websites bleibt diese Sperre oft nach einem Relaunch versehentlich stehen.

Empfehlung Die Sperre entfernen und danach in der Google Search Console die Aufnahme beantragen.

Beleg PageSpeed: „Seite ist von der Indexierung ausgeschlossen“; im Quelltext aller Seiten „noindex, nofollow“, dazu als Angabe des Servers.

AF-02 Beschreibungen für drei Leistungsseiten ergänzen

● Sinnvoll · Aufwand S

Befund Die Seiten „Küchen“, „Treppen“ und „Restaurierung“ haben keine Beschreibung für Suchmaschinen.

Warum wichtig Google zeigt dann einen beliebigen Textausschnitt unter dem Titel. Mit eigener Beschreibung bestimmen Sie, was dort steht.

Empfehlung Je Seite zwei Sätze schreiben, was Sie anbieten und wo.

Beleg Kein „meta description“ auf /leistungen/kuechen/, /leistungen/treppen/ und /leistungen/restaurierung/.

AF-03 Firmenangaben für Google strukturiert hinterlegen

● Sinnvoll · Aufwand S

Befund Keine der 15 geprüften Seiten enthält strukturierte Firmenangaben (schema.org). Name, Adresse, Telefon und Öffnungszeiten stehen nur als Text da.

Warum wichtig Mit strukturierten Angaben kann Google sie eindeutig Ihrem Betrieb zuordnen. Das ist keine Pflicht und verspricht keine bessere Platzierung.

Empfehlung Die Firmenangaben auf der Startseite strukturiert hinterlegen und mit dem Test von Google prüfen.

Beleg Keine strukturierten Daten auf den 15 geprüften Seiten.

Weitere Vorschläge kurz erklärt.

AF-04 Titel des Journal-Beitrags kürzen

Der Titel „Öl oder Lack? So pflegen Sie Massivholz richtig · Tischlerei Mustermann“ hat 71 Zeichen. Google kürzt meist ab etwa 60; bei langen Beitragstiteln kann der Firmenname weg.

7. RECHTSTEXTE · RE

Vollständig, bis auf die Handwerksangaben.

Impressum und Datenschutzerklärung sind von allen 15 geprüften Seiten verlinkt, und das Impressum nennt Handelsregister und Umsatzsteuer-ID. Es fehlen aber die Angaben für Handwerksbetriebe, und es verweist noch auf die eingestellte EU-Streitschlichtung.

ID	Vorschlag	Dringlichkeit	Aufwand
RE-01	Impressum um Handwerksangaben ergänzen	Sinnvoll	S
RE-02	Link zur eingestellten EU-Streitschlichtung entfernen	Sinnvoll	S

RE-01 Impressum um Handwerksangaben ergänzen

Sinnvoll · Aufwand S

Befund Ihre Seite nennt sich „Meisterbetrieb seit 1987“. Im Impressum fehlen aber die Handwerkskammer, die Berufsbezeichnung mit dem Staat, in dem sie verliehen wurde, und die Handwerksordnung.

Warum wichtig Für Handwerksbetriebe gehören diese Angaben nach meinem Kenntnisstand ins Impressum.

Empfehlung Ergänzen, etwa „Tischlermeister, verliehen in Deutschland; Handwerkskammer Musterstadt; berufsrechtliche Regelung: Handwerksordnung“. Den Text bitte rechtlich prüfen lassen.

Beleg Impressum mit Angaben nach § 5 DDG, Register und Umsatzsteuer-ID, aber ohne Kammer und Berufsbezeichnung.


RECHTLICHES

Impressum

Angaben gemäß § 5 DDG

Tischlerei Mustermann GmbH
Am Sägewerk 7
12345 Musterstadt

Vertreten durch den Geschäftsführer: Max Mustermann

Kontakt

Telefon: +49 123 456 789 0
E-Mail: hallo@tischlerei-mustermann.example

Registereintrag

Eintragung im Handelsregister
Registergericht: Amtsgericht Musterstadt
Registernummer: HRB 12345

Umsatzsteuer-ID

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE123456789

EU-Streitschlichtung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Unsere E-Mail-Adresse finden Sie oben im Impressum.

Verbraucherstreitbeilegung

Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Ihr Impressum vollständig: Es gibt keinen Abschnitt zu Kammer, Berufsbezeichnung oder Handwerksordnung. Aufgenommen am 03.11.2026.
vorher.tischlerei-mustermann.hschaletzky.com/impressum/

RE-02 Link zur eingestellten EU-Streitschlichtung entfernen

● Sinnvoll · Aufwand S

Befund Das Impressum verweist auf die Plattform der EU zur Online-Streitbeilegung.

Warum wichtig Nach meinem Kenntnisstand ist diese Plattform seit dem 20. Juli 2025 abgeschaltet, und der Hinweis ist nicht mehr nötig.

Empfehlung Den Absatz entfernen. Den Text bitte rechtlich prüfen lassen.

Beleg Impressum: „Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit …“


EU-Streitschlichtung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Unsere E-Mail-Adresse finden Sie oben im Impressum.

Impressum, Abschnitt „EU-Streitschlichtung“ mit dem Link auf die eingestellte Plattform. Aufgenommen am 03.11.2026.

vorher.tischlerei-mustermann.hschaletzky.com/impressum/

8. DATENSCHUTZ UND COOKIES · DS

Keine fremden Dienste, aber eine alte Datenschutzerklärung.

Ihre Seite setzt keine Cookies und lädt keine fremden Dienste. Trotzdem zeigt sie einen Cookie-Hinweis, und die Datenschutzerklärung stammt von 2021.

Dienste vor Einwilligung

✓ 0

fremde Dienste

Ziel: 0

Quelle: eigene Erfassung

ID	Vorschlag	Dringlichkeit	Aufwand
DS-01	Datenschutzerklärung neu erstellen	● Dringend	M
DS-02	Cookie-Hinweis entfernen oder ehrlich gestalten	● Sinnvoll	S

DS-01 Datenschutzerklärung neu erstellen

● Dringend · Aufwand M

Befund Ihre Datenschutzerklärung trägt den Stand März 2021 und beruft sich auf das Telemediengesetz. Die Datenschutz-Grundverordnung kommt nicht vor: keine Rechtsgrundlagen, keine Rechte der Besucher wie Auskunft oder Widerspruch, kein Hinweis auf den Hoster.

Warum wichtig Besucher sollen nachlesen können, welche Daten Ihre Seite verarbeitet und welche Rechte sie haben. Eine veraltete Datenschutzerklärung ist nach meinem Kenntnisstand ein rechtliches Risiko.

Empfehlung Neu erstellen lassen, mit den tatsächlichen Abläufen: Hosting, Kontaktformular, keine Cookies. Den Text bitte rechtlich prüfen lassen.

Beleg Datenschutzerklärung: „Stand: März 2021“, „… gemäß § 13 Telemediengesetz“; keine Erwähnung der DSGVO.



Datenschutz

Stand: März 2021

Verantwortliche Stelle

Tischlerei Mustermann GmbH, Am Sägewerk 7, 12345 Musterstadt
E-Mail: hallo@tischlerei-mustermann.example

Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten

Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit sie für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten). Personenbezogene Daten über die Inanspruchnahme unserer Internetseiten (Nutzungsdaten) erheben, verarbeiten und nutzen wir nur, soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen oder abzurechnen, gemäß § 13 Telemediengesetz.

Ihre Datenschutzerklärung mit „Stand: März 2021“ und dem Verweis auf § 13 Telemediengesetz. Aufgenommen am 03.11.2026.

vorher.tischlerei-mustermann.hschaletzky.com/datenschutz/

DS-02 Cookie-Hinweis entfernen oder ehrlich gestalten


● Sinnvoll · Aufwand S

Befund Der Cookie-Hinweis sagt „Wir verwenden Cookies“ und bietet „Alle akzeptieren“ als großen Knopf, „Ablehnen“ nur als kleinen grauen Link. Ihre Seite setzt aber keine Cookies und lädt keine fremden Dienste.

Warum wichtig Der Hinweis behauptet etwas, das nicht stimmt, und verdeckt beim ersten Besuch einen Teil der Seite.

Empfehlung Den Hinweis entfernen, solange nichts eingebunden ist, das eine Einwilligung braucht. Kommt später etwas dazu, ein Einwilligungs-Tool mit gleichwertigem „Ablehnen“ einsetzen.

Beleg Erfassung ohne Klick: keine Cookies, keine fremden Dienste.



Cookie-Hinweis auf der Startseite: großer Knopf „Alle akzeptieren“, rechts daneben klein und grau „Ablehnen“. Aufgenommen am 03.11.2026.

vorher.tischlerei-mustermann.hschaletzky.com

9. BARRIEREFREIHEIT · BF

Gut bedienbar, mit Lücken bei Kontrast und Formular.

Die Seiten lassen sich vergrößern und mit der Tastatur bedienen, mit sichtbarer Markierung. Die automatische Prüfung bemängelt aber zwei Regeln: zu wenig Kontrast und Möbelfotos ohne Beschreibung. Dazu kommen das Kontaktformular und die Kontaktseite auf dem Handy.

Barrierefreiheit

2

verletzte Regeln
Ziel: 0
Quelle: axe-core

ID	Vorschlag	Dringlichkeit	Aufwand
BF-01	Möbelfotos mit Beschreibungstext versehen (→ TE-04)	Sinnvoll	S
BF-02	Kontrast der Fußzeile erhöhen	Sinnvoll	S
BF-03	Einleitungstext der Startseite dunkler setzen	Sinnvoll	S
BF-04	Felder im Kontaktformular beschriften	Sinnvoll	S
BF-05	E-Mail-Adresse auf dem Handy umbrechen lassen	Sinnvoll	S

BF-01 Möbelfotos mit Beschreibungstext versehen (→ TE-04)

Sinnvoll · Aufwand S

Befund Die sieben Fotos auf der Seite „Möbel“ haben keinen Beschreibungstext.

Warum wichtig Screenreader können blinden Besuchern nicht sagen, was zu sehen ist.

Empfehlung Im Template Name und Holz des Möbels ausgeben, etwa „Esstisch Lindenhof aus Eiche“.

Beleg Barrierefreiheitsprüfung (axe): „Abbildungen müssen einen Alternativtext besitzen“, 7 Stellen auf /moebel/.

BF-02 Kontrast der Fußzeile erhöhen

● Sinnvoll · Aufwand S

Befund Die unterste Zeile mit Jahreszahl, Impressum und Datenschutz ist dunkelbraun auf fast schwarzem Grund, auf allen 15 Seiten.

Warum wichtig Gerade die Links zu den Rechtstexten sind so schwer zu lesen, besonders auf dem Handy bei Sonnenlicht.

Empfehlung Eine hellere Schriftfarbe wählen, mindestens im Verhältnis 4,5 : 1 zum Hintergrund.

Beleg Barrierefreiheitsprüfung (axe): „Farbkontrast“ in der Fußzeile auf 15 Seiten.



Fußzeile: „© 2021 Tischlerei Mustermann GmbH“, Impressum und Datenschutz kaum vom Hintergrund zu unterscheiden. Aufgenommen am 03.11.2026.

vorher.tischlerei-mustermann.hschaletzky.com

BF-03 Einleitungstext der Startseite dunkler setzen

● Sinnvoll · Aufwand S

Befund Der große Einleitungstext oben auf der Startseite ist heller als der übrige Text und erreicht den Mindestkontrast nicht.

Warum wichtig Es ist der erste Satz, den Besucher lesen. Mit Sehschwäche oder auf einem hellen Handy-Bildschirm ist er schwer zu erkennen.

Empfehlung Die Textfarbe der übrigen Seiten verwenden.

Beleg Barrierefreiheitsprüfung (axe): „Farbkontrast“ beim Einleitungstext der Startseite.



Startseite oben: Der Einleitungstext unter „Möbel, die bleiben.“ ist sichtbar heller als die Überschrift. Aufgenommen am 03.11.2026.

vorher.tischlerei-mustermann.hschaletzky.com

BF-04 Felder im Kontaktformular beschriften

● Sinnvoll · Aufwand S

Befund Die Felder Name, E-Mail und Nachricht haben keine Beschriftung, nur grauen Platzhaltertext. Nur das Feld Telefon ist beschriftet.

Warum wichtig Sobald man tippt, verschwindet der Platzhalter, und man sieht nicht mehr, was in welches Feld gehört. Gerade auf dem Handy führt das zu Fehlern bei Anfragen.

Empfehlung Sichtbare Beschriftungen über den Feldern ergänzen, wie beim Feld Telefon.

Beleg Quelltext der Kontaktseite: keine Beschriftung zu Name, E-Mail und Nachricht.



Kontaktformular: Name und E-Mail nur mit grauem Platzhalter, zum Vergleich „Telefon“ mit Beschriftung. Das Feld für die Nachricht weiter unten ist ebenfalls ohne Beschriftung. Aufgenommen am 03.11.2026.

vorher.tischlerei-mustermann.hschaletzky.com/kontakt/

BF-05 E-Mail-Adresse auf dem Handy umbrechen lassen

● Sinnvoll · Aufwand S

Befund Auf der Kontaktseite bricht die E-Mail-Adresse nicht um und ragt über den Rand. Bei 320 Pixel Breite muss man seitlich scrollen. Alle anderen 14 Seiten sind auch so schmal ohne seitliches Scrollen lesbar.

Warum wichtig Auf kleinen Handys oder bei starker Vergrößerung ist die Adresse nicht vollständig zu sehen.

Empfehlung Lange Adressen umbrechen lassen; das ist eine Zeile in der Gestaltung.

Beleg Darstellung bei 320 Pixel Breite: Kontaktseite 437 statt 320 Pixel breit.



Kontaktseite auf einem kleinen Handy (iPhone SE): Die E-Mail-Adresse ist am rechten Rand abgeschnitten. Aufgenommen am 03.11.2026.
vorher.tischlerei-mustermann.hschaletzky.com/kontakt/

10. AKTUALITÄT · AK

Aktuelles Journal, alte Jahreszahl.

Das Journal zeigt Beiträge bis 14. Oktober 2026. Im Fußbereich steht aber „© 2021“, und bei der Ausbildung eine abgelaufene Bewerbungsfrist.

ID	Vorschlag	Dringlichkeit	Aufwand
AK-01	Abgelaufene Bewerbungsfrist aktualisieren	● Sinnvoll	S
AK-02	Jahreszahl im Fußbereich aktualisieren	○ Optional	S

AK-01 Abgelaufene Bewerbungsfrist aktualisieren


● Sinnvoll · Aufwand S

Befund Auf der Seite „Werkstatt“ suchen Sie Auszubildende „ab August 2027“. Darunter steht „Bewerbungen bis zum 31.03.2024“.

Warum wichtig Bewerber wissen nicht, ob die Stelle noch offen ist, und schreiben womöglich gar nicht erst.

Empfehlung Die Frist aktualisieren oder streichen.

Beleg Seite „Werkstatt“: „Bewerbungen bis zum 31.03.2024 an hallo@tischlerei-mustermann.example“.



Seite „Werkstatt“, Ausbildung: oben „ab August 2027“, darunter die abgelaufene Frist 31.03.2024. Aufgenommen am 03.11.2026.

vorher.tischlerei-mustermann.hschaletzky.com/werkstatt/

Weitere Vorschläge kurz erklärt.

AK-02 Jahreszahl im Fußbereich aktualisieren

Im Fußbereich aller 15 Seiten steht „© 2021“, obwohl das Journal Beiträge bis Oktober 2026 zeigt. Eine automatisch gesetzte Jahreszahl zeigt, dass die Seite gepflegt wird.

11. SONSTIGES · SO

Zwei Unstimmigkeiten im Text.

Auf der Startseite steht eine Kundenstimme mit Namen und Projekt. Es fallen aber widersprüchliche Öffnungszeiten und ein Blindtext im Team auf.

ID	Vorschlag	Dringlichkeit	Aufwand
SO-01	Öffnungszeiten überall gleich angeben	Sinnvoll	S
SO-02	Blindtext im Team ersetzen	Sinnvoll	S

SO-01 Öffnungszeiten überall gleich angeben


Sinnvoll · Aufwand S

Befund Der Fußbereich nennt Montag bis Donnerstag 7:30 bis 17 Uhr und freitags bis 14 Uhr. Die Kontaktseite nennt Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr.

Warum wichtig Wer freitags am Nachmittag vorbeikommen will, weiß nicht, ob jemand da ist.

Empfehlung Klären, welche Zeiten gelten, und sie an beiden Stellen gleich angeben.

Beleg Kontaktseite: „Montag – Freitag 8:00 – 17:00 Uhr“; Fußbereich: „Montag – Donnerstag 7:30 – 17:00 Uhr, Freitag 7:30 – 14:00 Uhr“.



Kontaktseite: links die Öffnungszeiten im Inhalt, rechts die im Fußbereich derselben Seite. Aufgenommen am 03.11.2026.

vorher.tischlerei-mustermann.hschaletzky.com/kontakt/

SO-02 Blindtext im Team ersetzen


● Sinnvoll · Aufwand S

Befund Auf der Seite „Werkstatt“ steht bei „Neuer Mitarbeiter“ statt einer Rolle der Blindtext „Lorem ipsum dolor sit amet“.

Warum wichtig Ein Platzhaltertext wirkt unfertig, gerade auf der Seite, die Ihr Team vorstellt.

Empfehlung Name und Rolle eintragen oder den Eintrag entfernen.

Beleg Seite „Werkstatt“: „Neuer Mitarbeiter – Lorem ipsum dolor sit amet“.



Seite „Werkstatt“, Team: rechts unten „Neuer Mitarbeiter“ mit Blindtext statt Rolle. Aufgenommen am 03.11.2026.
vorher.tischlerei-mustermann.hschaletzky.com/werkstatt/

ALLE VORSCHLÄGE

Nach Dringlichkeit geordnet.

Alle Vorschläge nach Dringlichkeit sortiert. Diese Liste ist die Grundlage für ein Angebot zur Umsetzung.

ID	Vorschlag	Zusammen mit	Aufwand
● Dringend			
AF-01	Sperre für Suchmaschinen entfernen		S
DS-01	Datenschutzerklärung neu erstellen		M
● Sinnvoll			
TE-01	Fehlendes Foto auf der Startseite ergänzen		S
TE-02	Toten Link auf der Seite „Möbel“ korrigieren		S
SI-01	Verschlüsselung dauerhaft festlegen (HSTS)		S
SI-02	Einbetten Ihrer Seite in fremde Seiten unterbinden		S
PE-01	Fotos der Startseite verkleinern		M
PE-02	Blockierendes Skript im Seitenkopf prüfen		S
AF-02	Beschreibungen für drei Leistungsseiten ergänzen		S
AF-03	Firmenangaben für Google strukturiert hinterlegen		S
RE-01	Impressum um Handwerksangaben ergänzen		S
RE-02	Link zur eingestellten EU-Streitschlichtung entfernen		S
DS-02	Cookie-Hinweis entfernen oder ehrlich gestalten		S
BF-01	Möbelfotos mit Beschreibungstext versehen	TE-04	S
BF-02	Kontrast der Fußzeile erhöhen		S
BF-03	Einleitungstext der Startseite dunkler setzen		S
BF-04	Felder im Kontaktformular beschriften		S
BF-05	E-Mail-Adresse auf dem Handy umbrechen lassen		S
AK-01	Abgelaufene Bewerbungsfrist aktualisieren		S
SO-01	Öffnungszeiten überall gleich angeben		S
SO-02	Blindtext im Team ersetzen		S
○ Optional			
TE-03	Überschriften auf der Seite „Möbel“ ordnen		S
TE-04	Möbelfotos mit Beschreibungstext versehen	BF-01	S

ID	Vorschlag	Zusammen mit	Aufwand
SI-03	Dateitypen nicht raten lassen (X-Content-Type-Options)		S
SI-04	Regeln für erlaubte Inhaltsquellen einführen (CSP)		M
SI-05	Weitergabe der Adresse an fremde Seiten begrenzen		S
VS-01	Gültigkeit der Sitzungsschlüssel verkürzen		S
PE-03	Cache-Laufzeiten für Dateien verlängern		S
AF-04	Titel des Journal-Beitrags kürzen		S
AK-02	Jahreszahl im Fußbereich aktualisieren		S

EMPFEHLUNG

Womit ich anfangen würde.

Aus allen Vorschlägen dieses Berichts würde ich mit diesen drei Paketen beginnen. Zu jedem Paket gehören unter anderem die genannten Vorschläge; weitere aus demselben Bereich kommen je nach Ihren Wünschen und unserem Gespräch hinzu. Der angegebene Aufwand ist zunächst eine grobe Schätzung: Manches lässt sich in einem Zug schneller erledigen, anderes dauert länger.

Für Google freigeben und Datenschutz klären

Aufwand: bis etwa zwei Tage

Unter anderem:

AF-01 Sperre für Suchmaschinen entfernen

DS-01 Datenschutzerklärung neu erstellen

DS-02 Cookie-Hinweis entfernen oder ehrlich gestalten

RE-01 Impressum um Handwerksangaben ergänzen

→ **Verbessert: Auffindbarkeit**

Server absichern

Aufwand: bis etwa einen halben Tag

Unter anderem:

SI-01 Verschlüsselung dauerhaft festlegen (HSTS)

SI-02 Einbetten Ihrer Seite in fremde Seiten unterbinden

→ **Verbessert: Server-Sicherheit · rechnerisch von 30 auf 70 Punkte**

Schneller auf dem Handy

Aufwand: bis etwa zwei Tage

Unter anderem:

PE-01 Fotos der Startseite verkleinern

PE-02 Blockierendes Skript im Seitenkopf prüfen

→ **Verbessert: Ladezeit Handy, Ladezeit Computer**

CHANCEN

Chancen über den Check-up hinaus.

Nicht Teil der Prüfung, sondern Ideen, die mir beim Durchsehen Ihrer Website gekommen sind. Gern besprechen wir sie in unserem Gespräch.

1

Ausstellung online buchbar

Samstags zeigen Sie Ihre Ausstellung nach Termin. Ein Buchungsfeld auf der Kontaktseite spart das Hin und Her am Telefon, und Interessenten buchen auch abends.

2

Anfrage mit Foto und Maßen

Im Kontaktformular Fotos und grobe Maße mitschicken lassen. Dann können Sie vieles schon vor dem ersten Termin einschätzen und sparen sich manche Anfahrt.

3

Google-Unternehmensprofil pflegen

Öffnungszeiten, Fotos aus der Werkstatt und Antworten auf Bewertungen dort aktuell halten. Viele sehen das Profil, bevor sie Ihre Website öffnen.

4

Pflegeservice für geölte Möbel

Ihr Journal erklärt schon, worin sich Öl und Lack unterscheiden. Kunden nach einem Jahr an das Nachölen zu erinnern und einen Termin anzubieten, wäre der nächste Schritt.

5

Journal als Newsletter

Ihr Journal erscheint regelmäßig, aber nur, wer die Seite besucht, sieht es. Ein kurzer Newsletter mit den neuen Beiträgen holt frühere Kunden immer wieder zurück.

NÄCHSTE SCHRITTE

Wie wir weitermachen.

- Wir gehen den Bericht gemeinsam durch, in einem 30-minütigen Gespräch per Video oder Telefon. Dabei klären wir alle Fragen, die Sie haben.
- Danach entscheiden wir gemeinsam, was für Ihren Betrieb sinnvoll ist. Ich berate Sie fair, ehrlich und individuell; nicht alles muss grundsätzlich umgesetzt werden. Auf Wunsch erstelle ich Ihnen ein Angebot.
- Nach der Umsetzung kann ich Ihre Website erneut prüfen. Ein zweiter Check-up macht den Fortschritt messbar.

Hannes Schaletzky
info@hschaletzky.com
+49 123 4567890
hschaletzky.com

© 2026 Hannes Schaletzky. Dieser Bericht wurde für Tischlerei Mustermann GmbH erstellt. Sie dürfen ihn intern nutzen und an Dienstleister weitergeben, die die Vorschläge für Sie umsetzen. Eine Veröffentlichung oder die Verwendung durch Dritte als eigene Leistung ist nicht gestattet. Bericht-Nr. WSCU-BEISPIEL.