

APP | BO?

○ Roteiro Inteligente

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA



Por: Hugo Ferreira Ceni de Almeida

SUMÁRIO

- 1.Apresentação do Sistema -----1
- 2.Avaliação Heurística (Inspeção) -----2
 - 1.1 Preparação da Avaliação -----3
 - 1.2 Execução da Inspeção (Análise de Telas) -----4
 - 1.3 Apresentação de Resultados -----21
- 3.Teste de Usabilidade (Observação de Uso) -----22
 - 2.1 Preparação da Avaliação -----24
 - 2.1.1 Teste Piloto e Ajustes -----23
 - 2.2 Execução do Teste -----23
 - 2.3 Análise e Apresentação de Resultados -----23
- 4.Conclusão Final -----24
- 5.Anexos e Referências -----27

APRESENTAÇÃO DO SISTEMA

O sistema Bo é um aplicativo mobile focado em simplificar o processo de planejamento de viagens. Utilizando inteligência artificial, o aplicativo personaliza roteiros com base no estilo, orçamento e interesses do usuário, tornando a experiência de organização mais intuitiva e menos demorada. O nome "Bo" remete à gíria "bora", evocando ação e convite à jornada.

A identidade visual do aplicativo é construída com a fonte Roboto e uma paleta de cores moderna (Branco, Azul Marinho Escuro e Laranja Vibrante), transmitindo ao mesmo tempo confiança e dinamismo para um público que busca agilidade.

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

PREPARAÇÃO PARA AVALIAÇÃO

Objetivo

O objetivo desta etapa é identificar violações de usabilidade nas interfaces principais do sistema antes de submetê-lo a testes com usuários reais. A inspeção visa garantir que os fluxos de configuração e escolha de roteiro respeitem padrões estabelecidos de interação.

Perfil dos Usuários

O público-alvo consiste em jovens adultos e adultos (20 a 50 anos), familiarizados com aplicativos de serviço (como Uber e Airbnb), que valorizam a personalização mas desejam reduzir o tempo gasto no planejamento detalhado de viagens.

Escopo e Método

Utilizou-se o método de Avaliação Heurística de Nielsen, inspecionando individualmente as telas correspondentes a dois fluxos críticos:

1. Definição de Preferências (Onboarding): Onde o usuário configura seus interesses iniciais.
2. Seleção de Roteiro: Onde o usuário planeja uma viagem.

EXECUÇÃO DA INSPEÇÃO

Fluxo A: Onboarding e Preferências de Viagem

Tela 1: Definição de Destino – Estado Inicial

- Problema: O botão de ação ("Próximo") está completamente oculto até que o usuário cumpra a tarefa. Isso remove a "affordance" (dica visual de uso), podendo fazer o usuário pensar que o aplicativo travou ou que não há mais nada a fazer naquela tela se ele não ler a instrução pequena.
- Heurística Violada: H1 – Visibilidade do estado do sistema.
- Severidade: 3 (Grave).


Recomendação: Exibir o botão "Próximo" em estado desabilitado (cinza) desde o início. Isso indica que a função existe, mas requer uma ação prévia para ser ativada.

Tela 2: Definição de Destino – Seleção Pronta


- Problema: A obrigatoriedade rígida de selecionar "pelo menos 3 destinos" restringe a liberdade do usuário. Usuários que têm apenas um destino em mente ou que ainda estão indecisos são forçados a realizar escolhas falsas apenas para avançar, o que polui os dados de preferência.
- Heurística Violada: H3 – Controle e liberdade do usuário.
- Severidade: 2 (Média).

Recomendação: Permitir que o usuário avance com apenas 1 seleção ou incluir um botão de "Pular" para configurar as preferências posteriormente.

1 – Definição de Destino – Estado Inicial



Tela 2: Pré-seleção de Estilo de Viagem



Tela 1: Definição de Estilo – Estado Inicial

- Problema: O contraste entre o texto dos rótulos não selecionados (cinza claro) e o fundo do cartão (branco/cinza muito claro) parece baixo. Isso dificulta a leitura (escaneabilidade) rápida das opções antes da interação, exigindo maior esforço cognitivo e visual.
- Heurística Violada: H8 – Estética e design minimalista (focado em acessibilidade/legibilidade).
- Severidade: 2 (Média).


Recomendação: Aumentar o contraste da tipografia nos estados inativos ou usar um contorno sutil nos ícones para melhorar a distinção visual.

Tela 4: Definição de Estilo – Seleção Pronta


- Problema: O botão "Voltar" está posicionado no rodapé, muito próximo ao botão principal de ação ("Concluído") e em formato de link de texto. Isso foge ao padrão mental de aplicativos móveis (onde "voltar" geralmente fica no canto superior esquerdo) e aumenta o risco de toques acidentais no botão errado (Lei de Fitts).
- Heurística Violada: H4 – Consistência e padrões (e H5 – Prevenção de erros).
- Severidade: 2 (Média).

Recomendação: Mover a ação de "Voltar" para o canto superior esquerdo (ícone de seta), mantendo o rodapé focado apenas na progressão do fluxo.


3 – Definição de Estilo – Estado Inicial




4 – Definição de Estilo – Seleção Pronta




5 – Home/Dashboard – Engajamento Inicial




6 – Busca de Destino – Campo de Input



7 – Busca de Destino – Resultados/Sugestões



8 – Definição de Estilo (Propósito) – Estado Inicial



9 – Definição de Estilo (Propósito) – Seleção Pronta



Fluxo B: Início de Planejamento e Contextualização

Tela 5: Home/Dashboard – Engajamento Inicial

- Problema: O uso de conteúdo repetido nos cartões ("Cancun" e a mesma imagem em todos) dificulta a avaliação da hierarquia visual real. Não é possível saber como o layout se comporta com títulos longos (ex: "São Miguel dos Milagres") ou imagens com contrastes diferentes, o que pode afetar a legibilidade do texto sobreposto.
- Heurística Violada: H4 – Consistência e Padrões (Simulação de dados reais).
- Severidade: 1 (Cosmético/Baixa).

Recomendação: Utilizar dados variados (nomes curtos, longos e imagens distintas) no protótipo para garantir que o design suporte a variabilidade do mundo real.

Telas 6 e 7: Busca de Destino – Campo de Input e Resultados

- Problema: O campo de busca está centralizado verticalmente na tela. Em dispositivos móveis, ao clicar no campo, o teclado virtual subirá e ocupará a metade inferior da tela, provavelmente cobrindo a lista de sugestões (Tela 7) ou forçando um salto brusco de layout para cima.
- Heurística Violada: H8 – Estética e Design Minimalista (Interferência funcional).
- Severidade: 3 (Grave).

Recomendação: Posicionar a barra de busca no topo da tela desde o início. Isso garante que a área de resultados fique visível logo acima do teclado, mantendo a estabilidade visual.

Tela 8: Definição de Estilo (Propósito) – Estado Inicial

Problema: O título da tela permanece "Aonde começa a sua aventura?", mas a tarefa do usuário mudou para definir o estilo da viagem (já que o destino "Rio de Janeiro" já foi preenchido). O texto não acompanha o contexto da interação, podendo gerar confusão.

- Heurística Violada: H2 – Compatibilidade entre o sistema e o mundo real.
- Severidade: 2 (Média).


Recomendação: Alterar o título dinamicamente para refletir a nova pergunta, como "Qual o estilo da sua viagem?" ou "Com quem você vai viajar?".

Tela 9: Definição de Estilo (Propósito) – Seleção Pronta


- Problema: Inconsistência na navegação de "Voltar". Nas telas 6 e 7, existe uma seta no canto superior esquerdo. Nas telas 8 e 9, a seta some e aparece um link de texto "voltar" centralizado na parte inferior. Essa mudança de padrão dentro do mesmo fluxo aumenta a carga cognitiva.
- Heurística Violada: H4 – Consistência e Padrões.
- Severidade: 2 (Média).

Recomendação: Manter a seta de voltar no canto superior esquerdo em todas as telas internas para padronizar a navegação e liberar a área inferior para ações de progresso ("Próximo").


10 – Definição de Datas – Seleção de Período



11 – Definição de Datas – Horários de Logística




12 – Definição de Datas – Passagens Próprias



13 – Logística – Oferta de Compra de Passagens



14 – Logística – Seleção de Passagem de Ida



Telas 10, 11 e 12: Definição de Datas

- Problema (Redação/Gramática): No toggle (chave seletora), a frase "Já tenho às passagens" contém um erro gramatical. O uso de crase ("às") é incorreto aqui, pois "passagens" é o objeto direto do verbo ter. O correto seria apenas o artigo: "Já tenho as passagens". Erros de português diminuem a credibilidade do produto.
- Heurística Violada: H8 – Estética e design minimalista (Credibilidade e Profissionalismo).
- Severidade: 1 (Cosmético).

Recomendação: Corrigir para "Já tenho as passagens" ou simplificar para "Já possuo passagens".

Tela 11: Definição de Datas – Horários de Logística

- Problema (Lógica de Interface): Ao ativar "Já tenho as passagens", o sistema pede "Hora de chegada" e "Hora de voltar". No entanto, inputs de hora isolados podem ser confusos sem a data atrelada, especialmente em voos que cruzam a meia-noite. Além disso, digitar horas manualmente (se forem campos de texto) é propenso a erros de formatação.
- Heurística Violada: H5 – Prevenção de erros.
- Severidade: 2 (Média).

Recomendação: Utilizar seletores de hora (time pickers) nativos do sistema operacional ou máscaras de input (00:00).

Tela 13: Logística – Oferta de Compra de Passagens

- Problema (Redação): Há um erro de digitação (typo) na pergunta principal: "Você gostaria de comprar de comprar as passagens...". A palavra está duplicada.
- Heurística Violada: H8 – Estética e design minimalista.
- Severidade: 2 (Média – erros no texto principal chamam muita atenção).

Recomendação: Corrigir o texto imediatamente.

Ponto de Atenção (Eficiência): Esta tela funciona como um obstáculo (interstitial). Se o usuário não marcou "Já tenho passagens" na tela anterior, o sistema já deveria assumir que ele precisa comprá-las e levá-lo direto para a oferta (Tela 14), economizando um clique. A pergunta pode ser desnecessária.

Tela 14: Logística – Seleção de Passagem de Ida

- Problema (Lógica de Sistema/Dados Ausentes): A tela mostra passagens de "São Paulo para Rio de Janeiro". Porém, nos fluxos anteriores (A e B), o usuário nunca informou sua localização atual ou origem. O sistema assumiu "São Paulo" magicamente. Em um fluxo real, faltou a etapa de "Origem".
- Heurística Violada: H1 – Visibilidade do estado do sistema (e Lógica de Negócio).
- Severidade: 4 (Catastrófica – impede o funcionamento real).


Recomendação: É necessário incluir um passo anterior (provavelmente no Fluxo B) para definir a "Origem" ou usar a geolocalização do celular (pedindo permissão antes).

Tela 14: Visualização (Overlap)


- Problema: O texto/botão "Pular" na parte inferior está sobreposto ao último cartão de passagem aérea, dificultando a leitura e o clique.
- Heurística Violada: H8 – Estética e design minimalista.
- Severidade: 2 (Média).

Recomendação: Adicionar uma margem inferior (padding-bottom) na lista de rolagem para garantir que o último item não fique escondido atrás de elementos fixos ou do fim da tela.


15 – Logística – Seleção de Passagem de Volta




16 – Checkout – Resumo e Pagamento




17 – Confirmação de Pagamento



18 – Definição de Hospedagem – Escolha de Ação



19 – Definição de Hospedagem – Busca por Reserva



Tela 15: Seleção de Passagem de Volta

- Problema (Rótulo/Copy): Nos cartões de passagem, o botão de ação diz "Selecionar ida", mas o título da tela e o contexto indicam que são as passagens de "volta". Isso é um erro clássico de "copiar e colar" que confunde o usuário sobre qual trecho ele está comprando de fato.
- Heurística Violada: H4 – Consistência e Padrões (e H5 – Prevenção de erros).
- Severidade: 3 (Grave).

Recomendação: Alterar o texto do botão para "Selecionar volta".

Tela 16: Checkout – Resumo e Pagamento

- Problema (Acabamento do Protótipo): Na parte inferior da tela (rodapé), é possível ver "fantasmas" ou resquícios visuais da tela anterior (informações de voo cortadas e o texto "voltar" sobreposto). Isso indica um erro de camadas (layering) na ferramenta de design, passando uma impressão de desleixo ou bug.
- Heurística Violada: H8 – Estética e design minimalista.
- Severidade: 1 (Cosmético).

Recomendação: Limpar as camadas do protótipo e garantir que o fundo da tela de checkout seja sólido e cubra os elementos anteriores.

Tela 17: Confirmação de Pagamento

- Problema (Feedback de Status): A tela apresenta um botão laranja com o texto "Efetuado o Pagamento". Isso é confuso: é um botão que eu preciso clicar para efetuar? Ou é uma mensagem de que já foi feito? Se for uma mensagem de sucesso, ela não deveria ter o formato visual de um botão clicável. Além disso, falta clareza sobre os próximos passos (ex: "Ver meu roteiro" ou "Ir para Hospedagem").
- Heurística Violada: H1 – Visibilidade do status do sistema.
- Severidade: 3 (Grave).

Recomendação: Substituir o botão por um ícone de sucesso (check verde) e

um texto claro ("Pagamento confirmado!"). Adicionar um botão real para a próxima etapa (ex: "Reservar Hospedagem").

Tela 18: Escolha de Ação (Já tenho/Me ajude)

- Problema (Consistência Visual): De repente, os botões principais mudaram de Laranja (padrão do app até agora) para Preto/Azul Escuro. Essa mudança brusca na identidade visual sem motivo aparente quebra a consistência do design system.
- Heurística Violada: H4 – Consistência e Padrões.
- Severidade: 2 (Média).


Recomendação: Manter os botões de ação primária na cor Laranja, ou usar variantes (outline/ghost buttons) consistentes com o resto do app.

Tela 19: Busca por Reserva


- Problema (Eficiência): A tela oferece apenas uma barra de busca simples ("Buscar"). Para hotéis, o contexto exige datas (Check-in/Check-out) e número de hóspedes. Mesmo que o app puxe as datas do voo automaticamente, o usuário precisa ter a liberdade de ver e editar essas datas antes de buscar, pois ele pode querer chegar um dia antes ou sair um dia depois do voo.
- Heurística Violada: H6 – Reconhecimento em vez de memorização (e H7 – Flexibilidade).
- Severidade: 3 (Grave).

Recomendação: Exibir os filtros pré-preenchidos (Datas e Hóspedes) abaixo da barra de busca, permitindo que o usuário os valide ou altere antes de ver os resultados.

20 – Definição de Hospedagem – Resultados da Busca



21 – Definição de Hospedagem – Confirmação da Reserva



22 – Prompt de Refinamento da IA – Sugestões de Input



23 – Prompt de Refinamento da IA – Input do Usuário



24 – Revisão Final – Descrição da Viagem



Tela 20: Definição de Hospedagem – Resultados da Busca

- Problema (Densidade de Informação): O resultado da busca exhibe apenas o nome "Hotel Zona Sul". Para uma decisão de hospedagem, o usuário precisa de, no mínimo: Preço, Avaliação (Estrelas) e uma Foto. Exibir apenas o nome força o usuário a escolher "no escuro" ou memorizar nomes de hotéis externos.
- Heurística Violada: H6 – Reconhecimento em vez de memorização (e H7 – Eficiência).
- Severidade: 3 (Grave).

Recomendação: Transformar o resultado em um card rico com foto, preço da diária e nota de avaliação.

Telas 22 e 23: Prompt de Refinamento da IA

- Problema (Conflito de Affordance): Na tela 23, dentro da caixa de texto, existe um ícone de "Seta/Enviar" (típico de chats como WhatsApp/ChatGPT), mas logo abaixo existe um botão gigante "Próximo". Isso cria uma dúvida: Devo clicar na setinha para enviar o texto para a IA ou no botão Próximo para salvar? Ter dois botões de ação competindo gera carga cognitiva desnecessária.
- Heurística Violada: H4 – Consistência e Padrões.
- Severidade: 2 (Média).

Recomendação: Remover a "setinha" de dentro do campo de texto se a ação principal for o botão "Próximo". Deixe o campo apenas para digitação.

Tela 22: Placeholder do Input

- Problema (Microcopy): O texto de placeholder diz "Escrever" (verbo no infinitivo). Isso soa robótico.
- Heurística Violada: H2 – Compatibilidade entre o sistema e o mundo real.
- Severidade: 1 (Cosmético).

Recomendação: Usar uma frase mais conversacional e orientadora, como


"Descreva como seria sua viagem ideal..." ou "Digite aqui suas preferências..."

Tela 24: Revisão Final – Descrição da Viagem


- Problema (Beco sem Saída): Esta tela apresenta o resumo do pedido ("Viagem para Rio de Janeiro..."), mas não possui nenhum Botão de Ação (CTA). O usuário lê o texto e fica preso. Não há botão para "Gerar Roteiro", "Confirmar" ou "Finalizar". O fluxo morre aqui.
- Heurística Violada: H1 – Visibilidade do estado do sistema (e Navegabilidade).
- Severidade: 4 (Catastrófica – impede a conclusão da tarefa principal).

Recomendação: Adicionar urgentemente um botão de ação principal, como "Gerar Roteiro com IA" ou "Confirmar Viagem", para dar sentido a todo o fluxo anterior.


25 – Geração de Roteiro –
Processando IA




26 – Geração de Roteiro – Diálogo de
Transição



27 – Gerenciamento de Roteiro –
Visualização Diária



28 – Gerenciamento de Roteiro –
Status de Execução



29 – Detalhe de Atividade do Roteiro



Telas 25 e 26: Geração (Loading) e Transição

- Problema (Feedback de Sistema): A Tela 26 diz "Vamos lá!", indicando sucesso, mas não possui nenhum botão para avançar e nenhuma indicação visual de que o avanço será automático (como um contador ou um círculo de loading girando). Se a tela for estática, o usuário não sabe o que fazer. Se for automática, ele pode ficar ansioso sem saber quanto tempo vai demorar.
- Heurística Violada: H1 – Visibilidade do status do sistema.
- Severidade: 3 (Grave).

Recomendação: Se o avanço for automático, adicione um texto pequeno ("Redirecionando para seu roteiro..."). Se exigir clique, adicione um botão "Ver meu Roteiro".

Tela 27: Visualização Diária – Cabeçalho

- Problema (Legibilidade/Contexto): O título da viagem no topo da tela está cortado e ilegível ("Bo?"). Parece ser um erro de truncamento de texto ou um nome de placeholder ("Booking?"). Isso desorienta o usuário sobre qual viagem ele está visualizando, caso tenha mais de uma.
- Heurística Violada: H8 – Estética e design minimalista.
- Severidade: 3 (Grave – afeta a identificação).

Recomendação: Garantir espaço suficiente para o título da viagem ou usar reticências (...) se o nome for muito longo.

Tela 28: Status de Execução (Checklist)

- Problema (Consistência e Padrões): Nesta tela, os ícones à direita mudaram para caixas com um "X" vermelho. A simbologia do "X" em interfaces geralmente significa "Excluir" ou "Erro". Aqui, parece que a intenção é marcar como "Não feito" ou "Pendente", mas o uso do X gera ambiguidade: Se eu clicar, vou deletar o item do roteiro ou marcar que não fui?
- Heurística Violada: H4 – Consistência e Padrões (Mental Model).

- Severidade: 3 (Grave).

Recomendação: Usar checkboxes padrões (quadrado vazio para pendente, quadrado com "check" ✓ para concluído). Deixe o ícone de lixeira (trash can) explícito se a função for remover.

Tela 29: Detalhe de Atividade – Mapa

- Problema (Compatibilidade com Mundo Real): O mapa exibido no card mostra "Suginami" (um bairro em Tóquio, Japão), enquanto o local é o "Aeroporto Santos Dumont" no Rio de Janeiro. Embora seja um protótipo, dados inconsistentes quebram a imersão da avaliação ou teste de usabilidade.
- Heurística Violada: H2 – Compatibilidade entre o sistema e o mundo real.
- Severidade: 1 (Cosmético).

Recomendação: Substituir a imagem por um print do Google Maps do Rio de Janeiro para manter a coerência.

Tela 29: Detalhe de Atividade – Navegação

- Problema (Posicionamento): O botão "voltar" está no rodapé extremo da tela, abaixo do botão principal (CTA) "Como chegar?". Em modais ou pop-ups, o padrão mental para fechar/voltar é um "X" no canto superior direito ou clicar fora da área do cartão. Ter o botão "voltar" lá embaixo força o usuário a percorrer todo o conteúdo com os olhos/dedos para sair.
- Heurística Violada: H4 – Consistência e Padrões.
- Severidade: 2 (Média).

Recomendação: Adicionar um ícone de "X" no topo do card ou permitir fechar arrastando o card para baixo (swipe down).


30 – Gerenciamento – Detalhe de Atividade



31 – Gerenciamento – Diálogo de Confirmação de Alteração




32 – Gerenciamento – Sugestão de Atividades da IA



33 – Gerenciamento – Detalhe de Sugestão



34 – Gerenciamento – Edição Diária (Visualização)



Tela 30 e 33: Detalhe de Atividade – Consistência de Dados

- Problema (Contexto Real): O mapa utilizado na parte inferior ("Suginami") continua mostrando um bairro de Tóquio, Japão, enquanto o restaurante e a viagem são no Rio de Janeiro. Além disso, na Tela 33, há um erro de digitação no título: "Super Coffe" (o correto seria Coffee).
- Heurística Violada: H2 – Compatibilidade entre o sistema e o mundo real (e H8 – Estética).
- Severidade: 2 (Média).

Recomendação: Corrigir a imagem do mapa para um trecho do Rio de Janeiro e ajustar a grafia de "Coffee". Esses detalhes "quebram a imersão" de quem está avaliando o portfólio.

Tela 31: Diálogo de Confirmação ("Você tem certeza?")

- Problema (Hierarquia e Clareza): Esta tela é confusa. O título pergunta "Você tem certeza?", mas o botão principal e gigante é "Voltar" (cancelar a ação). As ações reais ("Reescrever sua viagem" e "Excluir planejamento") estão escondidas como links de texto pequenos abaixo.
 - Se isso é um menu de opções, o título está errado.
 - Se é uma confirmação de exclusão, as opções não deveriam ser misturadas ("Reescrever" vs "Excluir").
- Heurística Violada: H1 – Visibilidade do status do sistema (e H5 – Prevenção de erros).
- Severidade: 3 (Grave).

Recomendação: Se o objetivo é oferecer opções drásticas, mude o título para "Gerenciar Roteiro" e coloque botões claros para cada ação. Se for uma confirmação de exclusão, remova a opção de "Reescrever" daí e deixe apenas "Cancelar" vs "Confirmar".

Tela 32: Sugestão de Atividades da IA

- Problema (Padronização Visual): Os cartões de sugestão ("Passeio", "Slow Bake") parecem estar com ícones de placeholder (uma imagem genérica

de montanha/sol) em vez de fotos reais do local. Isso diminui o apelo visual da recomendação da IA, que deveria ser inspiradora.

- Heurística Violada: H8 – Estética e design minimalista.
- Severidade: 1 (Cosmético).


Recomendação: Colocar fotos reais ou ícones representativos (ex: ícone de xícara para café, ícone de árvore para parque) para facilitar o reconhecimento rápido (scanability).

Tela 34: Edição Diária (Visualização)


- Problema (Identidade): O problema do título cortado ("Bo?") persiste nesta tela. Como é a tela principal de gerenciamento diário, o usuário precisa ter certeza de qual viagem está editando.
- Heurística Violada: H6 – Reconhecimento em vez de memorização.
- Severidade: 2 (Média).

Recomendação: Ajustar o alinhamento do título no cabeçalho.


35 – Gerenciamento de Roteiro – Terça-feira




36 – Gerenciamento de Roteiro – Quarta-feira




37 – Gerenciamento de Roteiro – Quinta-feira



38 – Gerenciamento de Roteiro – Sexta-feira



39 – Conclusão – Compartilhamento Social



Telas 35 a 38: Gerenciamento de Roteiro (Terça a Sexta)

- Problema (Repetição de Erro): O título do cabeçalho ("Bo?") continua cortado em todas as telas. Como o usuário navega por dias diferentes, manter o contexto de qual viagem ele está visualizando é crucial para não se perder.
- Heurística Violada: H4 – Consistência e Padrões (e H8 – Estética).
- Severidade: 2 (Média).

Recomendação: Expandir a área de texto do título ou usar uma fonte responsiva que se ajuste ao espaço.

Telas 35 a 38: Ícones de Ação (Check vs Delete)

- Problema (Ambiguidade): A persistência dos ícones de "X" vermelho ao lado de cada atividade continua gerando dúvida. Se o usuário quiser marcar que concluiu a "Trilha do Morro da Urca" (Tela 37), ele não tem onde clicar. O "X" sugere remover a atividade do plano, não completá-la. Falta um mecanismo de "Check" (✓) para dar a sensação de progresso cumprido.
- Heurística Violada: H1 – Visibilidade do status do sistema (e H2 – Compatibilidade com o mundo real).
- Severidade: 3 (Grave).

Recomendação: Substituir o "X" por um checkbox quadrado. Vazio = Pendente, Cheio/Verde = Concluído. Deixe a opção de excluir acessível ao deslizar o item para o lado (swipe) ou num menu de edição.

Tela 39: Compartilhamento Social

- Problema (Esforço Cognitivo): A tela exige que o usuário digite o nome de um usuário para compartilhar ("Pesquisar usuário..."). Isso viola o princípio de "Reconhecimento em vez de Memorização". O usuário tem que lembrar o username exato da pessoa.
- Heurística Violada: H6 – Reconhecimento em vez de memorização.
- Severidade: 3 (Grave).

Recomendação: Exibir uma lista de "Contatos Recentes" ou "Amigos Sugeridos" logo abaixo da busca. Além disso, incluir opções de compartilhamento externo (WhatsApp, Link, Instagram) é padrão de mercado e facilita a viralização do app.

Tela 39: Ícone de Ação

- Problema (Affordance): O ícone dentro da barra de busca é um "avião de papel" (enviar), mas a ação primária é "pesquisar". Geralmente, usa-se uma lupa para buscar. O avião sugere que, ao clicar, o convite será enviado imediatamente para o texto digitado, o que pode causar envio acidental se a pessoa só queria buscar.
- Heurística Violada: H4 – Consistência e Padrões.
- Severidade: 2 (Média).

Recomendação: Usar uma lupa para a busca. O botão de "Enviar Convite" deve aparecer apenas depois que o usuário selecionar a pessoa na lista de resultados.

Tela 40: Visão Geral da Próxima Viagem


- Problema (Hierarquia Visual): O botão laranja (cor de ação primária do app) está em "Planejar outra aventura?", enquanto o botão para gerenciar a viagem atual ("Alterar") está em preto.
 - Por que é um problema: O objetivo principal de quem abre o app com uma viagem marcada geralmente é ver ou editar a viagem atual, não comprar outra. O design está desviando a atenção do usuário para uma venda futura em vez de ajudar na tarefa presente.
- Heurística Violada: H8 – Estética e Design Minimalista (Hierarquia).
- Severidade: 2 (Média).

Recomendação: Inverter a lógica. Deixe a gestão da viagem atual com maior destaque ou, pelo menos, igual. O botão "Planejar outra" pode ser secundário (outline ou link).

- Problema (Consistência de Dados): Há uma discrepância gritante nas datas. O cabeçalho diz "07.06.26" (junho), mas o card do dia logo abaixo diz "07.09.26" (setembro). Isso confunde o usuário: a viagem é em junho ou setembro?
- Heurística Violada: H4 – Consistência e Padrões.
- Severidade: 3 (Grave – causa confusão real).
- Recomendação: Unificar as datas.
- Problema (Clareza do Botão): O rótulo "Alterar" é muito vago. Alterar o quê? A data? O destino? O hotel?
- Heurística Violada: H6 – Reconhecimento em vez de memorização.
- Severidade: 2 (Média).

Recomendação: Ser mais específico, como "Gerenciar Viagem" ou "Ver Detalhes".

40 – Gerenciamento de Roteiro – Visão Geral



APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

Análise Geral da Inspeção

A inspeção revelou que o "Bo?" possui uma identidade visual forte, mas apresenta falhas de lógica de dados e navegação. As violações mais críticas (Severidade 4) impedem a conclusão do fluxo principal, exigindo correção prioritária.

TABELA DE PRIORIZAÇÃO

(Severidades Críticas)

Local	Problema	Heurística Violada	Severidade
Tela 14	Lógica de Dados: Origem do voo assumida sem input.	H1 - Visibilidade do Estado	4 (Catastrófica)
Tela 24	Beco sem Saída: Falta botão de ação na revisão final.	H1 - Visibilidade do Estado	4 (Catastrófica)
Tela 15	Erro de Rótulo: Texto "Selecionar ida" em voo de volta.	H4 - Consistência e Padrões	3 (Grave)
Tela 31	Ambiguidade: Título "Você tem certeza?" com opções confusas.	H5 - Prevenção de Erros	3 (Grave)

TESTE DE USABILIDADE

TESTES DE USABILIDADE

Preparação da Avaliação

- Objetivo: Validar a intuitividade do Onboarding e a clareza da logística de passagens.
- Local: Realizado de forma remota/presencial com compartilhamento de tela do protótipo Figma.
- Dados Coletados: Facilidade percebida (Escala 1-5), taxa de sucesso nas tarefas e falhas de reconhecimento.

Materiais de Coleta (Roteiro e Questionários)

Abaixo, o roteiro estruturado utilizado para a condução das sessões com os participantes:

Roteiro para Aplicação do Teste de Usabilidade

Instruções para o Avaliador: Não ajudar o usuário a menos que trave completamente; incentivar o "Think Aloud" (pensar em voz alta).

Introdução: "Oi! Estou testando um protótipo de um app de viagens chamado 'Bo'. Não estou testando você, estou testando o sistema. Por favor, tente realizar as tarefas e vá me falando em voz alta o que você está pensando." (Entrega do TCLE para assinatura).

Questionário Pré-Teste:

- Idade;
- Frequência de viagens a lazer;

- Maior dificuldade ao planejar uma viagem hoje (Ex: Preço, Roteiro, Tempo).

Tarefas do Teste:

- Tarefa A (Configuração Inicial): "Imagine que você baixou o Bo agora para planejar uma viagem de casal focada em natureza. Configure o app até chegar na tela inicial."
- Tarefa B (Encontrar Roteiro): "Na tela inicial, encontre um 'Roteiro Pronto' para o Rio de Janeiro e descubra qual é a primeira atividade do Dia 1."

Questionário Pós-Teste:

- De 1 a 5, quão difícil foi configurar suas preferências?
- As informações ficaram claras para você?
- O que você mudaria na visualização do roteiro?
- Você usaria o Bo para planejar sua próxima viagem?

Teste Piloto

- Participante: Nycson (25 anos).
- Descoberta: O uso exclusivo de siglas (SDU/CGH) causou hesitação.
- Why: Siglas técnicas violam a compatibilidade com o mundo real para usuários ocasionais.

Execução do Teste

O teste seguiu com Gio (23 anos) e Simone (50 anos). Ambas realizaram o fluxo de Onboarding até a exploração do roteiro do Rio de Janeiro seguindo o roteiro acima.

ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

Análise Qualitativa (Observações dos Usuários)

Os testes validaram a facilidade de uso (Notas 4 e 5), mas trouxeram pontos de atrito:

- Visão Geral e Edição: Usuários querem uma visão macro para "achar o dia rápido" na hora de alterar o plano.
- Precisão Temporal: A divisão "Manhã/Tarde" foi considerada vaga para logística real.
- Estímulo Visual: A participante de 50 anos sugeriu um design mais "lúdico" com fotos de pratos e dicas locais.

TABELA DE PRIORIZAÇÃO

(Severidades Críticas)

Problema	Por que é um problema?	Recomendação
Siglas Técnicas	Aumenta o risco de erro na compra de passagens.	Usar nome da cidade por extenso.
Navegação Linear	Dificulta a edição de dias específicos.	Criar um índice ou "Visão Geral".
Vagueza Temporal	Gera insegurança no planejamento logístico.	Implementar faixas de horários.

CONCLUSÃO

A jornada de avaliação do MVP "Bo?" permitiu validar a hipótese central do projeto: a Inteligência Artificial, quando aplicada ao planejamento de viagens, resolve a dor latente de excesso de tempo gasto em pesquisas e planilhas. A facilidade de uso reportada por perfis geracionais distintos (23 a 50 anos) demonstra que a interface é inclusiva e possui uma curva de aprendizado reduzida.

No entanto, a transição de um protótipo para um produto de mercado exige o refinamento de pontos críticos identificados durante a triangulação dos métodos:

Confiabilidade e Rigor Técnico: As falhas de severidade 4 (ausência de input de origem e falta de CTA na revisão final) são impeditivas. A correção destes pontos é o pré-requisito para que o sistema funcione como um serviço de agendamento real e não apenas uma ferramenta de consulta.

Transição da Funcionalidade para a Experiência: Enquanto o Onboarding atende à eficiência técnica, o gerenciamento do roteiro precisa de maior "ludicidade". O feedback dos usuários aponta que o "Bo?" não deve ser apenas um organizador de tarefas, mas um catalisador de desejos. A inclusão de conteúdo visual rico (fotos e dicas locais) é essencial para aumentar o engajamento e a percepção de valor.

Controle e Flexibilidade: A arquitetura de informação atual, embora clara, é linear demais para a etapa de edição. A implementação de uma "Visão Geral" ou índice de dias permitirá que o usuário exerça a liberdade de refinar o roteiro gerado pela IA com menor esforço cognitivo.

Em suma, o sistema apresenta uma viabilidade alta, com uma estrutura estética e funcional pronta para escala. Ao aplicar as recomendações de redução de carga cognitiva (substituição de siglas técnicas) e detalhamento logístico (horários aproximados), o "Bo?" posiciona-se como uma solução robusta no ecossistema de viagens inteligentes.

CONCLUSÃO

A jornada de avaliação do MVP "Bo?" permitiu validar a hipótese central do projeto: a Inteligência Artificial, quando aplicada ao planejamento de viagens, resolve a dor latente de excesso de tempo gasto em pesquisas e planilhas. A facilidade de uso reportada por perfis geracionais distintos (23 a 50 anos) demonstra que a interface é inclusiva e possui uma curva de aprendizado reduzida.

No entanto, a transição de um protótipo para um produto de mercado exige o refinamento de pontos críticos identificados durante a triangulação dos métodos:

Confiabilidade e Rigor Técnico: As falhas de severidade 4 (ausência de input de origem e falta de CTA na revisão final) são impeditivas. A correção destes pontos é o pré-requisito para que o sistema funcione como um serviço de agendamento real e não apenas uma ferramenta de consulta.

Transição da Funcionalidade para a Experiência: Enquanto o Onboarding atende à eficiência técnica, o gerenciamento do roteiro precisa de maior "ludicidade". O feedback dos usuários aponta que o "Bo?" não deve ser apenas um organizador de tarefas, mas um catalisador de desejos. A inclusão de conteúdo visual rico (fotos e dicas locais) é essencial para aumentar o engajamento e a percepção de valor.

Controle e Flexibilidade: A arquitetura de informação atual, embora clara, é linear demais para a etapa de edição. A implementação de uma "Visão Geral" ou índice de dias permitirá que o usuário exerça a liberdade de refinar o roteiro gerado pela IA com menor esforço cognitivo.

Em suma, o sistema apresenta uma viabilidade alta, com uma estrutura estética e funcional pronta para escala. Ao aplicar as recomendações de redução de carga cognitiva (substituição de siglas técnicas) e detalhamento logístico (horários aproximados), o "Bo?" posiciona-se como uma solução robusta no ecossistema de viagens inteligentes.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Karina. [Imagem de montanhas, lago ou paisagem]. [S. l.]: Pixabay, [s.d.]. 1 imagem. Disponível em: <https://pixabay.com/pt/users/kahalb-4581343/>. Acesso em: 16/09/2025.

ANESTEV, Christo. [Imagem de paisagem urbana ou monumento]. [S. l.]: Pixabay, [s.d.]. 1 imagem. Disponível em: <https://pixabay.com/pt/users/anestiev-2736923/>. Acesso em: 16/09/2025.

GUERTZENSTEIN, Jose. [Imagem de avião ou paisagem aérea]. [S. l.]: Pixabay, [s.d.]. 1 imagem. Disponível em: <https://pixabay.com/pt/users/guertzen-14514841/>. Acesso em: 16/09/2025.

PAVEZ, Daniel. [Imagem de paisagem, montanha ou urbana]. [S. l.]: Pixabay, [s.d.]. 1 imagem. Disponível em: <https://www.google.com/search?q=https://pixabay.com/pt/users/danielpavezs-17180161/>. Acesso em: 16/09/2025.

DEEZER. [Deezer]: música e podcast. Versão [Indicar a versão utilizada]. [S. l.]: Deezer SA, [2024?]. Aplicativo. Disponível em: <https://play.google.com/store/games?hl=en>. Acesso em: 20/08/2025.

LATAM AIRLINES GROUP. [LATAM Airlines]: app oficial. Versão [Indicar a versão utilizada]. [S. l.]: LATAM Airlines Group, [2024?]. Aplicativo. Disponível em: <https://play.google.com/store/games?hl=en>. Acesso em: 20/08/2025.

SPOTIFY. [Spotify]: música e podcast. Versão [Indicar a versão utilizada]. [S. l.]: Spotify AB, [2024?]. Aplicativo. Disponível em: <https://play.google.com/store/games?hl=en>. Acesso em: 20/08/2025.

LINKS E ANEXOS

Figma: <https://www.figma.com/design/FRBa0xI4MN87jleDU8br4e/Aplicativo-BO-?node-id=0-1&t=GVmdEoINMLIUCRjN-1>

MoLIC: <https://drive.google.com/file/d/1G-8U8E4D0S5j6a5gpi0V8eo16K0oIHA-/view?usp=sharing>

Github (Figma, Relatório de MVP, Avaliação Heurística e MoLIC): <https://github.com/hugo-ceni/mvp-app-bo-roteiros-ia>

TCLEs Assinados: Em anexo com autorização e consentimento dos participantes.

