Control geométrico del modelo 3D

Calle Macarena nº16 · escala 1:1 · mediciones de los meshes reales de Blender

Resultado: APTO para visualización con los criterios documentados.

Huella medida 190.5033 m²; huella vectorial 190.5033 m²; diferencia simétrica 0.00001876 m². Distancia máxima 0.00000099 m. Estos errores numéricos son de exportación float32; la precisión del PDF es mucho menor, ≈6,35 mm por cuantización.

El proyecto declara 190,61 m² construidos y 635,60 m² de parcela. El dibujo produce 190,5033 y 635,8360 m². Se ha preservado el contorno, sin deformarlo para hacer coincidir superficies declaradas.

Criterio tras la instrucción de continuar exclusivamente con el proyecto: posiciones XY de plantas35/37; alturas de alzados y secciones concordantes. Los elementos decorativos, mobiliario, vegetación, vehículos e iluminación son visualización y se separan de la geometría documental.

Discrepancias conservadas y datos ausentes

V7 alto: 2,50m. Alternativa/dato ausente: Memoria2,05m. Criterio: Alzado lateral/sec1 y superficie13,47m² coinciden2,50.

Despacho alto: 1,60m con antepecho0,90m. Alternativa/dato ausente: MemoriaV4alto1,50m. Criterio: Alzado principal/sec2 prevalecen gráficamente.

Portal alturas: Base3,35/coronación4,75m. Alternativa/dato ausente: Sección2base3,70/coronación4,90m. Criterio: Principal/sec3/sec4 coincidentes.

Central ancho transversal: X323,84–406,88pt de cubierta37:4,39420m. Alternativa/dato ausente: Trasero/sec3 muestran98,28pt=5,20065m y bordeoccidentalX308,72pt en lugar323,84; diferencia0,80m. Criterio: XY de cubierta37 coincide con vial/sec4; trasero/sec3 conservados como residualdocumental.

Instalaciones puerta ancho: 1,33985m en planta. Alternativa/dato ausente: 1,59385m en alzado vial. Criterio: Conservar separación de muros y huecoXY; alzado aparenta incorporar pared lateral.

Peatonal ancho: 0,820355m planta36. Alternativa/dato ausente: 1,162m en alzado. Criterio: Planta gobiernaXY y ancho de hoja.

Cerramiento: Oeste1,80m y este2,00m desde jardín según sus alzados. Alternativa/dato ausente: Encuentros y perfilZ no especificados. Criterio: Conservar evidencia por fachada y declararinterpretación enfrente/trasero.

Cubierta acabado Z: Material/superficie de referencia; no asignar acabado real. Alternativa/dato ausente: Memoriagrava5cm, paquete no suficientemente acotado. Criterio: Z3,70 es cara superiorforjado; no afirmar cota real de grava.

Marquesina terraza omitida en cubierta: Canto0,20m y vuelo2,2479m sobre salón/cocina según2alzados y sección4. Alternativa/dato ausente: Planta cubierta37 no muestra contornoX406,88–449,36/Y335,68–542,08. Criterio: Derivación cruzada de proyecciones registradas; conservar como elemento inferido documentalmente, no dato directo de planta.

Cerramiento espesor: 0,1524m hacia interior, exterior en lindero. Alternativa/dato ausente: Sólo el tendedero dibuja espesor real x205,64–208,52pt; otroslinderos carecen de doblecara. Criterio: Extrapolar detalle de tendedero al cerramiento; deducción explícita, sin centrar valla ni invadir fuera del polígono.


Puertas interiores:12 hojas en posición abierta de la planta, altura2,03m y espesor3,5cm de la memoria. La cota superior real de sus huecos no se define; no se añaden dinteles a una altura supuesta. Una hoja de función ambigua se conserva como referencia oculta.


Cerramiento frontal: rejillas vectoriales de3,3782×1,4986m, 28barrotes verticales/11horizontales medidos por rejilla; sin dintel blanco superior porque no figura en el esquema. Registro al extremo derecho de la parcela y escala nominal fija. El esquema completo mide0,118m más que el frente de planta; puertas siguen la planta y el encuentro del machón junto al vehículo presenta un residual de0,018m. Perfiles de rejilla planos: su profundidad no está especificada.

La cubierta central tiene 4,3942 m de ancho según planta, vial y sección4; trasero/sección3 la dibujan aproximadamente 0,80 m más ancha hacia el oeste. Ambas geometrías no pueden cumplirse a la vez. Se mantiene la planta y se muestra esta discrepancia en el cotejo. No se afirma coincidencia total del PDF.


Piscina: contorno XY verificado; sin fondo ni cotas de peldaños inventadas. La superficie de agua utiliza jardín −0,15 m sólo como referencia de visualización, no como cota real documentada. Cubierta: plano gráfico de grava, sin espesores de acabado ni pendientes de drenaje inventados.

Planta y superposición







Alzado puerta principal




Alzado lateral porche



Alzado vial publico



Alzado trasero



Cotas y secciones

Niveles del modelo contrastados con secciones PDF39

- Peto alto: +5.10 m
- Portal: +4.75 m
- Peto bajo: +4.40 m
- Superior forjado: +3.70 m
- Inferior forjado: +3.35 m
- Cielorraso (calculado): +3.20 m
- Suelo: +0.00 m
- Jardín: -0.15 m



Dimensiones principales verificadas

Elemento	Modelo	PDF	Error
Huella construida m²	190.503314	190.503329	1.45e-05
Diferencia simétrica huella m²	1.9e-05	0	1.88e-05
Distancia máxima huella m	1e-06	0	1e-06
Vivienda ancho máximo m	10.0965	10.0965	1e-07
Vivienda longitud total m	26.396949	26.39695	7e-07
parcela área m²	635.835982	635.835996	1.49e-05
parcela posición / Hausdorff m	1e-06	0	1.4e-06
piscina área m²	17.539315	17.53932	4.8e-06
piscina posición / Hausdorff m	1e-06	0	6e-07
Cerramiento superficie fuera de parcela m²	1.1e-05	0	1.14e-05
Cerramiento espesor hacia interior m	0.1524	0.1524	0
V_bano1_norte ancho × alto m	0.9970 × 1.50		
V_despacho_oeste ancho × alto m	0.9970 × 1.60		
V_bano2_oeste ancho × alto m	0.8001 × 1.50		
V_lavadero_oeste ancho × alto m	0.5969 × 1.50		
P_lavadero_oeste ancho × alto m	0.9652 × 2.50		
V_aseo_oeste ancho × alto m	0.8001 × 1.50		
P_principal_oeste ancho × alto m	1.3398 × 2.50		
V_salon_oeste ancho × alto m	2.0003 × 1.60		
V_dormitorio1_este ancho × alto m	2.0002 × 1.60		
V_dormitorio1_sur ancho × alto m	1.4986 × 2.50		
V_dormitorio2_este ancho × alto m	1.4986 × 2.50		
V_dormitorio3_este ancho × alto m	1.4986 × 2.50		
V_cocina_este ancho × alto m	4.1339 × 2.50		
V_salon_este ancho × alto m	5.3911 × 2.50		
P_instalaciones_sur ancho × alto m	1.3398 × 2.50		
Peto_central_N coronación Z m	5.1	5.1	1e-07
Peto_central_E coronación Z m	5.1	5.1	1e-07
Peto_central_S coronación Z m	5.1	5.1	1e-07
Peto_central_W coronación Z m	5.1	5.1	1e-07
Peto_bajo_W_trasero coronación Z m	4.4	4.4	1e-07
Peto_bajo_N coronación Z m	4.4	4.4	1e-07
Peto_bajo_E_D1 coronación Z m	4.4	4.4	1e-07
Peto_bajo_S_D1 coronación Z m	4.4	4.4	1e-07
Peto_bajo_W_instalaciones coronación Z m	4.4	4.4	1e-07
Peto_bajo_S_instalaciones coronación Z m	4.4	4.4	1e-07
Peto_bajo_E_instalaciones coronación Z m	4.4	4.4	1e-07
Peto_portal_W coronación Z m	4.75	4.75	0.0

Elemento	Modelo	PDF	Error
Peto_portal_N_visible coronación Z m	4.75	4.75	0.0
Peto_portal_S coronación Z m	4.75	4.75	0.0
Peto_portal_E_visible coronación Z m	4.75	4.75	0.0
Forjado_cubierta_3_35_3_70 base Z m	3.35	3.35	1e-07
Forjado_cubierta_3_35_3_70 superior Z m	3.7	3.7	0.0
Marquesina_terraza_sin_pilares base Z m	3.35	3.35	1e-07
Marquesina_terraza_sin_pilares superior Z m	3.55	3.55	0.0
Rejilla_frontal_1 ancho × alto m	3.3782 × 1.4986		
Rejilla_frontal_2 ancho × alto m	3.3782 × 1.4986		
P_int_cocina_distribuidor1 alto hoja m	2.03	2.03	0.0
P_int_dormitorio3 alto hoja m	2.03	2.03	0.0
P_int_dormitorio2 alto hoja m	2.03	2.03	0.0
P_int_suite_principal alto hoja m	2.03	2.03	0.0
P_int_bano2 alto hoja m	2.03	2.03	0.0
P_int_distribuidor2 alto hoja m	2.03	2.03	0.0
P_int_aseo alto hoja m	2.03	2.03	0.0
P_int_despacho alto hoja m	2.03	2.03	0.0
P_int_bano1_corredera alto hoja m	2.03	2.03	0.0
P_int_vestidor_corredera alto hoja m	2.03	2.03	0.0
P_int_cocina_hall_corredera alto hoja m	2.03	2.03	0.0
P_int_lavadero_corredera alto hoja m	2.03	2.03	0.0
Aparcamiento superficie declarada m²	Sin límite de plazas definido	46.86	

ORTOGRAFICAS CYCLES - Vista superior

Cubierta plana y parcela completa. El corte de muros y su superposicion exacta con PDF35 se muestran en las paginas de control precedentes.



ORTOGRAFICAS CYCLES - Alzados del mismo modelo

Entorno excluido para cotejar fachadas. No se cambian los volumenes ni huecos. La discrepancia de anchura del cuerpo alto en trasero/seccion3 permanece documentada.

QA01 Alzado puerta principal




QA02 Alzado lateral porche



ORTOGRAFICAS CYCLES - Alzados del mismo modelo

Entorno excluido para cotejar fachadas. No se cambian los volumenes ni huecos. La discrepancia de anchura del cuerpo alto en trasero/seccion3 permanece documentada.

QA03 Alzado vial publico



QA04 Alzado trasero

