



Velkommen til

Kausebøl 19,
1821 Spydeberg

Velkommen til

Kausebøl 19,
1821 Spydeberg

Koselig hytte med kjørevei helt frem | Kort vei til Lyseren | Solrikt og barnevennlig | Kun 40 min fra Oslo!

Selve hytta består av vindfang, kjøkken med plassbygget innredning, stue med utgang til veranda på 32 kvm, toalettrom med forbrennings toalett og to soverom. Hytta ligger innerst i stikkvei nesten innerst i hyttfeltet. Det er kjørevei helt frem til hytta hvor man parkerer like på nedsiden. Det er også kort vei til flott badeplass ved Lyseren ca. 2 km unna. I nærområdet går det fine turstier på sommerstid og skiløyper vinterstid for den som er glad i koselige turer i skog og mark. Det er ca. 9 km til Spydeberg sentrum med alt man skulle trenge av service fasiliteter samt offentlig transport med tog og buss inn til byen. Området er meget barnevennlig. Velkommen innom for en titt!



Les salgsoppgaven nøye

Som megler møter jeg hele tiden mennesker på jakt etter drømmeboligen. Fordi boligkjøp er en av de viktigste investeringene du gjør i livet ditt, har jeg full forståelse for at det kan være en krevende prosess. Det er mye informasjon man skal sette seg inn i, og mange spørsmål som dukker opp underveis.

Hovedmålet med denne salgsoppgaven er å gi deg nettopp all informasjonen du trenger, slik at du har det beste grunnlaget for å bestemme deg for om du ønsker å bli med i budrunden eller ikke.

Jeg anbefaler deg å lese nøye gjennom salgsoppgaven, slik at du stiller mest mulig forberedt på visning. Uansett hvilke spørsmål du har, er det bare å ta kontakt med meg.

Lykke til!



Marius Moseby

Eiendomsmegler MNEF - Daglig leder

Tlf: 907 42 381

E-post: marius.m@eiendomsmegler1oa.no

Nøkkelinformasjon

<u>Prisantydning</u>	kr	500 000
<u>Omkostninger</u>	kr	13 850
<u>Total pris inkl. omkostninger</u>	kr	513 850

<u>BRA Total/BRA-i</u>	49/40 m ²
<u>Antall soverom</u>	2
<u>Eiendomstype</u>	Fritidseiendom
<u>Eierform</u>	Eiet
<u>Tomtetype</u>	Festet
<u>Byggeår</u>	1969
<u>Etasje</u>	1
<u>Energikarakter</u>	G



Informasjon om eiendommen

Området

Adresse

Kausebøl 19, 1821 SPYDEBERG

Registerbetegnelse

Gnr. 418, bnr. 5, fnr. 10, ideell andel 1/1
i Indre Østfold kommune.

Etasje

1

Adkomst

For veibeskrivelse henvises det til vedlagte kart i salgsoppgaven. Det vil bli skiltet med EiendomsMegler 1-skilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Fritidseiendommen ligger idyllisk til i småkupert skogsterreng på Kausebøl hyttefelt i Spydeberg. Hytten ligger innerst i egen stikkvei. Det er flotte turmuligheter både sommer og vinterstid. Det er ca. 2 km til Lyseren med flott badestrand på Hallerud hvor man kan ta et forfriskende bad eller prøve fiskelykken om dette skulle friste. Det er ca. 9 km til Spydeberg sentrum med alt av service fasiliteter samt offentlig transport med både buss og tog til Oslo, Ski og Mysen.

Bebyggelsen

Eiendomstype

Fritidseiendom

Areal

BRA - i: 40 m²

BRA - e: 9 m²

BRA totalt: 49 m²

TBA: 38 m²

Bod

Bruksareal fordelt på etasje

1. etasje

BRA-e: 7 m² Prefabrikert bod.

Fritidsbolig

Bruksareal fordelt på etasje

1. etasje

BRA-i: 40 m² Vindfang, toalettrom med dusj, stue/kjøkken, soverom og soverom 2.

BRA-e: 2 m² Redskapsbod.

TBA fordelt på etasje

1. etasje

38 m² Terrasser.

Arealene er oppgitt av bygningssakkyndig på grunnlag av NS3940(2023).

Internt bruksareal (BRA-i) er areal innenfor boligens omsluttende vegger. Det er for eksempel stue, soverom, kjøkken, entré, bad, loftsrom, innvendig bod og ganger mellom disse. Dersom

boligen består av en bruksenhet med flere selvstendige boenheter, skal de selvstendige boenhetene kategoriseres som BRA-i. Et eksempel på dette kan være en enebolig med adskilt utleieenhet.

Eksternt bruksareal (BRA-e) er for eksempel en ekstern bod, kjellerstue med egen inngang, gjesterom, tilleggsbygg eller andre rom som tilhører boenheten, men som ikke er direkte tilknyttet det interne arealet. Tilleggsbygg kan være for eksempel garasje, naust eller utvendig bod.

Innglasset balkong (BRA-b) er innglassede balkonger, verandaer og altaner som disponeres av boenheten.

Terrasse- og balkongareal (TBA) er arealet av terrasser, altaner, verandaer og åpne balkonger som er tilknyttet boenheten.

Leilighetens gulvareal (GUA) er boligens samlede gulvareal og areal med lav takhøyde ALH er areal uten krav til minste himlingshøyde.

Antall soverom

2

Se for øvrig informasjon under «Innhold»-feltet.

Antall soverom er angitt etter Forbrukertilsynets retningslinjer, og inkluderer kun soverom som er godkjent til varig opphold. Antall soverom angitt av bygningssakkyndige i tilstandsrapport er angitt etter takstbransjens retningslinjer, der det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan likevel være i strid med byggetekniske forskrifter og/eller manglende godkjennelse, bruksendringer til rom for varig opphold m.m. I de tilfeller det er opplysninger fra selger og/eller kommunen om at rom ikke er godkjent til varig opphold, vil årsaken til dette fremkomme i salgsoppgaven.

Antall bad

1

Parkering

Parkering på biloppstillingsplass ved hytta.

Standard

Gulv:

En stavs furugulv.

Vegger:

Vegger med panel.

Himling:

Himling med panel.

Kjøkken:

Kjøkkeninnredning med furufronter. Det er satt inn vask/skyllekum i rustfritt stål og laminerte og heltre benkeplater.

Toalettrom:

Gulv med en stavs furubord. Vegger med panel. Det er satt inn servant og Cinderella

forbrenningstoalett. Dusjkabinett. Varmtvannsbereder og panelovn.

Veranda:

Veranda i impregnert treverk på ca. 32 kvm.

Hvitevarer

Det gjøres oppmerksom på at kun integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger ved overdragelsen. Disse leveres uten noen form for garantier, ut over eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Hytta selges med løsøre og inventar som er der på visning.

Innhold

Hytta består av følgende rom:

1. etasje: Vindfang, toalettrom med dusj, stue/kjøkken, soverom og soverom 2.

De oppgitte rom er definert av bygningssakkyndige iht. vedlagt rapport, etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Vi gjør oppmerksom på at antall soverom som er angitt i salgsoppgave er etter Forbrukertilsynets retningslinjer, og kun inkluderer soverom som er godkjent til varig opphold. De rommene som er opplistet ovenfor er angitt av bygningssakkyndige i tilstandsrapport og er etter takstbransjens retningslinjer, der det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet som er opplyst i tilstandsrapport kan likevel være i strid med byggetekniske forskrifter og/eller manglende godkjenning, bruksendringer til rom for varig opphold m.m.

Byggeår

1969

Takst og tilstand

Bygningssakkyndig

Per-Christian Kjeserud

pk@kjeserudtakst.no

913 54 951

Type takst

Tilstandsrapport. Befaringsdato 01.09.2026

Byggemåte

FRITIDSBOLIG

Utvendig:

Taktekking: Taket er tekket med pappshingel.

Nedløp, beslag og skorsteiner over tak: Takrenner og nedløp i plast.

Takkonstruksjon/Loft: Bærekonstruksjonen i taket er i treverk. Saltak takform.

Yttervegger/Veggkonstruksjon: Bindingsverksvegger utvendig kledd med stående panel.

Vinduer og takvinduer/takluker/overlys: Karmer og rammer i treverk med 2- lags glass.

Ytterdører: Ny sort glatt ytterdør.

Balkonger, verandaer, takterrasser og altaner: Veranda i impregnert treverk på ca. 32 kvm.

Innvendig:

Pipe/skorsteiner og ildsteder inne i boligen: Stålpipeline. Vedovn.

Krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv.
Heltre innerdører.

Tekniske installasjoner:
Vannrør i plast.
Avløpsrør i plast.
Naturlig ventilerings.
Automatsikringer.
To røykvarslere og brannslukningsapparat.

Tomteforhold:
Byggegrunn: Byggegrunn av fjell.
Grunnmur og fundamenter: Søylefundamenter.
Terrengforhold: Skrånende terreng.

TG2

Yttervegger/Veggkonstruksjon

Bindingsverksvegger utvendig kled med stående panel.

Det er påvist spredte råteskader i den stående bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist manglende gnagesikring (musetetting).

Konsekvens/tiltak: Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Det anbefales å etablere gnagesikring for å hindre tilgang for skadedyr.

Vinduer og takvinduer/takluker/overlys

Karmer og rammer i treverk med 2-lags glass.

Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne og lukke. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i treverket. Vinduer har usikker fremtidig funksjon: Isolerglassruter eldre enn 35 år.

Konsekvens/tiltak: Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Innvendig kondensering kan føre til fuktskader på vinduer og tilstøtende konstruksjon, samt indikere dårlig innneklima eller ventilasjon. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Det anbefales å planlegge utskifting av vinduene for å sikre tilfredsstillende funksjon og energieffektivitet.

Utvendige trapper

Trapp i treverk.

Trappen har skjevheter. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.

Konsekvens/tiltak: Åpninger i rekkverket kan medføre fare for at personer, særlig barn, kan falle gjennom eller komme i klem. Forholdet innebærer risiko for alvorlig personskade ved fall fra høyde.

Overflater - gulv

En stavs furugulv.

Det er påvist misfarging, fuktskade og/eller svelling i overflater.

Konsekvens/tiltak: Misfarging, fuktskader og svelling i overflater kan føre til nedbrytning av materialer og indikere underliggende fuktproblemer.

Overflater - vegger og himlinger

Vegger og himlinger med panel.

Det er påvist misfarging, fuktskade og/eller svelling i overflater.

Konsekvens/tiltak: Det anbefales å avdekke og utbedre fuktkilden samt reparere eller skifte ut

skadet overflate.

Krypkjeller

Krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv.

Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader.

Konsekvens/tiltak: Forhøyet fuktnivå kan føre til utvikling av fuktskader, mugg og råte over tid.

Innvendige dører

Heltre innerdører.

Det er påvist monteringsavvik og skjevheter på enkelte dører.

Konsekvens/tiltak: Det anbefales å utbedre avvikene ved justering, vedlikehold eller utskifting etter behov.

1. etasje - Stue/kjøkken - Overflater og innredning

Kjøkkeninnredning med furufronter. Vask/skyllekum i rustfritt stål. Laminerte og heltre benkeplater.

Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og bør oppgraderes.

1. etasje - Toalettrom med dusj - Overflater og konstruksjon

Gulv med en stavs furu. Vegger med panel. Servant. Cindarella forbrenningstoalett. Dusjkabinett. Varmtvannsbereder. Panelovn.

Det er påvist skader på overflater som riss, sprekker, fuktskade eller svelling.

Konsekvens/tiltak: Det anbefales å undersøke årsak og utbedre skader tidlig for å hindre videre forverring.

TG3

Taktekking

Taket er tekket med pappshingel.

Det er påvist svekkelser eller skader som krever strakstiltak. Det er påvist fuktskade eller råteskade i konstruksjonen. Det er påvist sprekker, mose, ujevnheter og andre symptomer på svekkelse. Det er påvist at taktekkingen er tæret, noe skadet eller deformert. Vanntett sjikt på tak er eldre enn 18 år.

Konsekvens/tiltak: Det anbefales å iverksette nødvendige strakstiltak og få utført snarlig utbedring av fagkyndig. Det anbefales å avdekke og utbedre årsaken til fukt, samt reparere eller skifte ut skadet konstruksjon. Svekking av taktekkingen kan føre til økt risiko for lekkasjer og fuktskader i underliggende konstruksjon. Slitasje og skader på taktekkingen kan redusere tettheten og gi økt risiko for lekkasjer over tid. Når vanntette sjikt på tak begynner å bli gamle, øker risikoen for lekkasjer. Dette kan føre til omfattende og kostbare reparasjoner av underliggende konstruksjoner dersom en ikke foretar tiltak på konstruksjonene før dette oppstår. Kostnadsestimat: 20 000 - 100 000.

Takkonstruksjon/Loft

Bærekonstruksjonen i taket er i treverk. Saltak takform.

Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er påvist svekkelser/vesentlige synlige skjevheter/nedbøyninger i takkonstruksjon. Det er påvist fukt-/råteskader i takkonstruksjonen.

Konsekvens/tiltak: Årsak til fukt bør avdekkes. Deretter bør skaden utbedres, og skadet konstruksjon reparere eller skifte ut. Svekkelser eller deformasjoner i takkonstruksjonen kan tyde på redusert bæreevne og risiko for videre skade eller i verste fall konstruksjonssvikt.

Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. Kostnadsestimat: 20 000 - 100 000.

Balkonger, verandaer, takterrasser og altaner

Veranda i impregnert treverk på ca. 32 kvm.

Det er påvist fukt-/råteskader i konstruksjonen. Det er påvist nedbøyning eller tegn på svak

konstruksjon.

Konsekvens/tiltak: Nedbøyning eller svak konstruksjon kan tyde på redusert bæreevne og risiko for videre deformasjon eller svikt. Kostnadsestimat: 20 000 - 100 000.

Terrengforhold

Skrånende terreng.

Terrenget er flatt eller faller inn mot bygningen og dette skaper maksimale forhold for vann inn mot grunnmuren.

Konsekvens/tiltak: Fall inn mot bygningen kan føre til opphopning av vann mot grunnmuren, med økt risiko for fuktinntrengning og skader på konstruksjonen. Kostnadsestimat: 20 000 - 100 000.

Helse, miljø og sikkerhet

Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.

Konsekvens/tiltak: Åpninger i rekkverket kan medføre fare for at personer, særlig barn, kan falle gjennom eller komme i klem. Forholdet innebærer risiko for alvorlig personskade ved fall fra høyde.

BOD

Prefabrikert utebod. Gulv med laminat. Vegger og himling med panel. Bærekonstruksjonen er i tre. Saltak takform tekket med takpapp. Boddør med glass.

Det er ikke registrert ildsteder på bruksenheten i følge info fra IØBR.

Sammendrag selgers egenerklæring

1. Vet du om det er, eller har vært, feil eller skader på bad/våtrom? Ja. Råteskade i tak over dusj etter fjerning av ventilasjon etter tidl. toalett. Er det gjort tiltak, eller er feilen/skaden utbedret? Nei, ikke som jeg kjenner til.

2. Vet du om det er gjort arbeid på bad eller våtrom, enten av deg eller tidligere eiere? Ja. Ufaglært arbeid: 1. Hvilket år ble jobben fullført?: 2000. Beskrivelse av arbeidet: Vann til vask og dusj. Vet du om tettesjikt, membran eller sluk ble fornyet eller oppgradert? Nei, ikke som jeg kjenner til.

5. Vet du om det er utført arbeid på tak, yttervegg, vindu, dører eller annen fasade, enten av deg eller tidligere eiere? Ja. Faglært arbeid: 1. Hvilket år ble jobben fullført?: 2025. Firmanavn: Tore Paulsen. Beskrivelse av arbeidet: Ny ytterdør.

10. Vet du om det er, eller har vært, fukt, råte eller vanninntrengning i underetasje, kjeller eller krypkjeller? Ja. Vann renner inn fra terrenget over. Er det gjort tiltak, eller er feilen/skaden utbedret? Nei, ikke som jeg kjenner til.

16. Vet du om eiendommen har privat vannforsyning, vannbrønn, septiktank, pumpekum, avløpskvern eller lignende? Ja. Har du opplevd at dette har vært ustabilt? Nei, ikke som jeg kjenner til.

23. Vet du om det er gjort arbeid på det elektriske anlegget, enten av deg eller tidligere eiere? Ja. Faglært arbeid: 1. Hvilket år ble jobben fullført?: 2024. Firmanavn: Spydeberg elektro. Beskrivelse av arbeidet: Nye kontakter. Strøm anneks.

37. Har boligen garasje eller øvrige tilleggsbygninger? Ja. Vet du om det feil eller skader ved garasje eller øvrige tilleggsbygninger? Nei, ikke som jeg kjenner til.

40. Er det bestilt Norgespris på strøm? Ja. Norgespris er en statlig ordning som gir

husholdninger tilbud om strøm til fast pris på 50 øre pr. kilowatttime (prisen gjelder frem til 31. Desember 2026). Ordningen gjelder både boliger og fritidsboliger. Når en bolig med Norgespris bytter eier, vil ny eier fortsatt være bundet til Norgespris ut bindingstiden. Les mer på Regjeringens nettsider.

41. Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen, utover det du har svart? Ja. Har tinglyst avtale om vannforsyning til 8 hytter.

Eier

Eier

Jan Espolin Storo

Tomteforhold

Tomtetype

Festet

Tomteareal

Tomtestørrelse 110 m²

Beskrivelse av tomten

Selve tomten er hovedsakelig en skrånende skogstomt med naturlig vegetasjon. Parkeringen på nedsiden av hytta. Det er laget trapp opp til hytta.

Eiendommen ligger på festetomt på ca. 110 kvm ihht info fra matrikkelrapporten. Er det ikke sagt noe annet i festeavtale om størrelsen på tomten (punktbeste), gjelder reglene i Tomtefesteloven slik at tomtens areal skal regnes å være på ett dekar (1000 m²), medregnet der huset eller husene står og tilpasset forholdene på stedet.

Grunneier/bortfester: Ragnhild Elise Helle.

Festeavgiften er på 2 135,- pr. 26/08-26. Festeavgiften betales forskuddsvis den 1/10 året forut. Festeavgiften indeksreguleres hvert 10 år ihht konsumprisindeksen, en bruker indeks for august måned. Ved forlengelse av festetiden etter pkt 1, tredje punktum kan eieren kreve full revisjon av festeavgiften opp til prisnivået ved hver forlengelse. Neste Regulering: 2030. Tidsbegrenset festeavtale som er inngått for: 80 år. Avtalen løper fra 19/03-1981 til 31/12-2061. Festeren kan dog kreve festet forlenget for 20 år av gangen så lenge den opprinnelige hytta på tomten er i god stand.

Festeren kan, etter gjeldende tomtefestelov kapittel 6, kreve å få innløse en festetomt til bolig eller fritidsbolig når det er gått 30 år av festetida, om ikke kortere tid er avtalt, eller når festetiden er ute til de vilkår som er nærmere beskrevet i tomtefesteloven. I tomtefesteloven er det unntak fra de ovenfor nevnte bestemmelser om rett til innløsning. Innløsningsvilkår er regulert i tomtefesteloven. Lovens hovedregel er at innløsning skal skje til 25 ganger oppregulert festeavgift på innløsningstidspunktet. For tidsbestemte festeavtaler er det likevel slik at bortfester kan kreve at innløsningssummen er 40% av tomteverdien på innløsningstidspunktet. Se Tomtefesteloven kapittel 6 for utfyllende informasjon om innløsning. Kjøper har risiko for om innløsning av festetomten kan gjennomføres.

Salg av festeretten med bebyggelse kan bare skje med eierens samtykke, men samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Fremleie av festeretten er ikke tillatt.

Ved utløpet av festetiden, og tomten ikke blir innløst, løper feste forholdet videre på samme

vilkår som før uten oppsigelsesrett for bortfester, likevel slik at bortfesteren kan kreve regulering av festeavgiften etter reglene i tomtefesteloven. Festeforhold som er forlenget er evigvarende, og gjelder frem til festeavtalen blir sagt opp av festeren eller tomten blir innløst.

Festekontrakten er vedlagt i salgsoppgaven.

Årlig festeavgift

Kr 2 135

Regulering av festeavgift

Neste regulering i 2030.

Festetid

80 år.

Økonomi

Pris

Prisantydning	Kr 500 000,-
Omkostninger	Kr 13 850,-
Totalpris inkl. omk.	Kr 513 850,-

Kjøpsomkostninger

Dokumentavgift til staten, 2.5%: Kr 12 500.

Tinglysning av hjemmelsdokument: Kr 545.

Tinglysning av pantedokument: Kr 545.

Attestgebyr: Kr 260.

Sum omkostninger ved oppnådd prisantydning: Kr 13 850.

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Boligkjøperforsikring kr 18 500 (valgfritt tillegg).

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter: Kr 4 037 pr 2026

Årsprognose 2026:

Hytterrenovasjon, per enhet kr 4 037,00,-

Renovasjon

Indre Østfold Renovasjon fakturerer fra 1. januar 2023, avgiftene for renovasjon selv. Er det spørsmål knyttet til avgiftene for renovasjon, må IØR kontaktes direkte på telefon 04215

I tillegg betales det kr 2 800,- i vel avgift per år i følge info fra selger.

Formuesverdi

Formuesverdi primær: 0,- Formuesverdi sekundær: Kr 335 975 for år 2024

Eiendommen

Eierform

Eiet

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest ifølge kommunen. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven, men jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Manglende midlertidig brukstillatelse medfører imidlertid at byggesaken ikke er korrekt avsluttet og kommunen kan pålegge eier å iverksette tiltak som gjør at midlertidig brukstillatelse kan utstedes. Ulovlige oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Vei, vann og avløp

Privat vei inn til hyttefeltet. Eiendommen har pt vann sammen med 8 andre hytter og er ikke tilkoblet avløp. Det er Cinderella forbrenningstoalett. Det er inngått avtale om å borre etter vann i 1993. Hyttene som dette angår er 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 og 16. Det ble da boret utenfor hytte nr. 10 (denne hytta). Trykktanken er plassert under hytte nr. 10. Strømmen tas også fra hytte nr. 10. Årlig beløp for vann deles på ni hytter.

I følge byggetegninger mottatt fra kommunen er romløsning forandret. Toalettrom er flyttet til den andre siden av hytta, stuen er flyttet til midten og opprinnelig toalettrom er omgjort til soverom. Inngangsparti er bygget om og terrassen er også bygget på og det er oppført anneks/utebod. Vannet er også lagt inn i hytten men dette er ikke meldt inn til kommunen. Dette er omgjort uten byggemelding til kommunen og uten at nødvendige godkjennelser er gitt. Det er derfor ikke foretatt noen offentlig kontroll av byggearbeidene. Selger påtar seg ikke ansvar for å byggemelde eller få godkjent omgjøringen nå i ettertid. Fra kommunen kan det komme reaksjoner overfor eier, ved f. eks krav om tilbakeføring eller krav om omsøking, illeggelse av overtredelsesgebyr mv. Kommunen kan kreve at dagens forskrifter og lovverk legges til grunn ved omsøking, disse setter bl. a. krav til takhøyde, lysflate, ventilasjon, rømningsvei, brannsikring, størrelse på uteareal, antall parkeringsplasser mv. Uavhengig av reaksjonsform fra kommunen, blir dette kjøpers ansvar og risiko.

Informasjon til fritidsboliger uten registrert avløpsløsning

Det er ikke tillatt å ha innlagt vann uten godkjent avløpsanlegg. «Ingen registrert avløpsløsning» betyr at fritidsboligen ikke har tillatelse til å ha innlagt vann. Kommunen har da ingen informasjon om fritidsboligens avløpsforhold. Hvilke løsninger og muligheter som finnes for å legge inn vann i

fritidsboligen er avhengig av hvor i kommunen den ligger. Ta gjerne kontakt med kommunen for mer informasjon om mulighetene for den aktuelle eiendommen.

Er det mulig å legge inn vann i hytta?

For å kunne legge inn vann i hytta, må du søke kommunen om utslippstillatelse. Dette er en tillatelse til å forurense. Renset avløpsvann kan inneholde nok bakterier til å kunne forurense din egen eller nabohyttas drikkevannsbrønn eller badeplassen i nærheten. Renset avløpsvann skal helst slippes ut 2

meter under laveste vannstand, gå til en bekk eller elv med helårs vannføring eller infiltreres i grunnen.

Flere eldre hyttefelt i kommunen ligger i skogsområder med mye fjell i grunnen som er lite egnet for utslipp. Hvis kommunen ikke kan gi utslippstillatelse, er det ikke mulig å legge inn vann i hytta. Noen fritidsboliger kan få tillatelse til begrenset utslipp av gråvann (ikke vannklosett).

Mulighetene til

å få tillatelse til utslipp fra vannklosett fra fritidsbolig er svært begrenset for fritidsboliger i skogsterreng og i nærheten av badeplasser.

De fleste godkjente avløpsanlegg har behov for slamtømming. Ikke alle hyttefelt har godkjent helårsvei for tyngre kjøretøy. Noen fritidsboliger ligger for langt unna en helårsvei til at de kan ha et avløpsanlegg med behov for slamtømming.

Kommunalt sommervann

Flere hyttefelt har kommunalt sommervann til hyttevegg. Vannledningene ligger ikke frostfritt og vannet stenges av om vinteren.

Trykkavløp ved Lyseren

Ved Lyseren er det bygd kommunalt trykkavløp. Trykkavløpsanlegget ble bygd som et spleiselag mellom kommunen og hytteeierne. Tilknytning til trykkavløpsanlegget var frivillig. De som valgte å bli med betalte et betydelig anleggsbidrag. Det ble da lagt stikkledninger for vann og avløp fram til fritidsboligen og satt ned en pumpestasjon.

Fritidsboliger som ønsker å koble seg til trykkavløpet i ettertid, må betale høyt tilknytningsgebyr for avløp fordi de ikke var med på det opprinnelige spleiselaget. I 2026 er dette gebyret 157 550 kroner. I tillegg kommer tilknytningsgebyr for vann, kostnader til pumpestasjon, graving av private stikkledninger og saksbehandlingsgebyr for behandling av byggesaken.

Reguleringsplan

Eiendommen er i reguleringsplan Id 0123196902, Disposisjonsplan - Kausebøl vedtatt 18/03-69 regulert til Unyansert formål. I tillegg er eiendommen i Kommuneplanens arealdel PlanID 3014202101 for perioden 2024 - 2035 regulert til Fritidsbebyggelse, Nåværende. Kopi av situasjonskart, eiendomsrapport, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. ligger vedlagt i salgsoppgaven eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Mulig inngrep på Kommuneplan:

Arealformål og bestemmelser i kommuneplanens arealdel skal ved motstrid gjelde foran eldre reguleringsplaner, men se § 2 for presiseringer og unntak. Se også kommuneplanens kapittel 5 for bestemmelser knyttet til arealformål. Bestemmelsene kan påvirke hvor mange boenheter det tillates på boligeiendommer, grad av utnyttning, byggehøyder på boliger og garasjer, takform, minste uteoppholdsareal m.v.

Heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3118/418/5/10:

05.01.1977 - Dokumentnr: 61 - Erklæring/avtale

Gjelder feste

Bestemmelse om ikke å bruke hytta som helårsbolig.

Kan ikke slettes uten bygningsrådets samtykke.

(Bestemmelse om at hytta ikke kan benyttes som helårsbolig uten tillatelse)

21.04.1981 - Dokumentnr: 2670 - Festekontrakt - vilkår

Gjelder feste

Festetid: 80 år

ÅRLIG AVGIFT NOK 683

PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT

BESTEMMELSER OM OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN

BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN

MED FLERE BESTEMMELSER

Gjelder denne registerenheten med flere

29.03.1999 - Dokumentnr: 1529 - Erklæring/avtale

Gjelder feste

Bestemmelse om felles vannverk/ledning

Med flere bestemmelser

Gjelder denne registerenheten med flere

(Bestemmelser ifb vann og fordelinger av utgifter forbundet med dette)

30.05.2023 - Dokumentnr: 548387 - Jordskifte

Gjelder feste

Jordskifte - 21-116632REN-JOOV/JSAR Amundrud og Kausebøl hyttevel

Gjelder denne registerenheten med flere

(Bestemmelser ifb vei og vedlikehold samt tømmerdrift på hytteområdene)

01.01.2020 - Dokumentnr: 1230064 - Omnummerering ved kommuneendring

Tidligere: Knr:0123 Gnr:18 Bnr:5

Gjelder denne registerenheten med flere

01.01.2024 - Dokumentnr: 91433 - Omnummerering ved kommuneendring

Tidligere: Knr:3014 Gnr:418 Bnr:5

Gjelder denne registerenheten med flere

Legalpant

Kommunen har legalpant jf. Lov om panterett § 6-1.

Energi

Oppvarming

Det er satt inn vedovn med stålrør i stue.

Energikarakter

G

Energiklasse

Denne bolig er energimerket. På en skala fra A til G, der A er best, har denne bolig oppnådd RØD G. Energiattesten ligger vedlagt salgsoppgaven.

Utleie

Adgang til utleie

Hytta kan bare leies ut i inntil 4 uker pr. kalender år i følge festekontrakt.

Vilkår og bestemmelser

Budgivning

Eiendomsmeglere kan ikke formidle hemmelige bud og bud med kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. Informasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller interessenter. Budgiver må legitimere seg med kopi av legitimasjon og

underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Aksept av bud skal sendes skriftlig til budgiver og selger. Budgiver kan benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform, f.eks. App'er i forbindelse med budgivningen. Konferer med megler. Megler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes teknisk feil. Under budrunden kan akseptfristene kortes inn ved mottakelse av nye bud. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere og kjøper meddeles aksept innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud fremkommer til megler. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles av megler.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke, eller der hvor salgsobjektet utvilsomt er en næringseiendom. Dette er redegjort for nedenfor:

Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*:

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene. I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel" / "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell

utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper eller hvor salgsobjektet utvilsomt er en næringseiendom, selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: «Endå egedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har egedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Egedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers.» Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgivning. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.

I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Kjøper aksepterer at EiendomsMegler1 kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i min. 10 år. Se EiendomsMegler1.no for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto to virkedager før overtakelse fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Dersom kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i bud. Meglerforetaket forutsetter at innbetaling av egenkapitalen skjer samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Dersom kjøper er utenlandsk statsborger og ikke har norsk personnummer eller D-nummer, må kjøper søke om D-nummer i forbindelse med tinglysing av eiendommen. Tildeling av D-nummer er en forutsetning for at skjøtet kan tinglyses.

Vær oppmerksom på at søknadsprosessen kan medføre forsinkelser i oppgjøret, noe som kan føre til utsatt utbetaling til selger.

Ta kontakt med ansvarlig megler for mer informasjon før budgivning.

Hvitvaskingsregler

I henhold til Hvitvaskingsloven har meglerforetaket plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, kontroll av reelle rettighetshavere, mv). Kundetiltak skjer løpende og vil blant annet gjennomføres når handel inngås og ved gjennomføring av oppgjøret, samt dersom det foreligger mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres, skal meglerforetaket ikke gjennomføre transaksjonen med kjøper. Ved meglerforetakets avvikling av kundeforholdet, vil avtalen mellom partene være bindende, men meglerforetaket kan ikke bidra i gjennomføringen av handelen. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter som henvender seg til megler vil bli registrert for videre oppfølging. For å bidra til effektive og sikre transaksjoner, er det nødvendig at eiendomsmeglingsforetakene og finansieringsforetakene kan utveksle opplysninger, herunder personopplysninger, av betydning for transaksjonen, raskt. For dette formålet er det utviklet en løsning som gjør at kjøpers og selgers finansieringsforbindelse vil kunne hente ut kjøpekontrakten og strukturerte data fra denne (navn, kjøpesum, overtagelsesdato o.l.) gjennom Altinn. Se Eiendomsmelger1.no for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Vedlegg

Tilstandsrapport
Egenerklæring
Energiattest
Kommunal info
Servitutter
Info fra grunneier
Info fra SpareBank1

Diverse

Diverse

Selger bærer risikoen for at kjøper kan få tinglyst skjøte uten heftelser. Alle panthavere har pr salgsstart samtykket i å slette sitt pant. Budaksept og salg er betinget av at det ikke blir tinglyst nye heftelser, som ikke lar seg innfri/slette. Manglende sletting av heftelser kan medføre at handelen ikke lar seg gjennomføre. Selger har lest og godkjent innholdet i salgsoppgaven.

Oppfordring til kjøper:

Lese tilstandsrapport, eiendomsmeglers beskrivelse i salgsoppgaven og selgers egenerklæring nøye. Du kan ikke klage på forhold som du har fått opplysninger om i tilstandsrapporten, i salgsoppgaven eller på andre måter. Se på tilstandsgrad og anslått utbedringskostnad for å danne deg et bilde av hva du må regne med av kostnader og eventuelle arbeide på boligen fremover. Husk at en anslått kostnad ikke er det samme som faktisk kostnad. Merk også at anslått utbedringskostnad bare er utbedring av konkrete avvik, etter den standarden som boligen har. Oppgradering til dagens standard kan koste mer. For eksempel å bytte fra gulvbelegg til parkett eller å etterisolere for bedre energibesparelse. Husk: Å kjøpe en brukt bolig er ikke det samme som å kjøpe en ny bolig. Gjør en vurdering av boligens alder, tilstand og type. I en eldre bolig, kan det være avvik som ikke er beskrevet, men som du ikke kan klage på til selger.

Boligselgerforsikring

Selger har kjøpt boligselgerforsikring hos Fremtind. Forsikringen dekker selgerens økonomiske ansvar hvis kjøper oppdager mangler etter avhendingsloven. Kjøper må som hovedregel reklamere til boligselgerforsikringen eller selger innen 2-3 måneder etter at kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget den potensielle mangelen. Hvis det går lengre tid enn dette, vil retten til økonomisk oppgjør som regel bortfalle i sin helhet. Se nettsidene til Sparebank 1 for mer informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra Gar-Bo Forsikring v/ Søderberg & Partners. Med boligkjøperforsikring får du en rettshjelpsforsikring som dekker juridisk bistand i eventuelle reklamasjonssaker mot selger de neste fem årene. Les mer om forsikringen i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar mellom kr 5.035,- og kr 8.295,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring. Boligkjøperforsikring kan kun tegnes av privatpersoner som kjøper bolig til eget formål, og gjelder ikke for foretak eller næringsbygg. Konferer megler for ytterligere informasjon.

Overtakelse

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Vær vennlig å angi ønsket overtagelsesdato i vedlagte budskjema.

Visningsinformasjon

Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet eiendomsmegler1.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler.

Meglers vederlag og utlegg

Meglers vederlag (betales av selger)

Det er mellom oppdragsgiver og megler avtalt følgende: Provisjon: Fastpris 48 000,-, Digital markedspakke Askim kr 21 360,-, Oppgjørshonorar kr 8 750,-, Tilrettelegging kr 9 500,-, Utleggsgebyr kr 1 500,- og Visningshonorar pr visning kr 2 500,-. Meglerforetaket mottar et administrasjonsgebyr fra strømleverandør vedr. formidling av strømvavtale.

EiendomsMegler 1 Askim har samarbeid med følgende foretak som tilbyr produkter eller tjenester i forbindelse med oppdraget:

- Fremtind Forsikring AS, som leverer boligselgerforsikring til selger
- Søderberg & Partners, som leverer boligkjøperforsikring til kjøper
- Vend Marketplaces AS, som eier annonseplattformen Finn.no
- Meglerfront/Visma, som leverer digital overtagelsesprotokoll og oppgjørsskjema
- Fotograf: Fotoetcetera AS
- Stylist: Stylistene AS
- Marketer som leverer digital markedsføring

Finansiering og forsikring

Finansiering

EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i SpareBank 1. Kontakt din megler om dette.

Forsikring

Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr Fremtind Forsikring spesielt gunstig forsikring. Din megler setter deg gjerne i forbindelse med en god forsikringsrådgiver.

Verdivurdering

Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.

Megler

Oppdragsanvarlig

Marius Moseby

Eiendomsmegler MNEF - Daglig leder

marius.m@eiendomsmegler10a.no

Tlf: 907 42 381

Nyttig informasjon ved kjøp av brukt eiendom

Når du kjøper brukt eiendom er det viktig å ha riktige forventninger. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel.

Det er viktig at du setter deg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Du anses å være kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke gjøres gjeldende som mangler. Dette gjelder uavhengig av om du har lest dokumentene eller ikke. Du oppfordres til å undersøke eiendommen nøye. Ta gjerne med en fagkyndig på visning, før bud inngis. Kjøper du eiendommen usett kan du ikke reklamere på forhold som du ville blitt kjent med ved visningen.

Det kan foreligge mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen.

Dersom du oppdager forhold du mener kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Ta kontakt med megler eller forsikringsselskapet straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.




























Tilstandsrapport

 Fritidsbolig
 Kausebøl 19, 1821 SPYDEBERG
 INDRE ØSTFOLD kommune
 # gnr. 418, bnr. 5, fnr. 10

Markedsverdi
500 000

Sum areal alle bygg: BRA: 49 m² BRA-i: 40 m²



Befaringsdato: 28.08.2026 Rapportdato: 01.09.2026 Oppdragsnr.: 13421-1557 Eiendomsverdi ref nr: X09154

Autorisert foretak: KJESERUD BOUTGAUST

Sertifisert Takstingeniør: Per-Christian Kjeserud



Tilstandsrapporten er gyldig ett år fra rapportdato. Oppstår det skader eller skjer det endringer på eiendommen, bør du som selger be om en oppdatert tilstandsrapport.



Rapportansvarlig

Per-Christian Kjeserud

Per-Christian Kjeserud

pk@kjeserudtakst.no
913 54 951



Oppdragsnr.: 13421-1557

Befaringsdato: 28.08.2026

Side: 2 av 16

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstandsgraden gir uttrykk for en forventet teknisk tilstand, vurdert blant annet ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TGO) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. For enkelte skjulte konstruksjoner kan alder alene være avgjørende for fastsettelse av tilstandsgrad.

Dersom den bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, er det opp til rapportens bruker å vurdere om tiltakene er nødvendige og økonomisk fornuftige.

Tilstandsgrad fastsettes etter faste kriterier som følger forskrift til avhendingslova (tryggers bolighandel). Der forskriften krever det eller det følger av mandatet, følges også bransjestandard NS3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.



TILSTANDSGRAD 0, TGO: INGEN AVVIK

Tilstandsgrad 0 brukes når bygningssdelen er tilnærmet ny, ikke viser tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Tilstandsgrad 1 brukes når bygningssdelen har mindre avvik. Bygningssdelen har normal slitasje, og strukturelle skader skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Tilstandsgrad 2 brukes når bygningssdelen har vesentlige avvik. Bygningssdelen har enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsluttet funksjon. Graden brukes når bygningssdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å vurdere om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.



TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Tilstandsgrad 3 brukes når bygningssdelen har store eller alvorlige avvik. Bygningssdelen har kraftige symptomer på forhold som må medføre nødvendige utbedringer straks eller innen kort tid. Graden skal også brukes ved påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.




IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Informasjon om utbedringskostnader

Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold som feil, skader eller uragjessigheter, samt foreslåtte tiltak. Disse anslagene er veiledende, angis i fem intervaller, er basert på generelle erfaringer, og må ikke brukes med konkrete pristilbud. Eksakte kostnader kan variere betydelig, avhengig av individuelle valg, materialpriser og markedsf forhold. For å få en nøyaktig vurdering av utbedringskostnadene anbefales ytterligere undersøkelser og innhentning av flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Slike anslag gis som minimum for TG3, der dette er mulig.



Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningssdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingslova](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller påpeke ved en visuell inspeksjon. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningssdeler for å se etter avvik om og rom under terreng kan det tørres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fukttest.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger forlenges helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningssdeler under er forberedt.

Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil i hovedsak vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Noen bygningssdeler og forhold, blant annet de som er knyttet til fallforhold på våtrom og helse, miljø og sikkerhet, vil vurderes mot dagens regelverk. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av forskrift til avhendingslova.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand
- bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig
- skjulte installasjoner
- installasjoner utenfor bygningen
- fullt funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner
- geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen
- bygningens planløsning
- bygningens innredning
- løsøre slik som hvitevarer
- utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg
- bygningens estetikk og arkitektur
- bygningens loilighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet)
- fellesarealer (med mindre boligene har vedlikeholdspått for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© IVerdi 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Verdi er vernet etter Åndsverkloven og kan kun benyttes av av kunder hos IVerdi. For andre skatter er eksemplarframstilling av malen og standardtekster, som utsett og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, stat o.l.) eller avtale med Verdi ([Lisens-Verdi](#)).

Utryttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffansvar.

Beskrivelse av eiendommen

Fritidsbolig – Byggeår: 1969

[Gå til side](#)

UTVENDIG

Taket er tekket med papppshingel.
Takrenner og nedløp i plast.
Bærekonstruksjonen i taket er i treverk. Saltak takform.
Bindingsvekselgger utvendig led med stående panel.
Karnier og rammer i treverk med 2-lags glass.
Nu sort glattytdør.
Veranda i impregneret treverk på ca. 32 m².
Trapp i treverk.

INNENDIG

En stavs fugegulv.
Vegger og himlinger med panel.
Stalpipe. Vedovn.
Krypkjeller under trebjelkeleg og stubbegulv.
Heltre inmerdører.

KJØKKEN

Kjøkkeninnredning med furufronter. Vask/skyllekum i rustfritt stål.
Laminerte og heltre benkeplater.

SPECIALROM

Toalettrom:
Gulv med en stavs furu. Vegger med panel. Servant. Cindarella forbrenningstolett. Dusjkabinett. Varmtvannsbereider. Panelovn.

TEKNISKE INSTALLASJONER

Vannrør i plast.
Avløpsrør i plast.
Naturlig ventilering.
Automatskinner.
To røykvarsler å brannslukningsapparat.

TOMTEFORHOLD

Byggegrunn av fjell.
Søyelundamenter.
Skrånende terreng.

Markedsvurdering

Totalt Bruksareal 49 m²
Totalt Bruksareal 42 m²
Totalpris 500 000

Arealer

Befaring - og eiendomsopplysninger

Tomeverdi og teknisk verdi bygninger 700 000

Forutsetninger og vedlegg

Lovlighet

Bod

- Det foreligger ikke tegninger

Fritidsbolig

• Det foreligger ikke tegninger
Det foreligger verken midlertidig brukstillatelse eller ferdiggjort ifølge kommunen. Normalt sett kreves ferdiggjort for alle søknadspiktlige tiltak som gjøres etter plan- og bygningssloven, men if plan- og bygningssloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lenger ferdiggjort for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Manglende midlertidig brukstillatelse medfører imidlertid at byggesaken ikke er korrekt avsluttet og kommunen kan pålegge eier å iverksette tiltak som gjør at midlertidig brukstillatelse kan utstedes. Ulovlige opførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

[Gå til side](#)

[Gå til side](#)

[Gå til side](#)

[Gå til side](#)

[Gå til side](#)

[Gå til side](#)

[Gå til side](#)


[Gå til side](#)

[Gå til side](#)

[Gå til side](#)

Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader



Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Fritidsbolig

TGO 2 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Utvendig > Taktekkning

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft

Utvendig > Balkonger, verandaer, takterrasser og alaner

Tomsforhold > Terrengforhold

TGO 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Yttervegger/Veggkonstruksjon

Utvendig > Vinduer og takvinduer/takluker/overlys

Utvendig > Utvendige trapper

Innvendig > Overflater - gulv

Innvendig > Overflater - vegger og himlinger

Innvendig > Krypkjeller

Innvendig > Innvendige dører

Toalettrom > 1. etasje > Toalettrom med dusj > Overflater og konstruksjon


Kjøkken > 1. etasje > Stue/kjøkken > Overflater og innredning

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Forhold som åpenbart kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet

Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.

Anslag på utbedringskostnad



Tilstandsrapport

FRITIDSBOLIG

Byggeår
1965

Kommentar
Ifølge Norges eiendommer.

Anvendelse

Standard

Vedlikehold

UTVENDIG

103.3 Taktekkning

Punkter må sees i sammenheng med Takkonstruksjon/Loft

Beskrivelse

Taket er tekket med pappshingel.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist sveikelser eller skader som trever straksiltak.
- Det er påvist fuktskade eller råteskader i konstruksjonen.
- Det er påvist sprekker, mose, ujevnheter og andre symptomer på sveikelse.
- Det er påvist at taktekkingen er tørret, noe skadet eller deformert.
- Vann tett sjikt på tak er eldre enn 18 år.

Konsekvens/tiltak

- Det anbefales å iverksette nødvendige straksiltak og få utført snarlig utbedring av fagkyndig.

- Det anbefales å avdekke og utbedre årsaken til fukt, samt reparere eller skifte ut skadet konstruksjon.

- Svekking av taktekkingen kan føre til økt risiko for lekkasjer og fuktskader i underliggende konstruksjon.

- Sitasje og skader på taktekkingen kan redusere tettheten og gi økt risiko for lekkasjer over tid.

- Når vann tette sjikt på tak begynner å bli gamle, øker risikoen for lekkasjer. Dette kan føre til omfattende og kostbare reparasjoner av underliggende konstruksjoner dersom en ikke foretar tiltak på konstruksjonene før dette oppstår.

Kostnadsestimat: 20 000 - 100 000

Nedløp, beslag og skorsteiner over tak

Beskrivelse

Takrenner og nedløp i plast.

103.3 Takkonstruksjon/Loft

Punkter må sees i sammenheng med Taktekking

Beskrivelse

Bærelskonstruksjonen i taket er i treverk. Saltak takform.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen
- Det er påvist sveikelser/vesentlige synlige skjevheter/nedbøyninger i takkonstruksjon.
- Det er påvist fukt-/råteskader i takkonstruksjonen.

Konsekvens/tiltak

- Årsak til fukt bør avdekkes. Deretter bør skaden utbedres, og skadet konstruksjon reparere eller skifte ut.
- Sveikelser eller deformasjoner i takkonstruksjonen kan tyde på redusert bæreevne og risiko for videre skade eller i verste fall konstruksjonssvikt.
- Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.

Kostnadsestimat: 20 000 - 100 000

103.3 Yttervegger/Veggkonstruksjon

Beskrivelse

Bindingsverksvegger utvendig kledd med stående panel.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist spredte råteskader i den stående bordkledningen.
- Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
- Det er påvist manglende gnagesikring (musetetting)

Konsekvens/tiltak

- Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.
- Det anbefales å etablere gnagesikring for å hindre tilgang for skadedyr.

103.3 Vinduer og takvinduer/takluker/overlys

Beskrivelse

Kammer g rammer i treverk med 2-lags glass.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne.
- Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne og lukke.
- Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass.
- Kamrene i vinduer er slitte og det er sprekker i treverket.
- Vinduer har usikker fremtidig funksjon: Isoler glassruter eldre enn 35 år.

Konsekvens/tiltak

- Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene.
- Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
- Innvendig kondensering kan føre til fuktskader på vinduer og tilstøtende konstruksjon, samt indikere dårlig inneløst eller ventilasjon.
- Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
- Det anbefales å planlegge utskifting av vinduene for å sikre tilfredsstillende funksjon og energieffektivitet.

103.3 Ytterdører

Beskrivelse

Nu sort glattytterdør.

Tilstandsrapport

103.3 Balkonger, verandaer, takterrasser og altaner

Beskrivelse

Veranda i impregneret treverk på ca. 32 m².

Vurdering av avvik:

- Det er påvist fukt-/råteskader i konstruksjonen.
- Det er påvist nedbøyning eller tegn på svak konstruksjon.

Konsekvens/tiltak

- Nedbøyning eller svak konstruksjon kan tyde på redusert bæreevne og risiko for videre deformasjon eller svikt.

Kostnadsestimat: 20 000 - 100 000

103.2 Utvendige trapper

Beskrivelse

Trapp i treverk.

Vurdering av avvik:

- Trappen har skjevheter.
- Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.

Konsekvens/tiltak

- Åpninger i rekkverket kan medføre fare for at personer, særlig barn, kan falle gjennom eller komme i klem. Forholdet innebærer risiko for alvorlig personskade ved fall fra høyde.

INNENDIG

103.2 Overflater - gulv

Beskrivelse

En stavs fuugulv.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist mofarging, fuktskade og/eller svelling i overflater.

Konsekvens/tiltak

- Misfarging, fuktskader og svelling i overflater kan føre til medbrytning av materialer og indikere underliggende fuktproblemer.

103.2 Overflater - vegger og himlinger

Beskrivelse

Vegger og himlinger med panel.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist misfarging, fuktskade og/eller svelling i overflater.

Konsekvens/tiltak

- Det anbefales å avdekke og utbedre fuktilden samt reparere eller skifte ut skadet overflate.

Pipe/skorsteiner og ildsteder inne i boligen

Beskrivelse

Stålpipe. Vedovn.

103.2 Kryp kjeller

Beskrivelse

Kryp kjeller under trebjelkelag og stubbegulv.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist fukt-/råteskader i konstruksjonen kan ha fuktskader.

Konsekvens/tiltak

- Forhøyet fuktnivå kan føre til utvikling av fuktskader, mugg og råte over tid.

103.2 Innvendige dører

Beskrivelse

Heltre innerdører.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist monteringsavvik og skjevheter på enkelte dører.

Konsekvens/tiltak

- Det anbefales å utbedre avvikene ved justering, vedlikehold eller uskifting etter behov.

KJØKKEN

1. ETASJE > STUE/KJØKKEN

103.2 Overflater og innredning

Beskrivelse

Kjøkkeninnredning med funfronter. Vask/skyllekum i rustfritt stål. Laminerte og heltre benkeplater.

Vurdering av avvik:

- Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og bør oppgraderes.

TOALET

1. ETASJE > TOALET

103.2 Overflater og konstruksjon

Beskrivelse

Gulv med en stavs furu. Vegger med panel. Servant. Cindarella forbrenningstoalett. Dusjkabinett. Varmtvannsbereider. Panelovn.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist skader på overflater som riss, sprekker, fuktskade eller svelling.

Konsekvens/tiltak

- Det anbefales å undersøke årsak og utbedre skader tidlig for å hindre videre forverring.

TEKNISKE INSTALLASJONER

103.3 Innvendige vannledninger

Tilstandsrapport

Beskrivelse
Vannrør i plast.

Innvendige avløpsrør
Beskrivelse
Avløpsrør i plast.

Ventilasjon
Beskrivelse
Naturlig ventilering.

Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale ellisyn) eller registrert elektriskinstallatør, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilsikten er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. Et anlegg kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektriskinstallatør.

Beskrivelse
Automatsikringer.

Branntekniske forhold
Beskrivelse
To røykvarseler å brannslukningsapparat.

TOMTEFORHOLD

Byggegrunn
Beskrivelse
Byggegrunn av fjell.

Grunnmur og fundamenter
Beskrivelse
Søylefundamenter.

Terrengforhold
Beskrivelse
Skrående terreng.
Vurdering av avvik:

- Terreng er flatt eller faller inn mot bygningen og dette skaper maksimale forhold for vann inn mot grunnmuren.

Konsekvens/tiltak

- Fall inn mot bygningen kan føre til opphopning av vann mot grunnmuren, med økt risiko for fuktinntrenging og skader på konstruksjonen.

Kostnadsestimat: 20 000 - 100 000

FORHOLD SOM ÅPENBART KAN MEDFØRE FARE FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Dette punktet inneholder tydelige og lett synlige forhold ved boligen som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet, og som bygningssakkyndige har oppdaget. Tilsikten for hva som anses som åpenbart er høy, og det utføres ikke undersøkelser med sikte på å avdekke slike forhold. Punkter angitt på denne måten krever spesielle undersøkelser. Forhold vurderes etter byggeteknisk forskrift på befagningsdypnivå. Kjøpsavtale og håndboka brannslukningsutstyr vurderes etter gjeldende forskrift om brannforebygging.

⚠ Helse, miljø og sikkerhet

Vurdering av avvik:

- Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.

Konsekvens/tiltak

- Åpninger i rekkverket kan medføre fare for at personer, særlig barn, kan falle gjennom eller komme i klem. Forholdet innebærer risiko for alvorlig personskade ved fall fra høyde.

Konklusjon og markedsvurdering

Formål med takseringen: Salg

Hovedbyggets BRA/BRA-i 42 m²/40 m²	Markedsverdi Kr 500 000
<i>Fritidsbolig: Vindfang, Toalettrum, Stue/kjøkken, 2 Soverom</i> <i>Andre bygg: Bod</i> <i>Bruksareal andre bygg: 7 m²</i> <i>Detaljert oppstilling over areal finnes i rapporten.</i>	Vurdering av hva verdien er i det åpne eiendomsmarkedet på vurderingstidspunkt. I tillegg det er andel fellesgjeld/fellesformue, boret, bruksrett eller festet tomt, er det gjort fradrag/tillegg for dette. <i>Les mer om markedsverdi på siste side i rapporten.</i>
Teknisk verdi bygninger, med tomteverdi Kr 700 000	Markedsverdi 500 000
<i>Kostnaden ved å oppføre et tilsvarende bygg i henhold til dagens lovverk, med fradrag for utidsmessighet, elde, vedlikeholds mangler, gjenstående arbeider, tilstandssvekkelser og forskriftsmangler.</i> <i>Les mer om teknisk verdi på siste side i rapporten.</i>	Konklusjon markedsverdi 500 000

Markedsvurdering

Eiendommen ligger i et område med et veltungerende marked, og omsetningstiden ligger noe over landsgjennomsnittet.

Beregninger

Teknisk verdi bygninger	
Bod	20 000
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)	
Fradrag (utidsmessighet, eldre, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, svekkelser og forskriftsmangler)	Kr. -
Sum teknisk verdi - Bod	20 000
Fritidsbolig	
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)	
Fradrag (utidsmessighet, eldre, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, svekkelser og forskriftsmangler)	Kr. 1 350 000
Sum teknisk verdi - Fritidsbolig	1 020 000
Sum teknisk verdi bygninger	330 000
Sum teknisk verdi bygninger	350 000
Tomteverdi	
Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtetekstnad i det aktuelle området og en vurdert verdi for beliggenhet. Normal tomtetekstnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arondering av terrenget og markedsilpassing for beliggenhet.	
Normal tomteverdi	Kr. 350 000
Beregnet tomteverdi	350 000
Tomteverdi og teknisk verdi bygninger	
Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet (Avrundet)	700 000

Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024


Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2003 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt

Hva er måleverdig areal?

Areal i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b
Bruksareal for bygningen er bruttoarealet minus arealet som oppriss av yttervegger.



Areal kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, sløyheter i og utforming av byggningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsværdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinnndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndige avdekker at en bolig ikke ser ut til å være det opp i brannceller etter kravene i byggeteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for utlig opphold har krav til takhøyde, konstruksjon, rommighet og lyforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til pønningsseil.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Arealer

Bod

Bruksareal BRA m²				
Internt bruksareal (BRA-i)		Eksternt bruksareal (BRA-e)		Innglasset balkong (BRA-b)
				Terrasse- og balkongareal (TBA)
Etasje				SUM
Etasje		7		7
SUM		7		
SUM BRA		7		

Romfordeling

Internt bruksareal (BRA-i)		Eksternt bruksareal (BRA-e)		Innglasset balkong (BRA-b)	
Etasje		Bod			

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger ikke tegninger

Nyere håndverks tjenester

Er det følge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

☐ Ja ☒ Nei

Fritidsbolig

Bruksareal BRA m²				
Internt bruksareal (BRA-i)		Eksternt bruksareal (BRA-e)		Innglasset balkong (BRA-b)
				Terrasse- og balkongareal (TBA)
1. etasje		2		38
SUM		42		
SUM BRA		42		38

Romfordeling

Internt bruksareal (BRA-i)		Eksternt bruksareal (BRA-e)		Innglasset balkong (BRA-b)	
1. etasje		Vindfang, toalettrom med dusj, stue/kjøkken, soverom, soverom 2			

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger ikke tegninger

Kommentar:

Det foreligger verken midlertidig brukslåtelse eller ferdigattest ifølge kommunen. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven, men jfr. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lenge ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Manglende midlertidig brukslåtelse medfører midlertidig at byggesaken ikke er korrekt avsluttet og kommunen kan pålegge eier å verksette tiltak som gjør at midlertidig brukslåtelse kan utstedes. Ulovlige oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

☐ Ja ☒ Nei

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
28.8.2026	Per-Christian Kjæserud Jan Espolin Storo	Takstingenlør Kunde

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eierforhold
3118 INDRE ØSTFOLD	418	5	10	0	100 m²	Ifølge Norges eiendommer.	Ikke relevant

Adresse

Kausebøl 19

Hjemmelshaver

Storo Jan Espolin

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Hytte med beliggenhet i skogsterreg. I nordre del av Spydeberg kommune. I området rundt er det åspartier med fjell og skog. Det er montert bom ved innkjøringen til hytteområde, og denne kan åpnes via telefon eller fjernkontroll. Hytta ligger ca. 2,5 km fra innsjøen Lyseren hvor det er badebass på Hallerud. Det er ca 1 mil til Spydeberg sentrum, med diverse forretninger og service tilbud. Herfra er det også togforbindelse til Oslo (ca 45 min).

Adkomstvei

Privat adkomst.

Tilknytning vann

Vann til vegg. Sommervann. Vann fra brønn. Pumpehus under hytta. Dette deles på ni hytter.

Tilknytning avløp

Har ikke avløp.

Regulering

LNF-området.

Om tomten

Festet tomt på 100 m2, ifølge Norges eiendommer. Hytta ligger i skogsterreg. Blivel frem , og parkering ved hytta.

Bebyggelsen

Hytte oppført i 1969 på på 40 m2 bruksareal. Redskapsbod i bakkant av hytta på ca. 2 m2. Prefabrikkert utebod på ca. 7 m2.

Bygninger på eiendommen

Tilstandsrapportens avgrænsninger

Anvendelse	Kommentar
Byggear	
Standard	
Vedlikehold	

Beskrivelse
Prefabrikkert utebod. Vegger og himling med laminat. Gulv med laminat. Bærekonstruksjonen er i tre. Saltak takform tekket med takpapp. Boddør med glass.

Bygget er ikke tilstandsvurdert iht Forskrift til avhendingslova og NS3600. Dette er kun en enkel beskrivelse.

Kilder og vedlegg

Dokumenter					
Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Kommunalinformasjon	28.08.2026		Gjennomgått		Nei
Elendomsverdi.no	31.08.2026		Gjennomgått		Nei
Infoland.no	31.08.2026		Gjennomgått		Nei
Norges Elendommer	31.08.2026		Gjennomgått		Nei

Revisjoner

Version	Ny version	Kommentar
1	01.09.2026	
2	02.09.2026	

For gyldighed på rapporten se forside

FORUSETNINGER

STRUKTUR OG REFERANSEIVA

Rapporten beskriver avik, det vil si en tiltand som er tidligere enn referansenivået. Positive sider ved boligen, i utover det som kommer frem av tilstandsgradene, blir normalt ikke fremhevet.

Rapportene baserer seg på krav i forskrift til vshendingslova (trygvere boligrandel). For valg av tilstandsgrad blir NS 3600:2025 (teknisk tilstandsanalyse ved omstening av bolig) lagt til grunn.

Bygningssakkyndig er ikke ansvarlig for tilbakelddt eller uriktig informasjon, som har betydning for tilstandsvurderingen.

PRESISERINGER

PRESISERINGER

Anslag på utbedringskostnader er sjablongmessig, og må ikke forveksles med en konkret vurdering eller tilbud fra entreprenør eller håndverker. Anslaget vil også avhenge av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenestetyper.

Tilstandsrapporten gjelder hovedbygget og tilleggsbygninger som den bygningssakkyndige anser at har nær tilknytning til funksjon som bolig.

Avvik er vurdert mot regler som gjaldt da boligen ble oppført, med mindre annet er spesifisert i forskrift til avhendingslova, eller gjeldende versjon av NS 3600.

Hulltaking ved våtrom, i rom under terrengeller andre bygningsdeler, krever eiers samtykke.

Befaringen begrenses i hovedsak til visuelle observasjoner av tilgjengelige flater. Den bygningssakkyndige gjør ikke fysiske inngrep for å avdekke avvik, utover de som er beskrevet i forskrift til avhendingslova. Rapporten gir ingen garanti for at det ikke finnes skjulte feil eller mangler.

Flater som er skjult av snø eller på annen måte utilgjengelig, blir ikke kontrollert. Det blir ikke utført funksjonssprøving av bygningsdeler, med mindre dette kommer frem av forskrift til avhendingslova. Hvis det ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig, vil ikke bygningssakkyndig undersøke taket utsiden.

Boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar, blir ikke vurdert. Dette gjelder også integrert tilbehør.

Stikprøvetakninger kan være tilfeldig utvalgt på typiske skadesteder, og kan innebære kontroll under overflaten med et spisst redskap eller lignende.

UTTRYKK OG DEFINISJONER

Referansenivå: Kravet til bygningsdelen eller rommet på søknadstidspunktet, med mindre annet er spesifisert i foravhendingslova eller gjeldende versjon av NS 3600.

Tilstand: Bygverkets eller bygningsdelens tekniske, funktionelle eller æstetiske status på et givet tidspunkt.

Symptom: Forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik og alder.

Skadegjørere: I hovedsak råte, sopp og skadedyr.

Fuktøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr som fuktindikator eller visuelle

Selgers egenerklæring

Egenerklæringen er boligselgers egen beskrivelse av tilstanden til boligen. Her kan du finne viktige opplysninger som du som kjøper bør vite om før du bestemmer deg for et eventuelt kjøp. Har du spørsmål til egenerklæringen kan du snakke med megleren som står for salget.

Selgere

Jan Espolin Storo

Boligen

- Boligen ble kjøpt 1999
- Selger har ikke bodd i boligen de 12 siste månedene
- Boligselger har kjøpt boligselgerforsikring

Kausebøl 19
1821 Spydeberg
3118-418/5/10/0

Fremtind

Meglers oppdragsnummer: 5460260069

1



Våtrom, tak og fasade

1. Vet du om det er, eller har vært, feil eller skader på bad/våtrom?
- Ja
- Råteskade i tak over dusj etter fjerning av ventilasjon etter tidl. tosett.
- Er det gjort tiltak, eller er feilen/skaden utbedret?
- Nei, ikke som jeg kjenner til

2. Vet du om det er gjort arbeid på bad eller våtrom, enten av deg eller tidligere eiere?
- Ja

Ufaglært arbeid:

1. Hvilket år ble jobben fullført?: 2000
- Beskrivelse av arbeidet: Vann til vask og dusj

Vet du om tettesjikt, membran eller sluk ble fornyet eller oppgradert?

- Nei, ikke som jeg kjenner til

3. Vet du om det finnes dokumentasjon på hvordan bad/våtrom er bygget opp?

- Nei, ikke som jeg kjenner til

4. Vet du om det er, eller har vært, vannlekkasje eller andre typer feil eller skader på tak, yttervegg, vinduer, dører, garasje, tilleggsbygninger eller lignende?

- Nei, ikke som jeg kjenner til

5. Vet du om det er utført arbeid på tak, yttervegg, vindu, dører eller annen fasade, enten av deg eller tidligere eiere?

- Ja

Faglært arbeid:

1. Hvilket år ble jobben fullført?: 2025

Firmanavn: Tore Paulsen

Beskrivelse av arbeidet: Ny ytterdør.

6. Vet du om det er, eller har vært, feil eller skader på vinduene, som for eksempel kondens, fuktskader eller vanninntrengning? Eller er noen av vinduene i boligen punktert?

- Nei, ikke som jeg kjenner til

7. Vet du om det er utført arbeid på garasje eller øvrige tilleggsbygninger, av enten deg eller tidligere eiere?

- Nei, ikke som jeg kjenner til

8. Vet du om det er, eller har vært, skjevheter eller setningskader i boligen, støttemur, terrasse eller lignende?

- Nei, ikke som jeg kjenner til



Drenering, fukt og lekkasje

9. Vet du om det er, eller har vært, feil eller skader med dreneringen?
• Nei, ikke som jeg kjenner til
10. Vet du om det er, eller har vært, fukt, råte eller vanninntrengning i underetasje, kjeller eller krypkjeller?
• Ja
Vann renner inn fra terrenget over.
Er det gjort tiltak, eller er feilen/skaden utbedret?
• Nei, ikke som jeg kjenner til
11. Vet du om det er gjort arbeid med drenering, enten av deg eller tidligere eiere?
• Nei, ikke som jeg kjenner til
12. Vet du om det er, eller har vært, fukt, sopp eller råteskader i boligen/sameiet/borettslaget?
• Nei, ikke som jeg kjenner til
13. Vet du om det er, eller har vært, skadedyr eller sjenerende insekter på eiendommen eller i boligen?
• Nei, ikke som jeg kjenner til

Tekniske installasjoner

14. Vet du om det er, eller har vært, feil på vann- eller avløpsanlegg?
• Nei, ikke som jeg kjenner til
15. Vet du om det er gjort arbeid på vann og avløp, enten av deg eller tidligere eiere?
• Nei, ikke som jeg kjenner til
16. Vet du om eiendommen har privat vannforsyning, vannbrønn, septiktank, pumpekum, avløpskvern eller lignende?
• Ja
Har du opplevd at dette har vært ustabil?
• Nei, ikke som jeg kjenner til
17. Vet du om det er, eller har vært, feil eller skader knyttet til sentralfyr, radiator, ventilasjon, varmepumpe, kjøkkenvifte, baderomsvifte eller andre installasjoner?
• Nei, ikke som jeg kjenner til
18. Vet du om det er gjort arbeid på sentralfyr, radiator, ventilasjon, varmepumpe eller andre installasjoner, enten av deg eller tidligere eiere?
• Nei, ikke som jeg kjenner til
19. Vet du om det er, eller har vært, feil eller skader knyttet til ildsted eller pipe?
• Nei, ikke som jeg kjenner til



20. Vet du om det er gjort arbeid på ildsted eller pipe, enten av deg eller tidligere eiere?
• Nei, ikke som jeg kjenner til
21. Vet du om det finnes oljetank på eiendommen?
• Nei, ikke som jeg kjenner til
22. Vet du om det er, eller har vært, feil eller skader på det elektriske anlegget?
• Nei, ikke som jeg kjenner til
23. Vet du om det er gjort arbeid på det elektriske anlegget, enten av deg eller tidligere eiere?
• Ja
Faglært arbeid:
1. Hvilket år ble jobben fullført?: 2024
Firmanavn: Spydeberg elektro.
Beskrivelse av arbeidet: Nye kontakter. Strøm anneks.

Eiendommen og omgivelsene

24. Vet du om bruken av eiendommen eller området rundt kan endres av foreslåtte eller vedtatte reguleringsplaner, nabovarsel, offentlige vedtak eller lignende?
• Nei, ikke som jeg kjenner til
25. Vet du om det finnes kommunale pålegg, hefteiser eller krav knyttet til eiendommen eller boligen?
• Nei, ikke som jeg kjenner til
26. Vet du om boligen eller eiendommen har blitt endret eller bygget ut etter opprinnelig byggeår, enten av deg eller tidligere eiere?
• Nei, ikke som jeg kjenner til
27. Vet du om kjelleren eller loftet er innredet etter opprinnelig byggeår, enten av deg eller tidligere eiere?
• Nei, ikke som jeg kjenner til
28. Vet du om det mangler midlertidige brukstillatelser eller ferdiggattester fra kommunen?
• Nei, ikke som jeg kjenner til
29. Vet du om det har vært flom, ras, skred eller lignende på eiendommen, eller om den ligger i et fareområde?
• Nei, ikke som jeg kjenner til
30. Har eiendommen utleiedel, for eksempel en leilighet, hybel eller lignende?
• Nei, ikke som jeg kjenner til
31. Består boligen av flere, selvstendige boenheter?
• Nei, ikke som jeg kjenner til
32. Vet du om det er gjort radonmåling på eiendommen, enten av deg eller tidligere eiere?



• **Nei, ikke som jeg kjenner til**

33. Vet du om det finnes skaderapporter, tilstandsvurderinger, boligsalgsrapporter eller om det er utført målinger for boligen?

• **Nei, ikke som jeg kjenner til**

34. Vet du om noe i nabolaget som kan være plagsomt eller ubehagelig for kjøperen?

• **Nei, ikke som jeg kjenner til**

35. Vet du om du selv eller sameiet/borettslaget/laget/selskapet er innblandet i uenigheter eller konflikter rundt eiendommen?

• **Nei, ikke som jeg kjenner til**

36. Vet du om det finnes planer, vedtak eller forslag som kan føre til økte utgifter, som festeavgift, fellesutgifter, fellesgjeld eller kommunale avgifter?

• **Nei, ikke som jeg kjenner til**

Generelt

37. Har boligen garasje eller øvrige tilleggsbygninger?

• **Ja**

Vet du om det feil eller skader ved garasje eller øvrige tilleggsbygninger?

• **Nei, ikke som jeg kjenner til**

38. Vet du om det er gjort arbeid på eiendommen som ikke er nevnt i de andre spørsmålene?

• **Nei, ikke som jeg kjenner til**

39. Vet du om det er, eller har vært, feil på tilbehør som følger med eiendommen?

• **Nei, ikke som jeg kjenner til**

40. Er det bestilt Norgespris på strøm?

Ja. Norgespris er en statlig ordning som gir husholdninger tilbud om strøm til fast pris på 50 øre pr. kilowattime (prisen gjelder frem til 31. Desember 2026). Ordningen gjelder både boliger og fritidsboliger. Når en bolig med Norgespris bytter eier, vil ny eier fortsatt være bundet til Norgespris ut bindingstiden. Les mer på Regjeringens nettsider.

41. Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen, utover det du har svart?

• **Ja**

Har tinglyst avtale om vannforsyning til 8 hytter.



Bolig selges med boligselgerforsikring

Selger har kjøpt Fremtind boligselgerforsikring.

Boligselgerforsikringen dekker mangler som selger er ansvarlig for etter avhendingsloven, med de unntakene som følger av forsikringsvilkårene.

Hvis du oppdager noe du mener kan være en mangel, må du reklamere til Fremtind innen to måneder etter at du oppdaget, eller burde oppdaget, forholdet. Dette gjør du på fremtind.no.


Husk at du som kjøper ikke må begynne å utbedre forholdet før du har fått svar på reklamasjonen. Da kan du som kjøper miste retten til å reklamere over forholdet. Du har likevel en plikt til å begrense en eventuell skade - for eksempel ved å tørke opp vannsøl etter en vannlekkasje og sørge for at lekkasjen stopper.



Energiattest



Adresse Kausebøl 19, 1821 SPYDEBERG	
Dato for energimerking 03.09.2026	Merkenummer Energiattest-2026-343877
Bygningskategori Småhus	Bygningsnummer 147247575
Gårdsnummer 418	Brakkenummer 5
Seksjonsnummer —	Brakkeseksjonsnummer —



Om energikarakteren

Energikarakteren angir bygningens samlede energitilstand, hensyntatt bl.a. isolasjonsstandard for bygningskropp, ventilasjons- og oppvarmingsløsning. Energikarakteren er teoretisk beregnet ut fra standardisert bruk, standardiserte ventilasjonsluftmengder og standard referanseklimate med utgangspunkt i klimadata fra Oslo-området. Den gjenspeiler ikke nødvendigvis faktisk energibruk, eller hvor høye energikostnader som kan forventes.

Data i denne energiattesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier eller den aktuelle bygningstypen og byggeår.



Boliginformasjon

Byggeår 1967	Bygningstype Fritidsbolig
Brakkeareal 45,0 m²	Oppvarmet brukareal 45,0 m²
Oppvarmet etasje 1	Bygningsmateriale Tre
Oppvarming Ved	
Ventilasjon Naturlig ventilasjon	



Grunnlag for energikarakteren

Energikarakter bestemmes av beregnet vektet levert energi i standard referanseklimate med utgangspunkt i klimadata fra Oslo-området, og norsk standard for beregning av bygningers energi- og effektbehov (NS 3031:2025), der ulike energibærere vektles ulikt. Fjernvarme og bioenergi avlastr kraftnettet og vektles derfor gunstig.

Beregnet klimakorrigert vektet levert energi
kWh/m² per år
516,05



Kausebøl 19, 1821 SPYDEBERG




Energi

Beregnet klimakorrigert vektet levert energi

Energikarakteren er basert på en teoretisk beregning av boligens energibruk. I beregningen er bruksmønster, varmtvannsbehov, belysning, utstyr, innetemperatur og utendørs klima standardisert, slik at boligens energieffektivitet kan sammenlignes uavhengig av bruk og geografisk plassering. Ulike varmeforsyninger er i beregningen multiplisert med faktorer der fornybar energi som avlastr kraftsystemet (fjernvarme og bioenergi) er vektet gunstig. Dette gjør at energikarakteren ikke direkte reflekterer energikostnadene.

Grenseverdier er oppgitt i kWh per kvadratmeter per år.



Din bolig
kWh/m² per år
516,05

Beregnet årlig netto levert energi i lokalt klima

På energiattesten oppgis også beregnet levert energi uten vekting, fratrukket evt. elspot av energi, og med typiske temperaturforhold der boligen er lokalisert. Dette vil gi en bedre indikasjon for kjøpt energi, men man må fremdeles ta hensyn til hvordan boligen brukes.

kWh per år
26 509,69

kWh/m² per år
589,10

Eier av eldre og dårlig isolerte boliger kan ofte oppleve at beregnet energibruk er høyere enn faktisk, målt forbruk. Det kan skyldes blant annet lavere innetemperatur i deler av boligen, lavere ventilasjonsluftmengde (luftskifte) eller mindre forbruk av varmtvann enn det som er forutsatt i standardverdiene i beregningen. Det kan også skyldes at der opplysninger ikke er oppgitt fra boligeiers side, benyttes energimerkesystemet typiske / noe konservative verdier ut i fra bygningstype og byggeår.



Om energimerket

Enova er ansvarlig for energimerkeordningen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031:2025.

<https://www.enova.no/energimerking>



Spørsmål om energiattesten

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskudsordninger kan rettes til Enova.

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk se våre nettsider.

<https://www.enova.no>



Kausebøl 19, 1821 SPYDEBERG



Detaljering

Angivelse av om boliger ved energimerking har valgt å gi detaljert opplysninger om det følgende tema. Hvis "nei" betyr det at energimerkesystemet benytter verdier typiske for tidsperioden boligen ble bygget.

Bygningsform	Nei	Vegger	Nei
Vindu	Nei	Gulv	Nei
Takkonstruksjon	Nei	Ytterdører	Nei
Soceller	Nei	Løkasjetall	Nei



Kausebøl 19, 1821 SPYDEBERG



Tiltak

Bygningsmessige tiltak

Tiltak 1: Montering tetningslister

Luftlekkasjer mellom karm og ramme på vinduer og mellom karm og dørbalst kan reduseres ved montering av tetningslister. Lister i silikon- eller EPDM-gummi gir beste resultat.

Tiltak 2: Randsoneisolering av etasjeskillere

Kaldtrekk i randsonen av trebjelkeleg kan utbedres ved å isolere bjelkelaget i randsonen. Utvendig kan man forsøke å tette vindsperra nedst på utsiden av vegg.

Tiltak 3: Isolering av innervegg mot uoppvarmet rom

Innervegg mot uoppvarmet rom i boligen isoleres.

Tiltak 4: Etterisolering av yttervegg

Yttervegg etterisoleres. Metode avhenger av dagens løsning. For å sjekke vindtetting av yttervegg anbefales termografering og tetthetsprøving.

Tiltak 5: Termografering og tetthetsprøving

Bygningsens lufttetthet kan måles ved hjelp av metode for tetthetsmåling av hele eller deler av bygget. Termografering kan også benyttes for å kartlegge varmetap og lekkasjepunkter. Metodene krever spesialutstyr og spesialkompetanse og må utføres av fagfolk.

Brukertiltak

Tiltak 6: Spar strøm på kjøkkenet

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til pletten, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frosemat i kjøleskapet. Kjøl- og frys skal avrines ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet / boksen (nye kjøleskap har ofte automatisk avrining). Fjern sløv på kjølelister og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig trasket og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske- og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

Tiltak 7: Slå el.apparater helt av

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

Tiltak 8: Luft kort og effektivt

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

Tiltak 9: Bruk varmtvann fornuftig

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte: nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kraner. Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

Tiltak 10: Reduser innnetemperaturen

Ha en moderat innnetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Memesker er også varmekilder, jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Monter tetningslisler rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller searulyss). Set ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmebap gjennom vinduene.

Tiltak 11: Slå av lyset og bruk sparepærer

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

Tiltak 12: Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

Tiltak 13: Velg hvitevarer med lavt forbruk

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

Tiltak 14: Tiltak utendørs

Monter utbryter (koblingsur) på motorvarmen slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sbarepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000-2.500 timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyse/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid. For snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. lufttemperatur kan det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak 15: Vask med fulle maskiner

Fyll opp vask- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker ikke mye energi enten de er fulle eller ikke.

Tiltak på sanitæranlegg

Tiltak 16: Isolere varmtvannsrør

Isolerte varmtvannsrør isoleres for å redusere varmetapet.

Tiltak utendørs

Tiltak 17: Montere automatikk på utebelysning

Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyse/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid.

Tiltak 18: Montere utbryter på motorvarmer

Det monteres utbryter (koblingsur) på motorvarmen slik at den ikke står på mer enn nødvendig.

Tiltak 19: Skifte til sparepærer på utebelysning

Sbarepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W. Sbarepærer gir ikke mye lys som vanlige glødelamper, men bruker bare rundt 20% av energien. De varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000 - 2.500 timer for glødelamper.

Tiltak 20: Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg

Snøsmelteanlegget er kun manuelt styrt, eller styres kun etter lufttemperatur. Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en temperatur- og snøføler i bakken, med temperatur - og luftføler i luften. Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak på varmeanlegg

Tiltak 21: Installere ny rentbrennende vedovn / peisnnsats, alternativt pelletskamin

I gamle vedovner / peiser med dør utnyttes kun 30 - 55 % av energinnholdet i veden, mens med nye rentbrennende vedovner /peisnnsatser (som kom på markedet i 1988) er virkningsgraden på 70 - 80 %. Alternativt kan den gamle vedovnen / peisen skiftes ut med en pelletskamin. Nye vedovner, peisnnsatser og pelletskamner utnytter energien mer effektivt samt at røykgassforurensning og utslippene reduseres med inntil 90 % sammenlignet med gammel vedovn. De fleste pelletskamner styres av en romtermostat slik at man kan stille inn ønsket temperatur. Kaminen kan starte og stoppe av seg selv og mange kamner kan også programmeres inn ukeprogram med f.eks. nattsenkning.

Ragnhild Elise Helle

Karfolkroken 137
1821 Spydeberg
Vår ref: 5460260069
Askim, 19.08.2026

Salg av Kausebøl 19 - gnr. 418, bnr. 5, frn. 10 i Indre Østfold kommune

Vi har fått ovennevnte eiendom tilhørende Jan Espolin Storo for salg. I den forbindelse trenger vi noen opplysninger fra deg/deres som bortfester.

Da informasjonen under er av stor betydning for å sikre en trygg eiendomshandel, bes det om at alle punkter fylles ut presist.

1. Festeavgift for innværende år utgjør	Kr.
2. Forfallsdato for festeavgift som løper fra dato:	til dato:
3. Er nåværende fester ajour med innbetaling av festeavgift?	☐ Ja ☐ Nei
Hvis nei, hvilket beløp er utestående?	Dato
Hvilket kontonummer skal festeavgiften settes inn på?	Kontonummer
4. Når ble festeavgiften regulert sist?	Ar/dato
Vennligst spesifiser hvilken regulering som ble benyttet (KPI eller markedsverdi ev. annen regulering):	
5. Er det foretatt «engangsloft» av festeavgiften siden 1.1.2002? <i>Med engangsloft menes regulering med annet enn endring i KPI i henhold til det som er «tillast avtal» om regulering i festekontrakten. Tomtefesteoven gir adgang til én regulering i samsvar med kontraktens reguleringsbestemmelse for første regulering etter 1.1.2002.</i>	☐ Ja ☐ Nei
6. Når skal festeavgiften reguleres neste gang?	Ar/dato
Skal KPI benyttes for reguleringen?	☐ Ja ☐ Nei
Hvis nei, vennligst spesifiser hvilken regulering som skal benyttes:	

7. Har festetiden på noe tidspunkt utløpt, slik at festeforholdet er blitt forlenget?	☐ Ja ☐ Nei
Hvis ja, når ble avtalen forlenget? Vennligst vedlegg forlengelsen.	Ar/dato
8. Er det fremmet krav om innløsning av festetomten?	☐ Ja ☐ Nei
Hvis ja, hva er innløsningskravet?	Kr.
9. Er bortfester interessert i innløsning av festetomten?	☐ Ja ☐ Nei
Hvis ja, til hvilken pris?	Kr.
10. Skal grunneier godkjenne overdragelsen?	☐ Ja ☐ Nei
Dersom festekontrakten inneholder avtale om forkjøpsrett, er det i så fall aktuelt å benytte forkjøpsretten? (fylles ut dersom det er tinglyst forkjøpsrett i festekontrakten - ellers la punktet stå åpent)	☐ Ja ☐ Nei
Jeg ønsker ikke å benytte meg av forkjøpsretten ved denne overdragelsen. (fylles ut dersom det er tinglyst forkjøpsrett i festekontrakten - ellers la punktet stå åpent)	Sign. _____
13. Hvem skal vi ta kontakt med for sjekking av evt. restanser ved overtagelse av festetomten?	
14. Ev. andre opplysninger som har betydning for festeforholdet/transporten eventuelt tilleggsavtaler:	
15. Ev. eierskiftegebyr/behandlingsgebyr?	Kr.
Får vi oversendt faktura på gebyret?	☐ Ja ☐ Nei
Dersom nei, hvilken konto skal gebyret overføres til?	Kontonummer

Påfør gjerne opplysningene direkte på vårt brev. Håper på snarlig svar, gjerne på e-post til undertegnede.

For Ragnhild Elise Helle

Sted, dato _____ Signatur _____



Indre Østfold kommune
Postboks 34
1861 Trøgstad
Telefon: 68 68 10 00

MEGLEROPPLYSNINGER

Kommunentr. 3118 Gårdsnr. 418 Bruksnr. 5 Festeotr. 10 Seksjonsnr. 0
Adresse: Kausebøl 19, 1821 SPYDEBERG

1000 Midlertidig brukstillatelse og ferdiggattest	
Ja	Nei
Om det er utstedt ferdiggattest for bygningen (-e):	☒
Om det er utstedt midlertidig brukstillatelse:	☒
Om bygningene er byggeanmeldt:	☐
Merknad: Det finnes ikke ferdiggattest eller midlertidig brukstillatelse for opprinnelig fribolig i våre arkiv. Dette vil ikke få noen praktisk betydning for ny aier.	

1350 Gjeldende arealplan med bestemmelser

Planopplysninger:	Navn:	Formål:	Vedaksdato:
Reguleringsplan	Id 0123 96902 Disposisjonsplan - Kausebøl	Uhyansert formål	18.03.1969

Bebyggelsesplan			
Kommunedelplan			
Kommuneplan	Kommuneplanens arealdel PlanID 3014202101	Fritidsbebyggelse Návarende	Periode: 2024 - 2035
Uregulert	☐		
Reguleringsbestemmelser	☒		

Mulig inngrep på Reguleringsplan:	
Mulig inngrep på Kommuneplan: Arealformal og bestemmelser i kommuneplanens arealder skal ved motstrid gjelde foran eldre reguleringsplaner, men se § 2 for presiseringer og unntak. Se også kommuneplanens kapittel 5 for bestemmelser knyttet til arealformal. Bestemmelsene kan påvirke hvor mange boenheter det tillates på boligeiendommer, grad av utnyttning, byggehøyder på boliger og garasjer, takform, minste uteoppholdsareal m.v.	
Reguleringsplaner under arbeid:	Ja: ☐ Nei: ☒
Kommentar:	

Dette skjemaet omfatter ikke opplysninger i forbindelse med byggesaksbehandling, dispensasjoner, erklæringer, klausuler o.l. i tilknytning til byggesaksbehandling eller hvefcler som er tinglyst på eiendommen. Gjeldende planer/vedtak er ikke nødvendigvis bindende for kommunens fremtidige planer/vedtak.

Dato: 21.08.2026
Indre Østfold kommune
Line V Elvegård



Indre Østfold kommune
Postadresse: Postboks 34
Postnr./sted: 1861 Tregstad
Telefon: 69 68 10 00

MEGLEROPPLYSNINGER - Vann og avløp

FOREHOLD VED UTELEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER
Det tas forbehold om at det kan være avvik i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.

Det hvor eiendommen er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløp gir grensen mellom det private og det kommunale vann- og avløpsanlegget i tilkoblingspunktet på offentlig ledning. Når du eller en bygning som er knyttet til de kommunale vann- og avløpsledningene, er ledningen/lopet fra bygningen og fram til kommunens hovedledning ditt ansvar og din eiendom. Du er dermed ansvarlig for å dekke kostnader for arbeider på disseledningene.
Kommunens oversikt over private stikkledninger er mangelfull og det som er registrert kan være feil. På noen eiendommer kan det være kommunen kan pålegge eier av en eiendom å reparere eller skifte ut private stikkledninger blant annet hvis det oppstår lekkasje eller hvis ledningene er gamle og har for dårlig kvalitet.
I noen områder er dele av det private ledningsnettlet felles for flere eiendommer. Ved behov for reparasjon eller utskifting av en felles privat stikkledning, vil dette være et felles ansvar for alle eiendommene som er tilknyttet ledningen.



Tilknytning til offentlig vann og avløp - Indre Østfold kommune


Kommunenumr. 3118 Gårdsnr. 418 Bruksnr. 5 Festeotr. 10 Seksjonsnr. 0

Adresse: Kausebol 19, 1821 SPYDEBERG

Vann og avløp - Tilknytningsforhold på eiendommen			
Vann	☐ Kommunal vannforsyning Eiendommen er tilknyttet vannforsyning via privat stikkledning/privat fordelingsnett.	☐ Vannforsyning fra Høbol Vamverk Eiendommen er tilknyttet vannforsyning via privat stikkledning/privat fordelingsnett.	☒ Ikke tilknyttet Privat vannforsyning.
Avløp / Kloakk	☐ Kommunalt avløp Eiendommen er tilknyttet kommunalt avløp via privat stikkledning/privat fordelingsnett.	☐ Kommunalt avløp med slamavskiller Eiendommen er tilknyttet kommunalt avløp via privat stikkledning/privat fordelingsnett.	☒ Ikke tilknyttet Privat avløpsanlegg / Minirensanlegg


Andre forhold	
Foreligger det et planer som kan uløse et pålegg på eiendommen som gjelder vann og/eller avløp? Dersom svaret er JA – Se vedlagt informasjon.	Ja ☒ Nei ☐
Annet - Kommenter	
Indre Østfold Kommune, 21.08.2026	






PLAN

Brutto	40 m ²
Boligflate	35 m ²
Oppholdsrom	18 m ²
Soverom	6 m ²
Soverom	4 m ²
Garderobe	4 m ²
Dusj og WC	3 m ²




FASADE 1




FASADE 2

Godkjent. Spydeberg Bygningsråd


9/11 1976 . Sak nr. 206/76a



FASADE 3



FASADE 4



SNITT

TRYBO-TRYSILHUS A/S
HYTTEAVDELINGEN
2420 TRYSIL

Export:
**TRYBO-TRYSILHUS
MARKETING A/S**
Box 35 — 1301 Sandvika
Tlf.: (02)54 43 08 — 54 21 82
Telex: 17085 GIMEX

WIEN 5-8

Plan, snitt og fasader

Planløsning: TRYBO TEGNEKONTOR

Målestokk: 1:100

Dato:

Tegnet av:

Demonstrasjon og salg: Trybotunet Sjølyst, tlf. 55 72 46 - 55 61 20
Trybohaugen, Engelsrud, Asker,





Indre Østfold brann og redning IKS

Adresse: Postboks 154, 1851 Mysen

Telefon: 91590005

Utskriftsdato: 19.08.2026

Brannforebygging: Tiltak, avvik og anmerkninger

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kilde: Indre Østfold brann og redning IKS

Kommunenr.	3118	Gårdsnr.	418	Bruksnr.	5	Festenr.	10	Seksjonsnr.	
------------	------	----------	-----	----------	---	----------	----	-------------	--

BruksenhetId	65820861	Bygningstype	Unummerert
Bygningsnummer	147247575	Bruksenhetsnummer	0000
Bygningstatus	Tatt i bruk	Bruksenhetsadresse	Kausebøl 19, 1821 SPYDEBERG

Situasjon

Røykvarslere		Slukkerutstyr			
Sammenkoblet	Enkel	Slange	Pulver	Skum	Annet
0	0	0	0	0	0

Ildsteder

Det er ikke registrert ildsteder på bruksenheten.

Siste utførte tiltak

Siste utførte tiltak bruksenhet		Siste utførte tiltak røykløp	
Dato	Type	Dato	Type
-		-	

Avvik og anmerkninger

Det er ikke registrert avvik eller anmerkninger på bruksenheten.

Informasjon for bruksenhetId 65820861

FORBEHOLD VED UTLIVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORSØRSLER:

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.



Indre Østfold kommune

Adresse: Postboks 34, 1861 Trøgstad

Telefon: +47 69 68 10 00

Utskriftsdato: 19.08.2026

Kommunale gebyrer 2026

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kilde: Indre Østfold kommune

Kommunenr.	3118	Gårdsnr.	418	Bruksnr.	5	Festenr.	10	Seksjonsnr.	
Adresse	Kausebøl 19, 1821 SPYDEBERG								

Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2025

Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

Gebyr	Fakturert beløp i 2025
Renovasjon	3 996,00 kr
Sum	3 996,00 kr

Prognose kommunale gebyrer på eiendommen inneværende år

Vare	Mva	Grunnlag	Enhetspris	Andel	Korreksjon	Årsprognose	Fakt. hittil i år
Hytterrenovasjon, per enhet	25%	1 stk	4037.00	1/1	0 %	4 037,00 kr	3 027,75 kr
					Sum	4 037,00 kr	3 027,75 kr

Løpende gebyr brukes for å fordele en årlig kostnad på flere innbetalinger.

Mva-feltet gir informasjon om varens merverdiavgiftsats, og beløp er inkludert merverdiavgift. De som har 0% er unntatt merverdiavgift.

Prognosene for inneværende år kan avvike, spesielt ved årsskifte. Dette kan skyldes at enhetspriser ikke er oppdatert for nytt år eller at noen gebyr foreløpig ikke er opprettet for nytt år.

FORBEHOLD VED UTLIVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.



Indre Østfold kommune

Adresse: Postboks 34, 1861 Trøgstad

Telefon: +47 69 68 10 00

Utskriftsdato: 19.08.2026

Kommunale gebyrer 2026

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kilde: Indre Østfold kommune

Kommunenr.	3118	Gårdsnr.	418	Bruksnr.	5	Festenr.	10	Seksjonsnr.	
Adresse	Kausebøl 19, 1821 SPYDEBERG								

Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2025

Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

Gebyr	Fakturert beløp i 2025
Ingen gebyrer registrert på eiendommen.	

Prognose kommunale gebyrer på eiendommen inneværende år

Forskudd/prognose for inneværende år er ikke beregnet.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

 INDRE ØSTFOLD KOMMUNE – på korset	Postadresse: Postboks 34, 1861 Trøgstad Telefon: +47 69 68 10 00
--	---

MEGLEROPPLYSNINGER

Informasjon til fritidsboliger uten registrert avløpsløsning

Det er ikke tillatt å ha innlagt vann uten godkjent avløpsanlegg. «Ingen registrert avløpsløsning» betyr at fritidsboligen ikke har tillatelse til å ha innlagt vann. Kommunen har da ingen informasjon om fritidsboligens avløpsforhold. Hvilke løsninger og muligheter som finnes for å legge inn vann i fritidsboligen er avhengig av hvor i kommunen den ligger. **Ta gjerne kontakt med kommunen for mer informasjon om mulighetene for den aktuelle eiendommen.**

Er det mulig å legge inn vann i hytta?

For å kunne legge inn vann i hytta, må du søke kommunen om utslippstillatelse. Dette er en tillatelse til å forurense. Renset avløpsvann kan inneholde nok bakterier til å kunne forurense din egen eller nabohyttas drikkevannsbrønn eller badeplassen i nærheten. Renset avløpsvann skal helst slippes ut 2 meter under laveste vannstand, gå til en bekk eller elv med helårs vannføring eller infiltreres i grunnen.

Flere eldre hyttefelt i kommunen ligger i skogsområder med mye fjell i grunnen som er lite egnet for utslipp. **Hvis kommunen ikke kan gi utslippstillatelse, er det ikke mulig å legge inn vann i hytta.** Noen fritidsboliger kan få tillatelse til begrenset utslipp av gråvann (ikke vannklosett). Mulighetene til å få tillatelse til utslipp fra vannklosett fra fritidsbolig er svært begrenset for fritidsboliger i skogsterreng og i nærheten av badeplasser.

De fleste godkjente avløpsanlegg har behov for slamtømming. Ikke alle hyttefelt har godkjent helårsvei for tyngre kjøretøy. Noen fritidsboliger ligger for langt unna en helårsvei til at de kan ha et avløpsanlegg med behov for slamtømming.


Kommunalt sommervann


Flere hyttefelt har kommunalt sommervann til hyttevegg. Vannledningene ligger ikke frostfritt og vannet stenges av om vinteren.

Trykkavløp ved Lyseren


Ved Lyseren er det bygd kommunalt trykkavløp. Trykkavløpsanlegget ble bygd som et spleiselag mellom kommunen og hytteeierne. Tilknytning til trykkavløpsanlegget var frivillig. De som valgte å bli med betalte et betydelig anleggsbidrag. Det ble da lagt stikkledninger for vann og avløp fram til fritidsboligen og satt ned en pumpestasjon.

Fritidsboliger som ønsker å koble seg til trykkavløpet i ettertid, må betale høyt tilknytningsgebyr for avløp fordi de ikke var med på det opprinnelige spleiselaget. I 2026 er dette gebyret 157 550 kroner. I tillegg kommer tilknytningsgebyr for vann, kostnader til pumpestasjon, graving av private stikkledninger og saksbehandlingsgebyr for behandling av byggesaken.






Oversiktskart for eiendom 3118 - 418/5/10/



Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.



Vegstatuskart for eiendom 3118 - 418/5/10/



Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

[illegible]

Areal	110,00 m ²	Arealmerknað	Fikive grenser				
Representasjonspunkt	Koordinatsystem	EUREF89 UTM Sone 32	Nord	66 15 49,24 Øst 66 15 49,03			
Grensepunkter							
#	Nord	Øst	Nøyaktigh.	Nedsatt i	Grensepunkttype	Lengde	Radius
1	6615504,94	616546,49	500 cm	Ikke spesifisert (IS)	Geometrisk hjelpepunkt (99)		(Punkt)



Indre Østfold kommune

Adresse: Postboks 34, 1861 Trogstad

Telefon: +47 69 68 10 00

Utskriftsdato: 19.08.2026

Planopplysninger

EM §6-7 Oppdragslakerens undersøkelses- og opplysningsplikt						Kibbe, Indre Østfold kommune	
Kommunenr.	3118	Gårdsnr.	418	Bruksnr.	5	Festenr.	10
Adresse	Kausebøl 19, 1821 SPYDEBERG						

Opplysningene omfatter gjeldende planer og pågående planarbeid for eiendommen. Nærmere opplysninger om den enkelte plan med dokumenter, mindre endringer, etc finnes på internett, se lenker under. Oppgitte delarealer viser planinformasjon på eiendommen.

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

Plantyper med treff	
☒ Kommuneplaner	☒ Reguleringsplaner
Plantyper uten treff	
☒ Kommuneplaner under arbeid	☒ Kommunedelplaner
☒ Kommunedelplaner under arbeid	☒ Reguleringsplaner under bakken
☒ Reguleringsplaner over bakken	☒ Reguleringsplaner under arbeid
☒ Reguleringsplaner bunn	☒ Reguleringsplaner over bakken
☒ Bebyggelsesplaner	☒ Bebyggelsesplaner over bakken
☒ Bebyggelsesplaner under bakken	☒ Midlertidige forbud

Kommuneplaner

Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Id	3014202101
Navn	Kommuneplanens arealdel 2024 - 2035, Indre Østfold kommune
Plantype	Kommuneplanens arealdel
Status	Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse	06.02.2024



Bestemmelser	
- https://www.areasplaner.no/3118/dokumenter/66893014202101_02%20Planbestemmelser%20og%20veilegninger%2006.02.2024.pdf	
Delarealer	Delareal 110 m²
Arealbruk	Fritidsbebyggelse.Nåværende
Områdenavn	FB

Reguleringsplaner

Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Id	0123196902
Navn	Disposisjonsplan - Kausebøl

Plantype	Eldre reguleringsplan
Status	Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse	18.03.1969
Bestemmelser	- https://www.areasplaner.no/3118/dokumenter/182196902_Bestemmelser.pdf
Delarealer	Delareal 110 m²
Formål	Unyansert formål
Utdyp.	UKJENT



Kausebøl fritidsgrend,
Spydeberg kommune.

Vedtekt. til disposisjonsplan.

A.

Vedtekt 1. Det regulerte området er på planen vist med stiplet begrensningslinje.

" 2. Innenfor begrensningslinjen skal arealet disponeres som vist i planen.

" 3. I disposisjonsplanen skal bebyggelsen plasseres innenfor fastlagte terrengmerke (gult rektangel med mønsteretning). Terrengmerket skal ligge innenfor ringmur eller pillarplan.

" 4. Det regulerte område er delt i:

- a. Arealer for fritidsbebyggelse (hytteområde)
- b. Fellesarealer (strefområde)
- c. Arealer for drivverdig skog.

" 6. Ved utparsellering skal planlagte parkeringsplasser og stier som er vist i planen være bygget. Anleggene bygges i takt med utbyggingen. Det tillates ikke opparbeidet andre kjøreveier og stier enn de som er vist i reguleringen.

" 7. Innarbeidede kjøreveier og stier som er vist i planen, skal holdes åpne for almann ferdsel.

" 8. Parkering av biler og oaravans skal finne sted på vedkommende plasser som er vist i reguleringen.

" 10. Det er ikke tillatt å benytte vanlig utedo eller vannklosett. Det skal anvendes kjemikalieklosett. Anlegg av vannforsyning, avløp for spillvann, renovasjon og tømmevann skal ligge innenfor kjemikalieklosett, skal godkjennes av bygningsrådet.

54

Grunnen skal avvises eller anmelde
for kommunen.

Vedtekt 11.

Anlegg for framføring av elektrisk kraft skal innen området utføres ved jordkabel. Dette gjelder fra eksisterende ledningsnett både for forsynings- og fordelingsnett.

" 12. Vegetasjon innenfor området skal bevares i størst mulig utstrekning.

Flatehugst tillates ikke.

Felling av trær utover det som er nødvendig for plassering av godkjent fritidsbebyggelse, kan bare utføres av grunneieren og med bygningsrådets tillatelse.

All løvtrevegetasjon bør bevares. Det samme gjelder råteskadete trær som kan benyttes av fugler til boplasser.

" 13. Vegetasjon som er fremmed for områdets flora tillates ikke plantet.

Bygningsrådet kan kreve vegetasjon fjernet som er til gene for nabo eller almann ferdsel.

" 14. Det er ikke tillatt innen reguleringsområdet, uten bygningsrådets tillatelse, å gjøre vesentlige inngrep i terrenget. En må så vidt mulig unngå sprengningsarbeider innen området.

B.

Vedtekt 15. Bebyggelsen skal omfatte:

- a. Frittliggende hytter
- b. Boder.

" 16. Hver hytte skal innenfor reguleringsområdet få sitt spesielle nummer som er identisk med terrengmerke og nummeringsplan.

Hyttenes plass skal påvises av oppmålingsseksjonen.

" 17. I hvert terrengmerke kan oppføres en hytte med tilhørende bod. Bodene skal bygges i arkitektonisk sammenheng med hytten. Bebyggelsen skal være i en etasje og med sadeltak. Takhøyden (takvinkel) 1/4 - 1/5 av hyttebredden.

Handtak

Synlig høyde av grunnmur eller pillarer skal såvidt mulig ikke være over 30 cm.

Vedtekt 18. Tilbygg og senere vedlikehold av bygninger, som medfører endringer av fasader m.v. skal godkjennes av bygningsrådet. Det samme gjelder for ombygninger som endrer bærende konstruksjon, branntekniske forhold m.v.

" 19. Alle utvendige bygningsdeler, grunnmur og takteking skal ha mørk farge og matt materialvirkning. Vindskier, dekkbord og vindusrammer skal ha samme farge som hytten for øvrig. Det skal fortrinnsvis benyttes disse fargekombinasjoner:

a. Bygning : Brun 615 - Lys - Trebitt
Vindskier over : Mørk brun 615 - "
" under : Brun 615 - Lys - "
Vindusrammer : Bondeblå 263 - Dekor.

b. Bygning : Rødbrun 606 - Lys - Trebitt
Vindskier over : " 606 - " - "
" under : " 606 - "
Vindusrammer : Bondeblå 263 - Dekor.

c. Bygning : Brun 609 - Lys - Trebitt
Vindskier over : " 609 - " - "
" under : " 609 - "
Vindusrammer : Bondeblå 263 - Dekor.

d. Bygning : Antikk 612 - Trebitt
Vindskier over : " 612 - "
" under : " 612 - Lys - "
Vindusrammer : Bondeblå 263.

e. Bygning : Sølvgrå 602^x - Trebitt
Vindskier over : " 602^x - "
" under : $\frac{1}{2}$ Antikk 612 + $\frac{1}{2}$ Svart 699
Vindusrammer : Bondeblå 263.

Bygningsrådet kan tillate avvikende fargenyanser, men i samme fargeskala for sistnevnte.

Vedtekt 20. Arker og andre taknedskjæringer tillates ikke.

" 21. Gjerdet tillates ikke oppført.

" 22. Flaggstang kan tillates oppført, men da i samme beisfarge som hytten har.

" 23. Vedtektene bør tas inn i kjøpe/leiekontrakter.

13. august 1968.

TINGLYST

29 MARS 1999
SØRENKRIVEREN I
HEGGEN OG FRØLAND
DAGBOKNR: 1529

AVTALE OM VANNRETT

29 MARS 1999

Det er inngått følgende avtale mellom eierne av hyttene nr. 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 og 16 i
Åmundrud og Kausebøl hyttegren, gnr. 18, brn. h.h.v. 1 og 5 i
SPYDEBERG kommune:

1. Ovennevnte hytteeiere har gått sammen om å bore etter vann utenfor hytte nr. 10.
Trykktanken er plassert under hytte nr. 10, samtidig med at det er tatt ut strøm fra samme
hytte.
2. Det er montert måler ved trykktanken. Strømforbruket avleses en gang pr. år, og utgiftene
fordeles likt mellom de 9 hyttene
3. Utgifter til vedlikehold av anlegget fordeles likt mellom hyttene.
4. Vannretten følger den enkelte hytte og er uavhengig av hvem som er eier av den enkelte
hytte.
5. Vannretten overføres automatisk til ny eier ved salg.
6. Avtalen som undertegnes av samtlige hytteeiere, sendes til tinglysing ved
sorenskriveren i Heggen og Frøland.
7. Vannanlegget er forsikret på hytte nr. 10s hytteforsikring. Premien fordeles likt mellom
hyttene

Oslo/Spydeberg, den 2. februar 1999

Eier av hytte nr. 1

John Nilsen Grunneier Thorer Agathe Jensen Thorbjørn Larsen

Eier av hytte nr. 2

Reidar Stensvik

Eier av hytte nr. 7

Bjørn Stensvik

Eier av hytte nr. 9

Knut Helle

Eier av hytte nr. 16

Gunnar Bentsen

Eier av hytte nr. 3

Eier av hytte nr. 5

Jan Sundt

Eier av hytte nr. 8

Eivind Sted Karen Brundvik

Eier av hytte nr. 10

Torunn Røiser
Far S. Røiser

Grunneier av Kausebøl gård,

Ragnhild Helle

Doknr: 1529 Tinglyst: 29.03.1999 Emb. 001
STATENS KARTVERK FAST EIENDOM

Ført inn i dagboken ved
Heggen og Frøland soren-
skriverembete,
som nr. 61/77 den 5/19 77

ERKLÆRING

I henhold til bygningslovens § 93 kan ikke bygning eller del av bygning uten bygningsrådets tillatelse tas i bruk til annet formål enn forutsatt i den byggetillatelse som er gitt, eller til annet formål enn bygningen eller vedkommende del av den tidligere har tjent.

Dette innebærer at hytter ikke uten bygningsrådets tillatelse kan tas i bruk som helårsbolig.

Overtredelse av bestemmelsene i bygningslovens § 93 er i henhold til samme lovs § 110 forbundet med straffeansvar.

Undertegnede eier av hytte på eiendommen/feste nr.10 av
...Kausebøl..... gnr. ...18... bnr. ...5... i Spydeberg, som
er kjent med foranstående bestemmelser, forplikter seg til ikke å ta hytten
i bruk som helårsbolig.

Undertegnede påtar seg det økonomiske ansvar overfor Spydeberg kommune for alle utgifter som kommunen måtte påføres ved at helårsbolig etableres.

Før eventuell overdragelse av hytten til ny eier foretas, forplikter undertegnede seg til å underrette Spydeberg Bygningsråd.

Denne erklæring blir å tinglyse som heftelse på eiendommen/feste nr. ...10...
av ...Kausebøl..... gnr. ...18... bnr. ...5... i Spydeberg.

Erklæringen kan ikke avlyses uten tillatelse fra Spydeberg Bygningsråd.

Utgiftene i forbindelse med denne erklæring bæres av undertegnede.

Trysil den 1/12 1976.

TRYGVE TRYSLIUS a/s
som eier av hytte på eiendommen/feste
nr. 10 av Kausebøl
gn. 18 bnr. 5



Organisasjonsnummer 926726439

Tinglysingsutdrag

Sak: 21-116632REN-JOOV/ISAR Amundrud og Kausebøl hyttevei

Gnr.: 418 og 461

Kommune: Indre Østfold

Saken gjelder: Regler om sambruk (bruksordning)

Avsluttet ved jordskifteretten: 10.03.2023

Dette er et tinglysingsutdrag som inneholder alle opplysninger av varig verdi og som skal tinglyses, jf. jordskifteoven § 6-31.

Den 10.03.2023 vedtar jordskifteretten følgende bruksordningsbestemmelser:

A - Vei inn til hyttefeltene Amundrud og Kausebøl

1. Velforeningen er en sammenslutning av veiens brukere og er allerede et veiløst etterveien § 55. Disse bestemmelsene er et supplement til veiets eksisterende «Veiletter for Amundrud og Kauschøl vels», vedtatt 22. juni 2019, revidert 20. juni 2020.
2. Alle partene i denne saken har brukt rett til veinettst innenfor hyttefeltene Amundrud og Kauschøl. Amundrud og Kauschøl hyttevel har ansvar for vedlikeholdet, jf. veiets vedtekter. Grøfter og stikkrenner er en del av vedlikeholdet.
3. Styret i Amundrud og Kauschøl hyttevel forplikter seg til å ha dialog med grunneier ift. drift og vedlikehold av veien inn til hyttefeltene. Ved veltak i hyttevelet om standard på vei, må det tas hensyn til at veien har kombinert bruk, dvs. at den skal benyttes både til kjøring inn til hyttene og som del av landbruksdrift.
4. Ved framtidig vedlikehold av standard på veien, må det påses at massene forsterker veien og at bæreevnen bedres.
5. Ved planlegging av tiltak på eiendommene som kan føre til skade på veien, skal tiltakshaver varsle hyttevelets styre minst 3 uker før tiltaket startes opp. For oppstart av tiltak skal gjennomføres befarng av veien for å registrere veiens tilstand. Styret i hyttevelet har ansvar for å kalle inn til befarng. Styret i hyttevelet og tiltakshaver, ev. representant for tiltakshaver, skal være representert på befarngen. Dokumentasjon på veiens standard sikres ved bilder og referat underskrevet av representantene.
6. Kjøring på veien som kan føre til skade på veien skal fortrinnsvis utføres i tørre perioder i sommerhalvåret eller ved tle om vinteren.
Skogbruksmaskiner skal ikke benytte stålbelter ved kjøring på veien.
7. Etter at tiltak i pkt. 5 er ferdig, skal det igjen avholdes befarng for å besiktige veien for å avklare hvilke ev. skader veien har blitt påført som følge av kjøringen. Ansvar for skader, samt gjennomføring av utbedringene, fremgår av pkt. 8.
Befarngen skal gjennomføres senest to uker etter at kjøringen er ferdig. Styret i hyttevelet har ansvar for å kalle inn til befarngen. Styret i hyttevelet og tiltakshaver, ev. representant for tiltakshaver, skal være representert på befarngen. Dokumentasjon på veiens tilstand sikres ved bilder og referat underskrevet av representantene.
8. Den som skader veien, ev. tiltakshaver, forplikter seg til å utbedre ev. skader som ble avdekket på befarngen i punkt 7. Utbedring gøres ved at veien bringes tilbake til den stand den var i ved befarng i punkt 5. Partene blir på befarngen i punkt 7 enige om hvilke utbedringstiltak som skal gjennomføres. Ved uenighet gjelder punkt 9.
Skade på veien som gjør at den ikke er framkommelig, utbedres umiddelbart.

Oslo og Østre Viken jordskifterett

-2-

21-116632REN-JOOV/JSAR

Regning sendes til skadevolder, ev. tiltakshaver.

9. Dersom partene ikke blir enige, må det først søkes råd hos kommunens landbruksavdeling. Ved fortsatt uenighet, oppnevner partene hver sin sakkyndig som i fellesskap kommer frem til en løsning. Blir ikke de sakkyndige enige, velger de en tredjeperson som avgjør saken. Partene må rette seg etter avgjørelsen som fattes. For øvrig kan tvist bringes inn for de alminnelige domstoler eller for jordskifteretten.

B - Høst i hyttefeltet Amundrud

1. I festekontraktene tilhørende gnr. 461/1 og 461/2 er det angitt at grunneieren disponerer alle trær omkring hyttene, men skal ved skogbehandlingen ta hensyn til at arealet nyttes til hytteområde og ikke i vesentlig grad forandrer områdets karakter. Normal høst i et skogsområde endrer ikke områdets karakter.
 2. Ved høst i området, forplikter grunneier seg til å varsle og informere styret i Amundrud og Kausebøl hytteveit. Varsel skal gis 3 mnd. før oppstart av skogsdrift.
 3. Styret i hytteveiet forplikter seg til å informere hytteeierne om varslet skogsdrift. Styret må melde fra til grunneier om hvilke hytteeiere som har behov for befarung ved sin hytte. Styret i hytteveiet har ansvar for å kalle inn til befarungen. Styret i hytteveiet, hytteeier, entreprenør og ev. grunneier skal være representert på befarungen.
 4. Dersom en hytteeier ønsker å beholde enkelte trær på egen festetomt, jf. tomteloseielsen § 16, forplikter grunneier, eller en representant for grunneier, til å være med på befarung for å avklare ønsket til hytteeier. Trær som hytteeier ønsker å få fjernet, tas med i hogsten.
 5. Dersom en hytteeier ønsker å beholde enkelte trær utenfor egen festetomt, dvs. trær som faller innunder det som må regnes for å være en del av grunneiers næringsdriftsområde, betaler hytteeier verdien av de aktuelle trærne for å la de stå, om ikke annet blir avtalt.
- Trærne verdsettes til tømmerverdi. Ved uenighet om verdien, kan kommunens skogbruksleder kontaktes.
6. Trær som blir stående etter ønske fra hytteeier, er hytteeiers ansvar. Dette gjelder skade og ulemper som senere oppstår.
 7. Trær innenfor festetomtene som ønskes fjernet utenom større skogsdrifter, avtales med grunneier. Kompensasjon til grunneier foretas iht. punkt 5.
 8. Ved høst er det naturlig at det blir liggende igjen kvisthauger i terrenget. Kvisthaugene legges utenfor festetomtene. Dersom hytteeierne ønsker å rydde kvisthaugene og annet virke, kan dette foretas uten nærmere varsel til grunneier. Dersom noe av avfallet kan benyttes til ved, har hytteeier lov til å ta dette til eget bruk.

Grunneier har ansvar for at stier og veier ryddes for hogstavfall.

9. Tømmerlumene legges på steder som ikke er til hinder for trafikk og ferdsel for hytteeierne. Nødvendig avklaring foretas ved befarung mellom styret i veiet og grunneier, ev. entreprenør, for høst. Tømmerlumner skal sikres. Sikring planlegges sammen med driftsansvarlig skogteierforening. Grunneier er ansvarlig for at sikring er utført.

10. Grunneier bør tilstrebe at høst utføres i tørre perioder i sommerhalvåret eller ved leie om vinteren. Skader i terrenget utbedres etter gjeldende regelverk for skogsdrift.

Bruksordningsbestemmelser – gjelder for A 1-9 og B 1-10

- Endring av disse bruksordningsbestemmelsene, foruten pkt. A1, A2 og A3, kan foretas på samme måte og på like vilkår som ved endring av «Vedtekt for Amundrud og Kausebøl vel», jf. pkt. 9 i vedtekt vedtatt 22. juni 2019, revidert 20. juni 2020. Pkt. A1, A2 og A3 kan ikke endres.
- Grunneier forplikter seg til å informere skogteierforening/entreprenør om disse bruksordningsbestemmelsene.

Jordskifteretten avsier med dette slik

slutning:

1. Bruksordningsbestemmelsene vedtas slik det framkommer ovenfor.

Rett utdrag


Anne Bogen Gjermundhus




Saken skal tinglyses på følgende eiendommer:

Kommune	Gnr.	Bnr.	Fnr.	Snr.
Indre Østfold (3014)	418	1		
Indre Østfold (3014)	418	1	1	
Indre Østfold (3014)	418	1	2	
Indre Østfold (3014)	418	1	3	
Indre Østfold (3014)	418	1	4	
Indre Østfold (3014)	418	1	5	
Indre Østfold (3014)	418	5		
Indre Østfold (3014)	418	5	6	
Indre Østfold (3014)	418	5	7	
Indre Østfold (3014)	418	5	8	
Indre Østfold (3014)	418	5	9	
Indre Østfold (3014)	418	5	10	
Indre Østfold (3014)	418	5	11	
Indre Østfold (3014)	418	5	12	
Indre Østfold (3014)	418	5	13	
Indre Østfold (3014)	418	5	14	
Indre Østfold (3014)	418	5	15	
Indre Østfold (3014)	418	5	16	
Indre Østfold (3014)	418	5	17	
Indre Østfold (3014)	418	5	18	
Indre Østfold (3014)	418	5	19	
Indre Østfold (3014)	418	5	20	
Indre Østfold (3014)	418	5	21	
Indre Østfold (3014)	418	5	22	
Indre Østfold (3014)	418	5	23	
Indre Østfold (3014)	418	5	24	
Indre Østfold (3014)	418	5	25	
Indre Østfold (3014)	418	5	26	
Indre Østfold (3014)	418	5	32	
Indre Østfold (3014)	418	5	34	
Indre Østfold (3014)	418	5	35	
Indre Østfold (3014)	418	6		
Indre Østfold (3014)	418	6	27	
Indre Østfold (3014)	418	6	28	
Indre Østfold (3014)	418	6	29	
Indre Østfold (3014)	418	6	30	
Indre Østfold (3014)	418	6	31	
Indre Østfold (3014)	418	6	33	
Indre Østfold (3014)	418	6	36	
Indre Østfold (3014)	418	6	37	
Indre Østfold (3014)	418	6	38	
Indre Østfold (3014)	418	6	39	
Indre Østfold (3014)	418	6	40	
Indre Østfold (3014)	418	6	41	
Indre Østfold (3014)	418	6	42	
Indre Østfold (3014)	418	6	43	

Indre Østfold (3014)	418	6	44
Indre Østfold (3014)	418	6	45
Indre Østfold (3014)	418	6	46
Indre Østfold (3014)	418	6	47
Indre Østfold (3014)	461	1	
Indre Østfold (3014)	461	1	1
Indre Østfold (3014)	461	1	2
Indre Østfold (3014)	461	1	3
Indre Østfold (3014)	461	1	4
Indre Østfold (3014)	461	1	5
Indre Østfold (3014)	461	1	6
Indre Østfold (3014)	461	1	7
Indre Østfold (3014)	461	1	8
Indre Østfold (3014)	461	1	9
Indre Østfold (3014)	461	1	10
Indre Østfold (3014)	461	1	11
Indre Østfold (3014)	461	1	12
Indre Østfold (3014)	461	1	13
Indre Østfold (3014)	461	1	14
Indre Østfold (3014)	461	1	15
Indre Østfold (3014)	461	1	16
Indre Østfold (3014)	461	1	17
Indre Østfold (3014)	461	1	18
Indre Østfold (3014)	461	1	19
Indre Østfold (3014)	461	1	21
Indre Østfold (3014)	461	1	22
Indre Østfold (3014)	461	1	23
Indre Østfold (3014)	461	1	24
Indre Østfold (3014)	461	1	25
Indre Østfold (3014)	461	1	26
Indre Østfold (3014)	461	1	27
Indre Østfold (3014)	461	1	28
Indre Østfold (3014)	461	1	29
Indre Østfold (3014)	461	1	30
Indre Østfold (3014)	461	1	31
Indre Østfold (3014)	461	1	32
Indre Østfold (3014)	461	1	33
Indre Østfold (3014)	461	1	34
Indre Østfold (3014)	461	1	35
Indre Østfold (3014)	461	1	36
Indre Østfold (3014)	461	1	37
Indre Østfold (3014)	461	1	38
Indre Østfold (3014)	461	1	39
Indre Østfold (3014)	461	1	40
Indre Østfold (3014)	461	1	41
Indre Østfold (3014)	461	1	42
Indre Østfold (3014)	461	1	43
Indre Østfold (3014)	461	1	44



Indre Østfold (3014)	461	1	45
Indre Østfold (3014)	461	1	46
Indre Østfold (3014)	461	1	47
Indre Østfold (3014)	461	1	48
Indre Østfold (3014)	461	1	49
Indre Østfold (3014)	461	1	50
Indre Østfold (3014)	461	1	51
Indre Østfold (3014)	461	1	52
Indre Østfold (3014)	461	1	53
Indre Østfold (3014)	461	1	54
Indre Østfold (3014)	461	1	55
Indre Østfold (3014)	461	1	56
Indre Østfold (3014)	461	1	57
Indre Østfold (3014)	461	1	59
Indre Østfold (3014)	461	1	60
Indre Østfold (3014)	461	1	62
Indre Østfold (3014)	461	1	63
Indre Østfold (3014)	461	1	64
Indre Østfold (3014)	461	1	66
Indre Østfold (3014)	461	1	67
Indre Østfold (3014)	461	1	69
Indre Østfold (3014)	461	1	72
Indre Østfold (3014)	461	1	73
Indre Østfold (3014)	461	1	74
Indre Østfold (3014)	461	1	75
Indre Østfold (3014)	461	1	76
Indre Østfold (3014)	461	1	77
Indre Østfold (3014)	461	1	78
Indre Østfold (3014)	461	1	79
Indre Østfold (3014)	461	1	80
Indre Østfold (3014)	461	1	81
Indre Østfold (3014)	461	1	82
Indre Østfold (3014)	461	1	84
Indre Østfold (3014)	461	1	85
Indre Østfold (3014)	461	1	86
Indre Østfold (3014)	461	1	87
Indre Østfold (3014)	461	1	88
Indre Østfold (3014)	461	1	89
Indre Østfold (3014)	461	1	91
Indre Østfold (3014)	461	1	92
Indre Østfold (3014)	461	1	93
Indre Østfold (3014)	461	1	94
Indre Østfold (3014)	461	1	95
Indre Østfold (3014)	461	2	

FOR TINGLYSING

DAGBOKFØRT

21. APR 81 02670

SORENSKRIVEREN I
HEGGEN OG FRØLAND

Sett à 4 stk. hvorav 1 for tinglysning: 529-0859-4.
 Pakker à 25 stk. vanlige: 529-0860-8.
 Pakker à 25 stk. for tinglysning: 529-0861-6.
 Landbruksforlaget, Postboks 3647 Gamblebyen, Oslo

Eftertrykk forbudt

FESTEKONTRAKT

Mellem Grethe Mørk, person nr. 131022
 1820 SPYDEBERG
 adr.:
 Kausebøl, GNR. 18, BNR. 5
 Spydeberg, kommune, heretter kalt eteren, og
 Torunn Riiser, person nr. 190939
 Garver Ytteborgsvei 111, Oslo 9, heretter kalt
 eteren, er det i dag inngått følgende festecontrakt:

1. Tomta.

Festrenten leier en hyttetomt av eieters eiendom Kåusabøl, kommune.

GNR. 18 BNR. 5 i Søydebørg.

Tomta gis nr. 10 på Kåusabøl fritidsgrend hyttelott.

Tomta er godkjent for hyttebygging i.h.t. reguleringsplan/disposisjonsplan, stadfestet.

18. november 1969

A. Tomtas beliggenhet er avmerket på plankartet for området og har flatt koordinatene

$x = 1106,46$, $y = 1096,21$

eller: punkt nr. 10

B. Tomta er oppmålt i/fr. vedlagte kartforretning av

hvor tomtas grenser er angitt.

Festeleiden er 80 år og regnes fra kontraktens underskrift.

C. Anten beskrivelse:

C. Annen beskrivelse:
Tømta har fått nr. 10 etter godkjent disposisjonsplan.....

§ 2. Festeavgiften.

Festavgift pr. kalenderår er kr. 682,..... For den gjenvendende del av første kalenderår er festavgiften kr. 682,..... Festavgiften for gjenvendende del av innværende år er kr. 682,..... For første kalenderår er festavgiften kr. 682,..... For første kalenderår er festavgiften kr. 682,..... For første kalenderår er festavgiften kr. 682,.....

§ 3. Grunnlagsinvesteringer.

Ved kontraktens underskrift forfaller til betaling ved siden af festeavgiften, jfr. § 2, andel av fellesinvesteringene:

Anlegg for vannforsyning	kr.	---
Anlegg for avløp og renovasjon	kr.	---
Anlegg av veg og parkering	kr.	300,-
Plankostnader		
	kr.	---
	kr.	---
Andel grunnlagsinvesteringer	kr.	

§ 4. Avgifter

Festeren forplikter seg til å betale avgift til eieren eller kommunen for utført renovasjon, vann og kloakktjenester.

Tillegge til dette kommer eventuelt utgifter til vedlikehold av veg og snøbrøyting.

Avgiften er gjensstand for regulering hvert år.

Første år er ovennevnte avgifter:

Renovasjon	kr.	---
Vann/kloakk	kr.	---
Veg m/u snøbrøyting	kr.	---
Sum	kr.	

§ 5. Bebyggelse.

Festeren gis rett til å føre opp en hytte som skal plasseres etter anvisning fra bygningsrådet. For øvrig vises til reguleringsbestemmelsene som følger vedlagt.

§ 6. Vann, avløp og renovasjon.

1. Festeren plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende forskrifter for området vedkommende vann, avløp og renovasjon. Dersom det kommer kommunale pålegg om å bygge anlegg i forbindelse med vann, avløp og renovasjon, forplikter festeren seg til å dekke sin forholdsmessige andel av disse kostnadene.
2. Vannkildene skal benyttes hensynfullt til felles beste for festerne i området.
3. Avfall og kloakk/spillvann må ikke forurense noen drikkevannskilde eller på annen måte senere omgivelse.

§ 7. Veger, parkering, adkomst.

Festeren gis rett til adkomst til sin hytte etter de veger som er utlagt i reguleringsplanen/disposisjonsplanen.
Dersom eieren ikke har opparbeidet veger og krevet refusjon for dette, forplikter festeren seg til å være med på å dekke opparbeidskostnadene dersom dette skulle bli aktuelt, samt være med på å dekke de årlige vedlikeholdsutgifter for vegene.
Vedørende parkering vises til parkeringsplanen. Festeren plikter å hensette sine biler på de oppmerkede parkeringsplasser.

§ 8. Høget, terrengbehandling, jakt, fiske, beite m.v.

Eieren eier skogen i byggeområdet, men skal ved skogbehandling ta hensyn til at byggeområdet nyttes til hytteområde.
Festeren må ikke foreta inngrep som forandrer terrengets utmarks karakter.
Utenom det avgrensede byggeområde skal skogbruk drives etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer, jfr. Lov om skogbruk og skogvern.
Materialtransport m.v. må skje slik at når i terrenget såvidt mulig unngås. Tomta skal holdes ryddig for avfall, materialrester m.v.
Festeren gis ingen jaktrett, fiskerett eller rett til ved på eierens eiendom. Festeretten endrer ikke beiteretten i området, og eieren er ikke ansvarlig for skade voldt av dyr på beite. Eventuell skade på beitedyr som kan føres tilbake på forhold som skyldes festeren, skal denne være ansvarlig for. Kun i spesielle tilfeller kan festeren, etter avtale med eieren eller eventuelle beiteberettede, sette opp gjerdet til vern mot beitedyr.

§ 9. Forretningsmessig virksomhet.

Festeren har ikke adgang til å drive forretningsmessig virksomhet på tomta/hytta, så som varesalg, berbergsvirksomhet o.l. Hytta kan leies ut inntil ... uker pr. kalenderår.

§ 10. Videre utbygging og utvikling i reguleringsområdet.

Bebyggelse i reguleringsområdet utover det som er angitt i reguleringsplan/disposisjonsplan datert 13.05.66, er ikke tillatt med mindre reguleringsplan/disposisjonsplanen blir endret. Festeren kan ikke gjøre innsigelser mot nye fellesanlegg i området, så som veger, parkeringsplasser, anlegg for vann, avløp og renovasjon m.v. Festeren kan heller ikke gjøre innsigelser mot framføring av kabler for elektrisitet eller fjernsyn, og festeren forplikter seg til å la eventuelle luftkabler, ledninger eller jordkabler for slike anlegg passere over sin tomt.

§ 11. Overdragelse m. v.

Overdragelse av festeretten med bebyggelse kan bare skje med eierens samtykke, men samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Framlegg av festeretten er ikke tillatt. Et slikt opplegg for hytte på tomta innen ... kan eieren kreve festet avviklet i stedet for å godta overdragelse. Denne bestemmelse gjelder ikke ved overdragelse til ektefelle eller livsarvinger.

§ 12. Regler ved festeridens utløp.

Når festekontrakten er opphørt, kan eieren kreve bebyggelsen fjernet og tomta ryddet på festerens bekostning. Utkastelse kan skje uten søksmål etter tvangskullbyrdslovens § 3, pkt. 9.

§ 13. Regler for mislighold.

Blii kontrakten hevet p.g.a. vesentlige mislighold fra festerens side, kan utkastelse skje som bestemt i § 12. Som vesentlig mislighold regnes bl.a. utkastelse av å betale skyldig festavgift og andel av felleskostnader innen 2-10-... uker fra mottatt påkrav og umiddelbart etter feil på beite, gitt i strid med denne kontrakt snarest mulig etter mottatt påkrav om dette. Slikent festeren ikke har etterkommet krav om retting av feil innen en frist på 1-6n måned, kan eieren, om han ønsker det, selv rette feil og belaste festeren for kostnadene.
For skyldig festavgift har eieren adgang til å beregne seg 5 % rente over Norges Banks diskonto til enhver tid, fra sendt krav om innbetaling og inntil betaling finner sted.
Før eieren går til heving av kontrakten, riving av hytta eller tvangsauksjon, skal han i rekommendert brev varsle panthavere med tinglyst panterett etter grunnboka. Disse kan avverge rekommendert brev innen 1-6n måned fra varsel er gitt å betale det skyldige beløp + renter og kostnader.

§ 14. Panterettigheter - befeiler.

Eieren forbeholder seg forstepreriet panterett i festeretten og bebyggelsen for et beløp inntil 3-tre- års festavgift for skyldig festavgift og andel av felleskostnadene, renter og andre krav mot rett til tvangsauksjon uten søksmål. Festeren kan kreve denne panterett frafalt mot å stille bankgaranti eller annen fullgod sikkerhet for tilsvarende beløp.
Eieren plikter å sørge for panterefall på den tomt som det her er inngått festeavtale om. Tomta skal være heftelsesfri med unntak av ovennevnte panterett.

§ 15. Tinglysning.

Denne kontrakt kan tinglyses som heftelse på hovedeiendommen. Alle utgifter i forbindelse med opprettelse av kontrakten og eventuell tinglysning dekkes av festeren.

§ 16. Særbestemmelser.

De reguleringsvedtekter som gjelder for området, inngår som del av denne kontrakt, og festeren forplikter seg til å rette seg etter disse.

§ 17.

Tvist om forståelsen av denne kontrakt avgjøres ved voldgift, hvor Sorenskriveren i Hvaler, oppnevner 3-4 re- voldgiftsmenn og utpeker formann.

§ 18. Andre bestemmelser.

Festecontrakt av 5.1.77 med Trybo-Trysilhus A/S som fester, slettes.
Festeretten overføres til Torunn Riiser.

Trysil 6.4.1981

Jon Ola Lund
Jon Ola Lund
Odd Taugbøl

Denne kontrakt er utstedt i 2-40- eksemplarer hvorav eier og fester har ett hver.

Oppløst den 19.03.1981
Torunn Riiser
Fester

Undertegnede attesterer at denne kontrakt er underskrevet av eier og fester og at begge er over 20 år.

1. *Pa. Knut Røed* *Knut Røed*
person nr. 02.06.49
2. *Bjorn H. H. H. H.* *Bjorn H. H. H.*
person nr. 02.06.49

KAUSEBØL 19

OFFENTLIG TRANSPORT

 Oslo Gardermoen	1 t 10 min 
 Tomter stasjon Linje R22	9 min  7.1 km
 Amundrød Linje 408	5 min  2.4 km
 Egeland Linje 408	5 min  2.6 km

AVSTAND TIL BYER

Ski	23 min 
Askim	24 min 
Oslo	47 min 

LADEPUNKT FOR EL-BIL

 Ytre Enebakk barneskole	10 min 
 Kople Kiwi Ytre Enebakk	11 min 

VINTERSPORT

- Langrenn**
- Avstand til nærmeste løype: 517 m
 - 96 km preparert løype innenfor 15 km



- Alpin**
- Turbofjøla snowboardbakke
 - Kjøretid: 33 min
 - Skitrekk i anlegget: 1



AKTIVITETER

Amundrud Gårdsmuseum	5 min 
Østmarka Golfklubb	12 min 
Spydeberg Rideklubb	15 min 
Bermerud v/Lyseren- badeplass	20 min 
Askim ridesenter	21 min 

SPORT


 Tomter skole Aktivitetshall, ballspill	10 min  7.3 km
 Ytre Enebakk skole Aktivitetshall, ballspill	10 min  8.3 km
 Ytre Enebakk Treningssenter	11 min 
 Spydeberg Treningssenter	14 min 

DAGLIGVARE

Kiwi Tomter PostNord	9 min  7 km
Kiwi Ytre Enebakk PostNord	10 min  8.6 km



Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2026



Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboe ne vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2026



Boligselgerforsikring fra Fremtind

Når du kjøper eller selger eiendom, er trygghet og forutsigbarhet viktig for både kjøper og selger. Med boligselgerforsikring fra Fremtind er både kjøper og selger godt ivaretatt dersom det oppdages feil eller mangler i etterkant av salget.

Boligselgerforsikringen dekker selgers økonomiske ansvar etter avhendingsloven. Hvis kjøper oppdager feil eller mangler etter overtakelsen, vil Fremtind behandle reklamasjonen på vegne av selger. Dette betyr at kjøper kan forholde seg til en profesjonell part, noe som bidrar til en ryddig prosess for begge parter.

Fordeler med boligselgerforsikring fra Fremtind

- ✓ Enkelt å reklamere på mangler for både kjøper og selger
- ✓ Profesjonell håndtering av reklamasjon
- ✓ Rask og rettferdig saksbehandling for begge parter

ⓘ Hvis boligselger har kjøpt boligselgerforsikring fra Fremtind er dette informert om i selgers egenerklæringsskjema

Boligkjøperforsikring

Hvis din nye bolig har skjulte feil kan dette koste deg både tid og penger.

Dine fordeler

- Unngå bekymring og stress
- Spar verdifull tid
- Få advokatkostnadene dekket

Med vår boligkjøperforsikring er du i trygge hender hvis du oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt. Forsikringen gir deg tilgang på hjelp fra advokater, saksbehandlere og jurister som er spesialiserte på eiendomskjøp. De står klare til å hjelpe deg i fem år etter overtagelse – uten at du trenger å bekymre deg for egne og eventuelle idømte saksomkostninger.

Få hjelpen du trenger!

- **Når:** Du kjøper forsikringen når du kjøper en brukt bolig. Da gjelder avhendingsloven.
- **Hvor:** Hos eiendomsmegler senest ved kontraktsmøte.
- **Hvordan:** Krysses av i kjøpekontrakten. Forsikringsbevis og vilkår sendes per e-post.

Forsikringen er meglet frem av Söderberg & Partners og er plassert hos Gar-Bo Försäkring AB.


*Det tas forbehold om pris- og vilkårsendringer.

Hva koster forsikringen?

Forsikringspremien trekkes i oppjøret.

Borettslagseiendom:	kr 9 500
Seksjonert eiendom/ aksjebolig:	kr 13 500
Enebolig/fritid/tomt:	kr 19 500

Egenandel påløper ved 10 timers bistand, tvist eller rekvirering av takst, avhengig av hva som kommer først. Egenandelen avhenger av boligtypen du har kjøpt.



soderbergpartners.no/eiendom

Sikre hjemmet ditt med Boligeierfordelen

Vi er glade for å kunne tilby deg Boligeierfordelen – en unik fordel som gir deg 20 prosent rabatt på boligforsikring det første året, når du har kjøpt bolig gjennom EiendomsMegler 1



Hvorfor velge Boligeierfordelen?

- **20 prosent rabatt på forsikringen** det første året, når du kjøper bolig gjennom EiendomsMegler 1. Rabatten gjelder din nye bolig og er uavhengig av hvilken dekning du velger på boligforsikringen din. Etter 12 måneder fornyer vi forsikringen til ordinær pris, men du beholder samle- og bankrabatten.
- **Full trygghet fra dag én fordi** forsikringen din dekker alt fra skader på hus og innbo, til uforutsette hendelser som vannlekkasjer, tyveri og naturskader.
- **Beskyttelse av eiendelene dine under flytting** slik at du får dekket kostnader knyttet til eventuelle skader eller tap som kan oppstå i flytteprosessen.
- **Rask oppfølging** fra rådgiver i SpareBank 1 som tar kontakt med deg innen tre virkedager etter at du har fylt ut oppgjørsskjemaet. Rådgiveren sørger for at boligen din blir forsikret med den beste dekningen til den beste prisen, og at korrekt rabatt er lagt inn.

Hvordan komme i gang?

1. Velg "**kontakt meg!**" i oppgjørsskjemaet du fyller ut etter at du har kjøpt boligen.
2. En rådgiver fra SpareBank 1 kontakter deg for å sette opp en forsikringsavtale.
3. Med forsikringen på plass, har du forsikring med 20 prosent rabatt det første året.

Vi er her for å hjelpe deg

Vi i SpareBank 1 er opptatt av at hver bolig og hver kunde er unik. Derfor tar vi oss tid til å gå gjennom forsikringsbehovene dine. Etter en kort samtale med oss, kan du føle deg trygg på at du har den dekningen som er best for deg og det nye hjemmet ditt.



OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

Generelt

Lov om avhending av fast eiendom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.
2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.
3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmpumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antennor og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).
5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.
6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVENTILATOR av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrenskingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.



Det kan være både spennende og litt skummelt å kjøpe ny bolig

Vi hjelper deg så du blir best mulig forberedt.
Få tilbud om boliglån hos oss på
sparebank1.no/ostfold-akershus



Skann koden for
mer informasjon

Priseksempel Grønt boliglån pr 12.05.26: Låner du 2 millioner over 25 år, koster lånet 1.612.222 kr og totalt 3.612.222 kr. Nominell rente er 5,24 og effektiv rente er 5,44 % og månedlig terminbeløp 12.033 kr.

Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2025, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsloven.



Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerrådet, Advokatforeningen ved Lovutvalget for eiendomsmegling, Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av bl.a. eiendomsmeglingsloven § 6-8.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som anbefales ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder salgsoppgave og tilstandsrapport.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

1. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til selger. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser, og motbud (bud fra selger), aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til selger skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur som f.eks. BankID eller MinID.

2. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud inngis.

3. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere selger, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer selger og interessenter et tilstrekkelig grunnlag

for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

4. Megler skal ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selger, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 3.

6. Megleren skal, så langt det er nødvendig og mulig, holde budgiverne skriftlig orientert om mottatte bud, herunder budets størrelse, forbehold og akseptfrist. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. For øvrig vil megler, på forespørsel fra andre, opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder relevante forbehold.

7. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet formidles gjennom fullmektig.

8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er inngitt til megler og innholdet i budet er formidlet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen. Man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom.

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Bindende bud på eiendommen

Kausebøl 19, 1821 SPYDEBERG

Gnr 418, bnr 5, fnr 10, i Indre Østfold kommune.

Oppdragsnr. 5460260069

Bud stort kr.: _____

(I tillegg kommer omkostninger iht. salgsoppgaven. Evt. andel fellesgjeld kommer i tillegg til budet).

Eventuelle forbehold: _____

Ønsket overtagelsesdato: _____ / _____ Akseptfrist: _____ / _____ kl.: _____

Finansieringsplan

Lån i _____ v/ _____ tlf. _____ kr _____

Lån i _____ v/ _____ tlf. _____ kr _____

Egenkapital i _____ v/ _____ tlf. _____ kr _____

Hvor kommer egenkapitalen fra?: _____

(salg av bolig, BSU, bankinnskudd, oppsparte midler)

Jeg/vi ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1: Ja ☐ Nei ☐Jeg/vi ønsker verdivurdering fra EiendomsMegler 1 Ja ☐ Nei ☐Jeg gir bud som: Forbruker ☐ Ledd i næringsvirksomhet/juridisk person (selskap) ☐**Forbruker:** Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.**Ledd i næringsvirksomhet/juridisk person (selskap):** Der kjøper er en privatperson kan man likevel anses for å kjøpe eiendommen som ledd i næringsvirksomhet. Dette kan for eksempel være der en privatperson kjøper bolig for utleie/salg, og driver med dette i et slikt omfang at virksomheten blir ansett for å være næringsvirksomhet. Dersom du representerer en juridisk person (selskap) som skal stå som kjøper av eiendommen skal dette alternativet velges. Dersom du er i tvil om du anses som forbruker eller for å kjøpe eiendommen som ledd i næringsvirksomhet bes det om at du tar kontakt med megler på oppdraget.

Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg, samt å ha besøkt eiendommen.

Budet er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven. Undertegnede er kjent med forbrukerinformasjon om budgivning.

Budgiverne samtykker i at hver av partene forplikter hverandre i forbindelse med endring/inngivelse av bud og/eller vilkår.

EiendomsMegler 1 anbefaler bruk av Gi Bud-funksjonen som er tilgjengelig på eiendomsmegler1.no og Finn.no. Alternativt kan budskjema printes, fylles ut, signeres, leveres vårt kontor, eller skannes og sendes pr. e-post til megler eller meglerkontor. Vi anbefaler at budet sendes kryptert hvis det sendes pr. e-post. Uavhengig av forsendelsesmetode må du ringe megler og forsikre deg om at budet er mottatt.

Budgiver 1

Navn: _____

Fødselsnr.: _____

Tlf.: _____ Mobil: _____

E-post: _____

Adresse: _____

Postadr.: _____

Sted/Dato: _____

Underskrift: _____

Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

Budgiver 2

Navn: _____

Fødselsnr.: _____

Tlf.: _____ Mobil: _____

E-post: _____

Adresse: _____

Postadr.: _____

Sted/Dato: _____

Underskrift: _____

Budgiver 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Visste du at...

Du har mange fordeler
gjennom EiendomsMegler 1,
enten du er boligkjøper eller boligselger.
Ta kontakt med oss for å høre mer.

Marius Moseby
Eiendomsmegler MNEF - Daglig leder

Telefon: 907 42 381
E-post: marius.m@eiendomsmegler1oa.no

EiendomsMegler 1 Askim
Rådhusgata 16, 1830 ASKIM