

打样前印前检查

结论：生产 PDF 未生成。尺寸、法定文案与源文件质量仍存在阻塞。

HOLD - 非生产文件

HOLD 尺寸冲突

120×200 mm 成品加四边 3 mm 出血应为 126×206 mm；与 125×205 mm artboard 不一致。

HOLD 源文件不足


附件为扁平 RGB 展示图，无 ICC、无可编辑分版，正反面约为方形。

HOLD 法定文案待定

背面法定净含量文案尚未确认。不能用正面“250 g”代替或擅自补写。

WARN 印刷色彩条件

目标要求 CMYK，但工厂 ICC 配置和总墨量上限未提供，无法完成可追溯分色。



关键像素结论

源图	1376×768 px / RGB / 300 dpi 元数据 / 无 ICC
正面区域	约 492×501 px；若硬拉到 120×200 mm，约 104×64 ppi 且比例变形
300 dpi 目标	按 120×200 mm 成品 + 3 mm 出血，单面页面至少约 1488×2433 px

尺寸冲突判定与放行清单

HOLD - 非生产文件

以下口径互不等价；在工厂确认前不能选择任何一个作为生产页面。

输入/解释	成品 Trim	含 3 mm bleed 的页面	判定
客户表格	120×200 mm	126×206 mm	与工厂邮件不一致
若 125×205 是 Trim	125×205 mm	131×211 mm	与客户成品尺寸不一致
若 125×205 含 bleed	119×199 mm	125×205 mm	仍与客户成品尺寸不一致

检查清单

PASS	原稿身份	已锁定 approved-artwork；源 PNG 未改动，SHA-256 已记录。
HOLD	Trim / Bleed	两套尺寸未能闭合；TrimBox、BleedBox 与刀模线不可建立。
FAIL	像素与比例	单面约 492×501 px，低于约 1488×2433 px，且比例不符。
HOLD	CMYK 分色	未指定工厂 ICC 与总墨量；RGB 扁平图不能做可追溯生产分色。
HOLD	背面法定文案	精确文案、语言、字号与合规位置尚未获批；未伪造。
HOLD	工厂结构模板	缺少正式刀模、封边/拉链/热封区、安全区及正反面方向。
HOLD	生产 PDF	未生成；本报告没有可送印页面，不能替代生产文件。

放行所需确认/文件

- 工厂确认 125×205 mm 是成品尺寸还是含出血画板，并提供正式刀模模板。
- 客户批准背面法定净含量的完整原文；不以现有正面“250 g”代替。
- 提供正反面可编辑矢量源文件，或满足最终页面约 1488×2433 px 的高分辨率分版原稿。
- 工厂提供 CMYK ICC 配置与总墨量要求；若无，请明确批准采用的标准配置。