Mitsubishi Pajero Full 2003- Para brisa.

Vidro de média complexidade. O detalhe fica por conta da moldura externa que é inteiriça, e por ser de fácil remoção, deve-se cola-la ao novo vidro com cola de vidro.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Remova os limpadores.



3

Remova os acabamentos laterais da grade.



4

Para remover os grampos da grade utilize uma fenda pequena para introduzir abaixo da grade próximo ao grampo, fazendo uma alavanca para o deslocamento do grampo.




5

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.



6


Utilize um alicate de bico para dar início ao deslocamento da moldura, inicie por uma das pontas.





7

O espelho retrovisor interno é preso por um parafuso T20 de fácil remoção.



8

Faça a remoção do vidro com cabo de aço e sempre protegendo o painel do veículo.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

9

Aplique uma pequena camada de adesivo na borda do novo vidro e encaixe a moldura.



10

Desta forma a moldura não corre o risco de soltar com veículo em alta velocidade.



11

Aplique logo em seguida o adesivo no quadro do veículo e instale o vidro, dando os ajustes necessários a moldura.



12

Faça a montagem da grade e das palhetas, para conclusão do serviço.

