Mitsubishi TR4 2010 – Para-brisa.

Vidro de média complexidade, o detalhe fica por conta das molduras do vidro que se dividem em 4 peças, sendo duas laterais de metal presas diretamente a lataria por grampos plásticos, uma na parte inferior de metal também presa diretamente a lataria por grampos e uma superior de borracha encaixada ao vidro.

Para substituição deste vidro não é necessário remover as palhetas e a grade.

1

Utilizando uma espátula comece por desencaixar os frisos laterais.



2



3

Da mesma forma retire o friso inferior, destrave os grampos obedecendo uma sequência para destrava-los.



4




5

Para retirar a guarnição superior, utilize um alicate de bico para começar a deslocar a guarnição em um dos cantos.




6

A moldura superior deve ser instalada imediatamente ao novo vidro, para evitar possíveis deformações. Caso não se prenda ao vidro utilize uma fita crepe para prende-la.

7

Para retirar o espelho retrovisor interno, utilize um alicate de bico para destrava-lo por baixo em sua base.




8

Faça a remoção do vidro utilizando cabo de aço.



9

Cuidado com os calços plásticos existente na parte superior.




9

Removido o vidro faça a aplicação do novo adesivo, neste veículo é possível utilizar o corte parcial.



10

Após a colagem do novo vidro encaixe os frisos externos começando pelo inferior e em seguida os laterais sempre guiando os grampos uma a um na sequência.





11

Para finalizar encaixe o espelho retrovisor interno.

