VW POLO 2003 JAN PTA TR cod.138514

Vidro de média complexidade para substituição, é necessário remover a coluna para inserir o vidro na porta.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Na remoção do forro de porta é necessário remover a moldura do puxador de porta para ter acesso a dois parafusos.



3

A moldura é desencaixada puxando para frente.



4



5

Para iniciar o desencaixe do forro o ideal é começar por baixo na direção do forro de porta.




6



7

O conduite da maçaneta interna deve ser retirado, soltando primeiro o conduite e depois o gancho do cabo.



8

Para retirar a coluna é necessário abaixar completamente o vidro da porta e que se remova um parafuso localizado na base da coluna.



9

Removido o parafuso, force a coluna correndo para baixo para desencaixar sua ponta superior.



10



11

A coluna é retirada da porta por dentro puxando para cima.



12

Para inserir o vidro na guarnição não é preciso retirá-la da porta. Insira primeiro a parte de baixo do vidro na guarnição.



13

Vidro todo encaixado.



14

Para inserir a coluna novamente introduza por entre a guarnição e o vidro de porta.



15



16

