Romania
Judetul Prahova
Comuna Puchenii Mari
Nr. 7352 din 05.11.2012

NOTA DE CONSTATARE

Incheiata astazi 05.11.2012 pe teritoriul administrative al comunei Puchenii Mari

Urmare a notificarii C.L.S.U. Puchenii Mari nr. 7170 din 30.11.2012 si a ordinului Prefectului judetului Prahova nr. 474/29.07.2010, in data de 05.11.2012 s-a constituit comisia de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase in vederea verificarii in teren si analizarii aspectelor semnalate.

La efectuarea constatarii au participat:

- Ing. Dorobantu Aron Consiliul Judetean Prahova;
- Ing. Racovita Ioan S.G.A. Prahova;
- Mr. Vilcu Gheorghe I.S.U. Prahova;
- Dl. Constantin Sorin primar comuna Puchenii Mari.

Descrierea situatiei:

Distributia apei la consumatori (aproximativ 300 familii) se face din singurul foraj aflat in exploatare, foraj la H=30 m, care pompeaza direct in reteaua existenta – conducta din azbociment si otel avand Dn 180, L=2000 m. Conducta este veche, inregistreaza mari pierderi si datorita functionarii prin pompare direct din foraj, se inregistreaza spargeri dese iar sistemul nu asigura rezerva de consum orar, de incendiu si de avarie, iar calitatea apei lasa de dorit prin lipsa instalatiilor de dezinfectie la sursa.

In zona gospodariei de apa a comunei s-a constatat:

- existenta unui alt foraj la 60 m, artezian care nu a fost echipat si nu a functionat niciodata;
- un rezervor de beton de aproximativ 250 mc. dezafectat;
- statia de pompe dezafectata;
- nu exista statie de tratare a apei.

Masuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit.(e) din Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, primaria va sesiza (telefonic) si in termen de 24 h (adresa scrisa), Institutia Prefectului – Judetul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Judetul Prahova, I.S.U. Prahova si Consiliul Judetean Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodari de taluzuri, alunecari de teren, blocari de drumuri, etc.

Raspunde: Conducerea primariei comunei Puchenii Mari

Termen: permanent

2. Se vor intreprinde de urgenta demersurile legale pentru obtinerea fondurilor necesare denisiparii putului existent (H=60 m) si echiparea lui in vederea punerii in functiune si racordarea la reteaua existenta, realizarea unui alt foraj la o adancime de 120 m si echiparea lui (fiind necesar pentru extinderea retelei de apa in vederea alimentarii a circa 3000 de gospodarii), reabilitarea rezervorului de beton si a statiei de pompe precum si realizarea unei statii de tratare a apei

Raspunde: Conducerea primariei comunei Puchenii Mari Termen: urgent, incepand cu 05.11.2012

Prezenta nota de constatare contine 2 (doua) pagini numerotate si s-a intocmit in 4 (patru) exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara.

Consiliul Judetean Prahova Ing. Dorobantu Aron

/

S.G.A. Prahova

Ing. Racovita loan

I.S.U. Prahova


Mr. Vilcu Gheorghe

Primaria Comunei Puchenii Mari Primar

The state of the s

cardonierente caronalete, ordinar de Leitzuri, attantar de la terranda de la terranda incomet de diferente de

Constantin Sorin



ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

PRIMARIA PUCHENII MARI

NR. 8740/18.12.2012

CATRE,
Institutia Prefectului Judetului Prahova

CSW W

Urmare solicitarii dumneavoastra nr.8540/17.12.2012 va comunicam stadiul realizarii masurilor dispuse in Nota de Constatare nr.7352/05.11.2012, astfel:

-au fost obtinute fonduri de la Consiliul Judetean Prahova pentru reabilitarea putului existent H=60 m (denisipare si echipare put si reabilitarea rezervorului de apa;

-a fost incheiat cu Consiliul Judetean Prahova Contractul de Asociere nr.7956/27.11.2012 pentru "realizare foraj put apa in comuna Puchenii Mari":

-au fost finalizate procedurile pentru atribuirea contractelor de executie si incheiate contractele de lucrari urmand ca in cel mai scurt timp lucrarile sa fie finalizate si receptionate.

PRIMAR,
Constantin Mexandru Sorin

SEGRETAR, Nicolad Gabriela