

电击后勒颈他杀法医学鉴定 1 例

段祯杰¹, 黄泉源², 杨 怡¹, 贾海鹏³, 苏 秦¹, 张 琳¹, 李文鹤¹, 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 恩施土家族苗族自治州公安局, 湖北 恩施 445000;

3. 武汉市公安局硚口区分局, 湖北 武汉 430000)

【关键词】法医病理学; 电击; 勒死; 他杀; 联合死因

【中图分类号】DF795.4

【文献标识码】B

【文章编号】1001-5728(2015)05-0541-02

doi: 10.13618/j.issn.1001-5728.2015.05.040

1 案例资料

1.1 简要案情

某男报警称其妻在一旅馆房内“昏迷”, 民警赶到客房内发现一女子(33岁)仰卧于床上已死亡。现场未见搏斗迹象。

1.2 法医学检验

尸体检验 尸表检验见: 颜面部青紫, 口唇发绀, 双眼睑、球结膜密集点状出血, 以下睑结膜为著。颈前部甲状软骨水平见一水平、环状索沟, 绕左右胸锁乳突肌中部、肩胛肌中部而止于项部, 颈外侧部及项部索沟较表浅, 甚至中断(图1)。甲状软骨处皮肤索沟明显凹陷, 表面光滑, 其上、下缘散在条状表皮擦伤。主索沟上1.0cm~1.8cm见另一平行、不连续且略浅的索沟。面部及索沟上方皮肤散在点状出血。左肩中部皮肤见2处片状电流斑(图2), 中央凹陷, 边缘整齐且炭化显著, 深达真皮层。右大腿中段前面见2处电流斑(图3), 中央表皮缺失, 外周皮肤隆起呈灰白色, 周围见充血反应带。解剖见: 舌骨下肌群局部受压凹陷, 结缔组织及肌肉散在小片状出血。舌骨、喉头诸软骨未见骨折。肺膨隆, 气肿明显, 表面散在点状出血; 心底部心外膜散在点状出血。余未见异常。

组织病理学检验 颈部索沟处皮肤结缔组织染色示表皮及部分真皮均呈柠檬黄色阳性改变(图4)。左肩部及右大腿电流斑见表皮及真皮浅层脱落, 并见大小不等气化空泡形成; 部分表皮细胞融合、致密, 界限不清, 可见组织炭化; 棘细胞层、基底细胞层及真皮附属器细胞核变细长呈极性化改变; 真皮层胶原纤维肿

胀、融合及均质化, 嗜酸性增强呈凝固性坏死; 部分毛细血管内透明血栓形成。右心室间质点状出血, 左心室乳头肌心内膜下部分浦肯野纤维胞浆嗜酸性增强或收缩带坏死, 偶见单核、淋巴细胞灶性聚集。

毒物分析检验 胃内容物、心血及尿中未检出常见毒物及药物成分。

2 讨论

本例尸体经检验主要发现: ①机械性窒息及勒死的征象明显; 左肩及右大腿可见典型电流斑。②病理组织学检验发现心内膜下蒲肯野纤维收缩带坏死, 而死者并无冠心病等心脏疾病, 其病理变化与存活状态下遭受电击时的变化相类似^[1], 且电击处皮肤可见充血等生活反应, 提示死者生前可能有电流通过心脏并造成损伤。③死者颈部勒痕皮肤结缔组织染色示呈阳性, 提示索沟为生前形成^[2]; 其睑球结膜和肺表面点状出血等典型机械性窒息征象, 表明勒颈发生在死亡之前。上述所见说明死者曾遭受电击及勒颈两种伤害, 且根据颈部勒痕无自勒迹象, 毒物分析果为阴性, 可排除自杀及中毒死亡的可能性。

综上, 进一步对电击及勒颈发生的先后顺序及作用分析如下: ①本例现场勘查及尸检未发现打斗或反抗痕迹, 因而推断勒颈之前死者已丧失反抗能力。②毒物分析结果可排除因毒物作用致使其丧失反抗能力。③电击可瞬间致人昏迷甚至死亡, 应是导致其意识丧失的原因。④死者窒息征象、颈部勒痕明显, 而心肌损伤相对较轻, 故考虑其根本死因是勒颈导致机械性窒息而死亡。因此, 本例应系遭到电击昏迷后, 被人勒颈导致机械性窒息死亡。

经调查证实, 死者丈夫患精神分裂症, 在被害人熟睡后利用笔记本电源线电击其左颈部和右大腿约1min, 再用电线勒颈2~3min, 致其死亡。

(本文图1~4见彩插I)

【作者简介】段祯杰, 男, 博士, 主要从事法医病理学检案工作。
E-mail: gerichtsarzt@hotmail.com

【通信作者】周亦武, 男, 教授、博士研究生导师, 主要从事法医学教学、检案及研究工作。E-mail: zhoyiwu@outlook.com

· 案例分析 ·

爆炸案件现场重建 1 例

张 浩¹, 李进成², 陈燕祥¹, 吴道来¹

(1. 云南省公安厅刑侦总队, 云南 昆明 650000; 2. 楚雄州公安局刑侦支队, 云南 楚雄 675000)

【关键词】法医损伤学; 爆炸; 法医检验; 现场重建

【中图分类号】DF795.4

【文献标识码】B

【文章编号】1001-5728(2015)05-0542-02

doi: 10.13618/j.issn.1001-5728.2015.05.041

1 案例资料

1.1 简要案情及现场勘查

某日凌晨,某小区一居室发生爆炸。中心现场位于该幢四层(401室),其格局见图1。其中1号房损毁最重,地面炸穿,四面墙体大部分倒塌。清理1号房倒塌物后见1具女性尸体(1号),1号房北墙向相

邻的单元房内(402室)倒塌,清理该房间倒塌物后见1具女性尸体(2号)。3号房内查见1个起爆器,其上接有电线,延伸至东墙外,总长725cm,电线残端可见烧灼烟熏痕迹。401室西墙外下面为一人行道,见1具男性尸体(3号)俯卧于地面上,周围及尸体下见砖块碎片。经查,该人(3号)系401室房主。




图1 401室格局示意图

1.2 尸体检验

1号(女性) 左颧骨骨折; 左上臂、前臂和左手

背大片擦挫伤; 右上臂、前臂和胸腹部烧灼伤; 双下肢自股骨中段以下缺失, 残端见烧灼痕。背部点片状擦挫伤。双肺挫伤, 心表面点状出血, 肝、脾、肾挫裂伤。

2号(女性) 体表广泛擦挫伤, 甲床青紫, 睑结膜、心、肺表面点状出血, 左第4、第6肋腋前线处

【作者简介】张浩,男,苗族,主检法医师,硕士,研究方向: 法医病理学,法医临床学。E-mail: 1140784912@qq.com

参 考 文 献

- [1] Huang Q Y, Chen Y C, Liu S P. Reduction in Purkinje fiber number in rats undergone fatal electrocution [J]. Am J Forensic Med Pathol, 2012, 33(1): 19-21.

- [2] 牛文有, 张兴满, 胡俊柱. 一种皮肤压痕染色法的评价—改良的 Poley's 酸性复红-甲基绿染色 [J]. 中国法医学杂志, 1992, 7(2): 104-105.

(收稿日期: 2014-09-24)

流行性出血热死亡法医学鉴定 1 例

(正文见 536 页)




图 1 肾间质内大量出血 HE×100




图 2 肾小管上皮细胞变性坏死 HE×400

电击后勒颈他杀法医学鉴定 1 例

(正文见 541 页)



图 1 颈部索沟; 图 2 左肩部电流斑; 图 3 右大腿电流斑; 图 4 索沟绪方染色结果 ×100

颈部神经纤维瘤浸润右颈内动脉致破裂猝死 1 例

(正文见 547 页)




图 1 全身散在色素沉着, 多处皮肤突起; 图 2 右颈部多发性神经纤维瘤、颈内动脉破裂伴血肿形成;
图 3 颈部神经纤维瘤, HE ×200; 图 4 右颈内动脉神经纤维瘤浸润、破裂伴血肿形成, HE ×100

参 考 文 献

- [1] 周伟. 法医学教育体制比较研究[J]. 法医学杂志, 2000, 16(2):124-125.

- [2] 张敦平, 王英元, 郝继莲. 法医专业学生的专业思想及素质教育亟待加强[J]. 山西医科大学学报, 1998, S1:29.

(收稿日期: 2014-07-25)