
ERROR(ORCAP-1228): Part 이름 is out of data with respect to the design cache 進)orcAD Capture


2015.06.11. 19:20

http://orcad.pe.kr/220387151055

"ERROR(ORCAP-1228): Part 이름 is out of data with respect to the design cache. Use Update Cache to synchronize the part in the cache with the library." 라는 에러가 발생하는 원인은 회로도에 배치된 부품과 라이브러리에 저장되어 있는 부품의 정보가 달라서 발생합니다. (부품을 수정하였거나, 라이브러리를 새로 덮어 사용할 경우 발생)



방법 1. 프로젝트 매니저 창에서 Design Cache에 있는 Part의 이름을 클릭 후 Update Cache를 클릭합니다.



방법 2. 회로도에서 에러가 나는 이름과 동일한 Part를 모두 지운 후 프로젝트 매니저 창의 Design Cache에서 Cleanup Cache를 클릭합니다.

