





格网不是确权地块；锚点未核验。连线不是导航；DSM宏观坡度不能认证机械入田。




窗口为再分析代理：风≤3.3 m/s、无雨、温<32℃，06-18时避12-14时；不是现场安全认证。




箭头表示研究计算顺序；风险模型分别比较，不表示已实施现场滚动调度。




(a)范围06-18时；(b)(c)放大06-13时。空白包含等候/就绪；车载供电和补水点待现场核验。




面积统计以完整任务为准；累计完成提前不代表后续天气、电池和返回条件允许新增任务。




三角标记为补水完成；柱顶为架次 / 补水次数；充电器排队可与其他电池飞行重叠。




* 最近优先最差组29.71%，未满足30%承诺；ALNS最佳为3种子中选择，非期望值。




左图为区间点图；零MIP间隙只证明池内整数最优，扩大路线池结果相同不证明池外最优。




理想集中不含报价/机会收益；108.30亩是条件风险代理改善，不是巡田净收益或农业收入。




所有资源数量为研究设定；每班组共享电池、充电器及药液，增配结果不能外推为物理上限。




兑现试验与天气试验为不同压力情景；尾部改善未全面成立。箱线不是置信区间。




正差为相对基准风险下降；灰格排除2025-08-06；排序位置不是同日期，配对先于排序。



实心：达到0.1%求解容差；空心：限时可行解；误差线：成本求解界，不是统计置信区间。



主问题耗时不含完整列生成；DP斜线为资源不可行。两类转场口径不同，不估计净节时。



气象样本各16368小时，无站点真值；接入样本已截断≤1200m，不能认证入口或导航可行。