沈阳市于洪区前辛台村大地“11.15”火灾事故调查报告

2025年12月

目　录

一、火灾事故发生地和受灾现场概况.....1
二、事故发现经过和灭火处置情况.....2
（一）事故发现经过.....2
（二）灭火救援情况.....3
三、人员伤亡和直接财产损失情况.....3
（一）人员伤亡情况.....3
（二）直接财产损失.....3
四、火灾事故调查情况.....3
（一）调查询问情况.....3
（二）现场勘验情况.....3
五、火灾事故原因.....3
（一）火灾事故直接原因.....3
（二）火灾蔓延扩大的原因.....4
（三）造成人员伤亡的原因.....5
六、火灾事故暴露出的问题.....5
（一）个人安全意识与侥幸心理的缺失.....5
（二）安全技能匮乏.....5
（三）重点时段管控不足.....5
（四）基础设施薄弱.....5
（五）普法教育流于形式.....5

七、事故整改和防范措施建议.....6
（一）定期清理坟地周边可燃物.....6
（二）规范祭祀场所.....6
（三）针对性宣传教育.....6
（四）加强微型消防站建设”.....6

沈阳市于洪区前辛台村大地 “11.15”火灾事故责任调查报告

2025 年11 月15 日11 时01 分，沈阳市消防救援支队指挥中心接到报警，位于沈阳市于洪区平罗街道前辛台村一大地发生火灾。火灾造成1人死亡（白某某，男，52岁）。

事故发生后，区委区政府领导高度重视，做出批示。为认真贯彻落实领导批示指示精神，根据《中华人民共和国消防法》、《辽宁省火灾事故责任调查规定》等有关法律法规规定，于洪区人民政府成立由张龙担任组长，由区应急管理局、区公安局、区消防救援大队和平罗街道办事处等单位为成员的于洪区“11.15”火灾事故调查处理组，负责此次火灾事故原因调查和延伸调查工作。事故调查组通过现场勘查、调查取证、技术鉴定和综合分析等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接财产损失等情况，深入开展延伸调查和溯源调查，认定事故性质和责任，总结火灾事故教训，针对事故原因及暴露出的问题，提出防范和整改措施。

一、火灾事故发生地及现场概况

发生火灾事故的地点位于沈阳市于洪区平罗街道前辛台村一大地，起火场所北侧为坟地，东侧为村路，西侧为农田，南侧为荒草地。



图1 起火地现场图

二、事故发现经过和灭火处置情况

（一）事故发现经过

2025 年 11 月 15 日 10 时左右，火灾第一发现人陈述，他

在大棚干活时，看到大棚南侧的坟地起火冒烟，他就过去查看，但是到现场后火已经很大了，他发现死者白某某倒在其爷爷坟前不动了，然后就给死者白某某的妻子打电话。

（二）灭火救援情况

2025 年 11 月 15 日 11 时 01 分，沈阳市消防救援支队指挥中心（简称“市指挥中心”）接到报警，位于沈阳市于洪区前辛台村一大地发生火灾。市指挥中心调派广业西路消防救援站防救援站赶赴现场进行处置，同时大队值班人员遂行出动。

三、人员伤亡和直接财产损失情况

（一）人员伤亡情况

火灾造成 1 人死亡。

死者：白某某，男，52 岁。

（二）直接财产损失情况

火灾直接财产损失价格为 14400 元。

四、火灾事故调查情况

（一）调查询问情况

调查组第一时间在现场进行了周密调查走访，分别对报警人、周围住户和当事人进行了调查询问。

（二）现场勘验情况

调查组对火灾现场进行全面勘验，拍摄现场照片，制作火灾现场平面图、方位图等。

五、火灾事故原因

（一）火灾事故直接原因

经调查询问、现场勘验等工作，认定如下：

1、起火时间的认定：该起火灾起火时间为 2025 年 11 月 15 日 10 时 30 分许。

2、起火部位的认定：该起火灾起火部位位于沈阳市于洪区平罗街道前辛台村内刻有白某宣及刘某清姓名的石碑南侧约 0.5 米处的坟地区域。

3、起火原因的认定：该起火灾起火原因为白某某上坟烧纸引发火灾。




图 2　火灾现场平面图

（二）火灾蔓延扩大的原因

根据沈阳市气象局提供的火灾当日气象资料证明显示，事发当时风力等级为3级，且冬季气候干燥，植被含水量极低，大风将未熄灭的纸钱吹向周围引燃枯草，导致火势瞬间失控蔓延。

（三）造成人员伤亡的原因

通过调查走访报警人、知情人发现，死者白某某在当日上坟的途中，遇到其亲人，并已经提示因天气原因不适宜烧纸，白某某仍自行前往，消防安全意识薄弱及逃生能力不足是导致此次事故的重要原因，

六、火灾事故暴露出的问题

（一）个人安全意识与侥幸心理的缺失

死者白某某在明知当日天气不适宜烧纸的情况下，仍进行祭祀行为，低估了野外风力、枯草干燥对火势的影响

（二）安全技能匮乏

死者白某某在烧纸前，未清理周边可燃物、未准备灭火水源。起火后，惊慌失措，无法第一时间进行扑救，盲目逃生导致最终失去生命。

（三）重点时段管控不足

虽然在清明节、寒衣节等节点有管控，但在平时的农历初一、十五，或者一些地方性的祭祖日子，监管力量往往不足。

（四）基础设施薄弱

农村坟地缺乏必要的消防设施（如消防水池、取水点），道路狭窄崎岖，一旦发生火灾，大型消防车辆难以进入，

导致“远水就不了近火”。

（五）普法教育流于形式

虽然年年宣传防火，但大多是挂横幅、喊口号，缺乏对火灾后果（特别是坐牢，伤亡）的具象化警示，未能触动群众的痛点。

七、事故整改和防范措施建议

针对此次坟地烧纸引发火灾的事故，必须立足农村“居住分散、道路狭窄、留守老人多、消防设施薄弱”的实际特点。整改不能仅靠“堵”，更要“疏”，同时强化末端责任落实。

（一）定期清理坟地周边可燃物

在春节、清明、寒衣节等重点时段前，由村委会组织相关村民对坟头周边的杂草、枯枝进行集中清理。

（二）规范祭祀场所

在村庄外围、远离房屋和林地的空旷地带，设置固定的集中焚烧点。严谨在田间地头、林地深处私自点火。

（三）针对性宣传教育

每天早中晚循环播放防火禁令。利用村民微信群，发送火灾案例视频和警示信息。面对面告知老人“上坟不带火，带火不上坟”。

（四）加强微型消防站建设

在村委会或中心位置建设消防微型消防站，配备适合农村

地形的装备。利用农村现有的水塘、水井，建设简易取水设施，确保关键时刻有水可用。