



Pinnen verbindung:

- H- brug:

• Input 1 : D18

• Input 2 : D4

• Enable 1: D13

• Enable 2: D5

• Input 3 : D23

• Input 4 : D22

- QTR-8:

• LedOn : D13

• Sensor 1 : D12    Sensor 7 : D32

• Sensor 2 : D14    Sensor 6 : D35

• Sensor 3 : D27

• Sensor 4 : D26

• Sensor 5 : D25

• Sensor 6 : D33

