

技术要求

1. 变压器出厂前应进行整体组装;
2. 为便于更换压力释放阀,在其下面安装150螺阀,变压器投运时该螺阀必须处于开启状态;
3. M12以下的螺栓、螺钉等外部紧固件采用不锈钢材料制成, M12及以上的螺栓采用热镀锌;

[illegible][illegible]

借(通)用件登記

底图总号