

Акт приемки-передачи

	ООО Трансрезерв г. Красноярск, ул. Караульная 23а 8-967-567-89-65 8-956-143-78-13
--	--

Основная информация о клиенте и автомобиле

		Номер заказа 24	Дата 21.02.21			
Идентификационный номер (VIN) RTTEG235235325325						
Марка и модель автомобиля Toyota mark II				Год выпуска 1990		
Регистрационный знак л123лл24	Пробег 2154235	Количество топлива	1/4	1/2	3/4	1
Владелец автомобиля Иванов Петр Михайлович						
Номер телефона 7777777777						
Доверенное лицо						
Адрес, телефон						
Номера основных агрегатов: Номер кузова: RTTEG235235325325 Номер двигателя:						

Комплектация автомобиля

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Щетки стеклоочистителя | <input type="checkbox"/> Магнитола |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Литые диски | <input type="checkbox"/> CD, аудиокассеты |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Колпаки колес | <input type="checkbox"/> Мобильный телефон |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Секретные болты | <input type="checkbox"/> Зарядное устройство |
| <input type="checkbox"/> Запасное колесо | <input type="checkbox"/> Радар-детектор |
| <input type="checkbox"/> Домкрат | <input type="checkbox"/> Пепельница |
| <input type="checkbox"/> Знак аварийной остановки | <input type="checkbox"/> Прикуриватель |
| <input type="checkbox"/> Огнетушитель | <input type="checkbox"/> Ключ от машины |
| <input type="checkbox"/> Аптечка | <input type="checkbox"/> Брелок сигнализации |
| <input type="checkbox"/> Пробка бензобака | <input type="checkbox"/> _____ |
| <input type="checkbox"/> Антенна | <input type="checkbox"/> _____ |

Повреждения, не подлежащие ремонту			
№	Процесс	Деталь	Цена
1			
2			
3			
4			
5			

№	Услуга	Цена	Расходник	Кол-во	Цена	Итого
1	Замена гофры	800	ГОФРА TOYOTA MARK II	1	800	2300
2	Замена масляного насоса	2000	Насос масляный Toyota Mark II	1	2000	2900
3	Замена натяжного ролика ГРМ	1450	Ролик ГРМ KOYO/GT80680	1	1450	2595
4	Замена поршневых колец	1000	Кольца поршневые Toyota DYNA, 4-Runner, Blizzard, Chaser, Cresta, Crown, Hiace, Hilux, LAND Cruiser, MARK 2, Toyoace 35867	1	1000	5350
Итого: 13145						

Автомобиль принял от исполнителя
Сервисный мастер-консультант

Автомобиль передал от исполнителя
Сервисный мастер-консультант

Автомобиль сдал
Заказчик (Либо представитель заказчика по
доверенности)

Автомобиль принял, претензий не имею
Заказчик (Либо представитель заказчика по
доверенности)

20-06-2021
