



STÁTNÍ ÚŘAD
INSPEKCE PRÁCE

Schwarzova 27
301 00 Plzeň

tel.: +420 950 179 611
fax: +420 950 179 610

e-mail: plzen@suip.cz
www.suip.cz/oip06

IČ 75046962
IDS: uiqeezx

Oblastní inspektorát práce
pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

**HSF International s.r.o., Pražská 250,
342 01 Sušice
Plastic Systems s.r.o., IČ: 27980430
Pražská 250
342 01 Sušice**

Váš dopis / Ze dne:
3.7.2025

Naše zn.
K6-2025-47

Naše č.j.:
13191/6.42/25

Vyřizuje:
Ing. Mgr. Fryček

Kontakt:
950 179 617

Místo / Ze dne:
Sušice/8.7.2025

VYJÁDRĚNÍ

**k zajištění požadavků bezpečnosti práce a technických zařízení uplatněné v žádosti o
vydání stanoviska v rámci kolaudačního řízení**

Podle § 5 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se inspektor (ři) oblastního inspektorátu práce: ...**Ing. Mgr. Stanislav FRYČEK, Ing. Vilém SCHWAB** dne **8.7.2025** účastnil(i) kontrolní prohlídky stavby: „**Fotovoltaická elektrárna 349,14 kWp**“, odběrné místo č. 1000030932, Pražská 1087, 342 01 Sušice,

Objednatel: **HSF International s.r.o., Pražská 250, 342 01 Sušice**
Zhotovitel: **Plastic Systems s.r.o., Pražská 250, 342 01 Sušice, IČ: 27980430**

Zjištěné skutečnosti:

- 1) NUTNO DOPLNIT OZNAČENÍ A IDENTIFIKACE NA
ČÁSTECH FVE DLE ČSN EN 62440-1+A dle 5.2.10;
ČSN 33 2000-7-712 ed 2 dle 712.514
- 2) NA STŘEŠENÍ PROVEDEN ZÁMÝSLNÝ SYSTÉM AŽI DÍLEŽNOSTI
BEZPEČNOSTI TONYBU OSOB DLE NV 362/2005 PL. A ČSN 43 1901-1

PO ODSTRANĚNÍ VŠECH UVEDENÝCH NEDOSTATKŮ OIP PLZEŇ
DOUHODÍ S UDAVÁNÍ KOLAUDAČNÍHO DOUHODU.

Ing. Vilém Schwab

Ing. Mgr. Stanislav Fryček

J. Fajtic

ORIGINÁL PŘEVZAL J. FAJTIC ZA HSF INTERNATIONAL A PLASTIC SYSTEMS.