



dig-s0





ziffer_resize\0.0_LCD_digit_0.jpg 0 8

ziffer_resize\0.0_dig2_20210923-073014.jpg 0 8

ziffer_resize\0.0_lcd.jpg 0 8

ziffer_resize\0_0_a.jpg 0 1

ziffer_resize\0_0_dig2_20210730-182850.jpg 0 8

ziffer_resize\0_0_digit1_20210524-125315.jpg 0 8

ziffer_resize\0_0_digit2_20210428-004625.jpg 0 1

ziffer_resize\0_0_digit7_20210504-183320.jpg 0 5

ziffer_resize\0_0_ht7_20210626-130845.jpg 0 1

ziffer_resize\0_0_nt1_20210626-090405.jpg 0 8

ziffer_resize\0_0b.jpg 0 8

ziffer_resize\0_10_1_20210725-100227.jpg 0 6

ziffer_resize\0_1_ht5_20210627-220703.jpg 0 -1

ziffer_resize\0_3_dig5_20210716-144635.jpg 0 1

ziffer_resize\0_6_7_20210727-093515.jpg 0 1

ziffer_resize\0_6_dig6_20210629-201516.jpg 0 6

ziffer_resize\0_D4_2020-08-17_01-08-39.jpg 0 -1

ziffer_resize\0_D6_2020-08-16_01-02-52.jpg 0 -1

ziffer_resize\0_D6_2020-08-20_03-23-12.jpg 0 -1

ziffer_resize\0_Ziffer_0_0001.jpg 0 8

ziffer_resize\0_Ziffer_0_0019.jpg 0 8

ziffer_resize\0_Ziffer_0_0136.jpg 0 8

ziffer_resize\0_digit1_2020-03-22_11-54-09.jpg 0 1



ziffer_resize\0_digit2_2020-03-23_20-36-07.jpg 0 8

ziffer_resize\0_digit2_401908.jpg 0 -1

ziffer_resize\0_digit2_583918.jpg 0 8

ziffer_resize\0_digit4_2020-03-23_21-15-41.jpg 0 8

ziffer_resize\0_digit6_2020-03-23_21-20-36.jpg 0 8

ziffer_resize\0_digit8_053007.jpg 0 1

ziffer_resize\0_ziffer5_2020-04-17_14-41-08.jpg 0 8

ziffer_resize\1_0_ht7_20210702-083138.jpg 1 -1

ziffer_resize\1_0_nt2_20210703-010104.jpg 1 8

ziffer_resize\1_0_nt4_20210703-143536.jpg 1 4

ziffer_resize\1_10_dig4_20210701-181904.jpg 1 0

ziffer_resize\1_1_a.jpg 1 -1

ziffer_resize\1_1_digit7_20210504-184318.jpg 1 5

ziffer_resize\1_7_dig5_20210630-180720.jpg 1 0

ziffer_resize\1_D5_2020-08-16_02-14-25.jpg 1 -1

ziffer_resize\1_a1.jpg 1 0

ziffer_resize\2-1.jpg 2 8

ziffer_resize\2-2.jpg 2 8

ziffer_resize\2.0_LCD_digit_2.jpg 2 -1

ziffer_resize\2.0_dig1_20211016-104238.jpg 2 -1

ziffer_resize\2.0_dig1_20211016-163731.jpg 2 -1

ziffer_resize\2.0_dig4_20210923-002817.jpg 2 -1

ziffer_resize\0_digit1_310410.jpg 0 8

ziffer_resize\2.0_lcd.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_0_ht7_20210627-205116.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_0_ht7_20210627-222355.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_10_dec_20210730-182359.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_10_dig6_20210701-164603.jpg 2 8

ziffer_resize\2_10_dig6_20210726-190157.jpg 2 1

ziffer_resize\2_10_dig6_20210727-130728.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_10_ht7_20210628-012322.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_1588843992383-2.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_2_7_20210725-090108.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_2_ROI1_20210529-112147.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_2_ROI1_20210529-120225.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_2_ROI2_20210222-160801.jpg 2 8

ziffer_resize\2_2_ROI2_20210225-024758.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_2_ROI2_20210605-132714a.jpg 2 8

ziffer_resize\2_2_ROI4_20210322-101645.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_2_ROI5_20210509-183645.jpg 2 7

ziffer_resize\2_2_ROI6_20210222-160801.jpg 2 8

ziffer_resize\2_2_b.jpg 2 1

ziffer_resize\2_2_dec_20210730-182850.jpg 2 8

ziffer_resize\2_2_digit3_20210322-100645.jpg 2 8

ziffer_resize\2_2_digit3_20210627-210946.jpg 2 -1

ziffer_resize\2.0_dig4_20210923-041123.jpg 2 8



ziffer_resize\2_2_digit7_20210526-025315.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_2_digit8_20210526-105627.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_2_ht7_20210626-234858.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_2_ht7_20210627-003728.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_2_ht7_20210628-083501.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_4_nt7_20210625-205647.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_4_nt7_20210625-210138.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_5_dig5_20210629-113009.jpg 2 5

ziffer_resize\2_D5_2020-08-16_23-27-30.jpg 2 7

ziffer_resize\2_D5_2020-08-17_01-08-39.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_D5_2020-08-18_01-40-55.jpg 2 7

ziffer_resize\2_D7_2020-08-08_10-15-41.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_D7_2020-08-25_14-55-57.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_D8_2020-08-21_20-01-07.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_Ziffer_2_0001.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_Ziffer_2_0147.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_a1.jpg 2 8

ziffer_resize\2_b1.jpg 2 8

ziffer_resize\2_c1.jpg 2 8

ziffer_resize\2_digit1_2020-03-22_11-06-10.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_digit2_2020-03-23_20-22-08.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_digit2_2020-04-17_14-24-44.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_2_digit3_20210627-211437.jpg 2 -1



ziffer_resize\2_digit4_2020-03-23_18-13-21.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_digit6_2020-04-17_15-19-36.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_digit6_20210809-122721.jpg 2 -1

ziffer_resize\2_digit7_20210814-201824.jpg 2 -1

ziffer_resize\3-3.jpg 3 5

ziffer_resize\3.0_01.jpg 3 5

ziffer_resize\3.0_02.jpg 3 5

ziffer_resize\3.0_03.jpg 3 5

ziffer_resize\3.0_2.jpg 3 8

ziffer_resize\3.0_LCD_digit_3.jpg 3 -1

ziffer_resize\3.0_ROI3_20211125-032125.jpg 3 8

ziffer_resize\3.0_dig1_20210923-052859.jpg 3 5

ziffer_resize\3.0_dig1_20211011-101735.jpg 3 8

ziffer_resize\3.0_dig1_20211018-070847.jpg 3 -1

ziffer_resize\3.0_dig4_20211016-013904.jpg 3 -1

ziffer_resize\3.0_digit5_20210915-194933.jpg 3 8

ziffer_resize\3.0_digit5_20210916-060857.jpg 3 8

ziffer_resize\3.0_digit6_20210826-053404.jpg 3 8

ziffer_resize\3.0_lcd.jpg 3 5

ziffer_resize\3_0_ht4_20210626-095443.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_0_ht4_20210701-194658.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_0_ht6_20210702-055135.jpg 3 -1

ziffer_resize\2_digit3_2020-03-22_13-01-09.jpg 2 -1



ziffer_resize\3_1.jpg 3 5

ziffer_resize\3_10_5_20210725-200158.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_10_ROI2_20210225-191545.jpg 3 7

ziffer_resize\3_10_dig5_20210704-130801.jpg 3 5

ziffer_resize\3_10_dig6_20210701-112331.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_10_dig6_20210701-141132.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_10_dig6_20210701-154902.jpg 3 8

ziffer_resize\3_10_dig6_20210701-185634.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_10_ht4_20210625-172323.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_10_ht4_20210625-183607.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_10_ht4_20210625-213642.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_10_ht4_20210626-085051.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_123220139-f0e73300-d4cd-11eb-9c87-fc69ebf727d8.jpg 3 8

ziffer_resize\3_1_ht4_20210627-124615.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_2.jpg 3 5

ziffer_resize\3_20200823-164113_digit5.jpg 3 8

ziffer_resize\3_20200910-183027_ROI4.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_7_20210725-101127.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_3_ROI2_20210226-060321.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_ROI2_20210226-143925.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_ROI2_20210605-131528a.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_ROI3_20210312-234858.jpg 3 5

ziffer_resize\3_0_nt7_20210702-203418.jpg 3 1



ziffer_resize\3_3_ROI4_20210316-171213.jpg 3 5

ziffer_resize\3_3_ROI4_20210323-191421.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_ROI5_20210222-130931.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_ROI5_20210317-235757.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_a.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_black.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_dec_20210730-181908.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_dig2_20210628-181000.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_dig2_20210628-183804.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_dig2_20210628-221205.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_dig5_20210629-195612.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_dig6_20210629-084608.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_dig6_20210730-185756.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_digit1_20210413-000053.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_digit1_20210727-105723.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_digit3_20210504-175816.jpg 3 5

ziffer_resize\3_3_digit3_20210524-141810.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_digit5_20210406-110843.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_digit5_20210526-122410.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_digit5_20210526-122910.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_digit5_20210526-124410.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_digit6_20210412-161714.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_ROI4_20210309-230614.jpg 3 6



ziffer_resize\3_3_digit7_20210406-130801.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_digit7_20210525-064431.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_ht4_20210626-104313.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_3_ht4_20210629-015737.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_3_nt7_20210625-235230.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_3_nt7_20210626-004551.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_3_nt7_20210626-010515.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_3_nt7_20210628-003943.jpg 3 5

ziffer_resize\3_3_nt7_20210628-010358.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_nt7_20210628-010849.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_pfried.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_3b.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_5_dig5_20210629-184812.jpg 3 8

ziffer_resize\3_6_ROI5_20210309-090039.jpg 3 8

ziffer_resize\3_6_ht6_20210702-044832.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_8_ht4_20210625-211611.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_9_dec_20210730-230435.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_9_dig2_20210628-182804.jpg 3 8

ziffer_resize\3_9_dig2_20210629-143210.jpg 3 8

ziffer_resize\3_9_dig2_20210629-181211.jpg 3 8

ziffer_resize\3_9_dig2_20210629-201116.jpg 3 8

ziffer_resize\3_9_dig2_20210629-202916.jpg 3 8

ziffer_resize\3_3_digit6_20210524-190944.jpg 3 -1



ziffer_resize\3_9_dig2_20210629-215437.jpg 3 8

ziffer_resize\3_9_ht7_20210701-084721.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_9_ht7_20210703-130343.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_D5_2020-08-08_14-38-23.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_D5_2020-08-19_20-18-06.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_D8_2020-08-25_12-14-40.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_Ziffer_3_0001.jpg 3 8

ziffer_resize\3_Ziffer_3_0145.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_a2.jpg 3 5

ziffer_resize\3_c1.jpg 3 8

ziffer_resize\3_digit1_2020-03-22_11-25-10.jpg 3 7

ziffer_resize\3_digit1_2020-04-17_17-08-54.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_digit3_2020-03-22_11-01-07.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_digit3_2020-04-17_18-51-09.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_digit3_20210816-132214.jpg 3 8

ziffer_resize\3_digit3_20210816-132705.jpg 3 8

ziffer_resize\3_digit4_2020-03-23_20-40-34.jpg 3 8

ziffer_resize\3_digit6_20210810-170606.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_digit7_20210807-210949.jpg 3 -1

ziffer_resize\3_digit8_232407.jpg 3 1

ziffer_resize\3_digit8_530307.jpg 3 1

ziffer_resize\3_ziffer5_2019-11-05_05-03-01.jpg 3 8

ziffer_resize\3_9_dig2_20210629-213437.jpg 3 8



ziffer_resize\3_ziffer5_2019-11-05_17-48-14.jpg 3 8

ziffer_resize\4.0_LCD_digit_4.jpg 4 -1

ziffer_resize\4.0_dig1_20211011-050841.jpg 4 8

ziffer_resize\4.0_dig3_20211019-110120.jpg 4 8

ziffer_resize\4.0_dig3_20211019-145729.jpg 4 8

ziffer_resize\4.0_dig5_20210924-075240.jpg 4 1

ziffer_resize\4.0_dig5_20211025-083752.jpg 4 1

ziffer_resize\4.0_lcd.jpg 4 -1

ziffer_resize\4_0_ht6_20210627-212552.jpg 4 -1

ziffer_resize\4_0_ht6_20210627-222355.jpg 4 -1

ziffer_resize\4_0_ht6_20210627-222846.jpg 4 -1

ziffer_resize\4_10_dig4_20210709-181251.jpg 4 -1

ziffer_resize\4_10_dig6_20210630-095057.jpg 4 -1

ziffer_resize\4_10_ht6_20210628-105540.jpg 4 -1

ziffer_resize\4_10_ht6_20210703-070449.jpg 4 -1

ziffer_resize\4_10_nt7_20210626-052218.jpg 4 -1

ziffer_resize\4_10_nt7_20210626-052709.jpg 4 -1

ziffer_resize\4_10_nt7_20210703-021840.jpg 4 5

ziffer_resize\4_1_ht6_20210627-092724.jpg 4 -1

ziffer_resize\4_1_ht6_20210627-202210.jpg 4 -1

ziffer_resize\4_4_7_20210725-091009.jpg 4 1

ziffer_resize\4_4_8_20210727-092315.jpg 4 -1

ziffer_resize\3_ziffer5_2019-11-05_14-33-18.jpg 3 8



ziffer_resize\4_4_ROI4_20210308-220020.jpg 4 1
ziffer_resize\4_4_ROI4_20210308-222020.jpg 4 1
ziffer_resize\4_4_a.jpg 4 1
ziffer_resize\4_4_b.jpg 4 -1
ziffer_resize\4_4_dig5_20210629-121009.jpg 4 0
ziffer_resize\4_4_dig5_20210629-202316.jpg 4 0
ziffer_resize\4_4_dig6_20210629-085208.jpg 4 0
ziffer_resize\4_4_dig6_20210724-184309.jpg 4 1
ziffer_resize\4_4_digit3_20210422-092016.jpg 4 -1
ziffer_resize\4_4_digit3_20210424-160317.jpg 4 -1
ziffer_resize\4_4_digit4_20210413-201554.jpg 4 8
ziffer_resize\4_4_digit6_20210504-214543.jpg 4 0
ziffer_resize\4_4_digit6_20210525-123609.jpg 4 0
ziffer_resize\4_4_digit7_20210504-190834.jpg 4 -1
ziffer_resize\4_4_digit7_20210526-084840.jpg 4 -1
ziffer_resize\4_4_digit8_20210526-151959.jpg 4 1
ziffer_resize\4_4_ht6_20210626-142130.jpg 4 -1
ziffer_resize\4_4_ht6_20210626-191722.jpg 4 -1
ziffer_resize\4_4_nt7_20210626-035009.jpg 4 1
ziffer_resize\4_4_nt7_20210626-051236.jpg 4 -1
ziffer_resize\4_4_red.jpg 4 0
ziffer_resize\4_4b.jpg 4 8
ziffer_resize\4_4_ROI2_20210605-094214a.jpg 4 9



ziffer_resize\4_D5_2020-08-09_19-16-55.jpg 4 -1

ziffer_resize\4_D5_2020-08-20_17-24-21.jpg 4 -1

ziffer_resize\4_Ziffer_4_0149.jpg 4 -1

ziffer_resize\4_digit1_2020-03-22_11-28-10.jpg 4 -1

ziffer_resize\4_digit1_2020-04-17_18-20-09.jpg 4 -1

ziffer_resize\4_digit2_2020-03-22_12-05-10.jpg 4 -1

ziffer_resize\4_digit3_2020-03-23_18-29-05.jpg 4 -1

ziffer_resize\4_digit5_2020-04-17_16-25-34.jpg 4 -1

ziffer_resize\4_digit6_2020-03-22_11-44-09.jpg 4 -1

ziffer_resize\4_digit7_20210814-155139.jpg 4 0

ziffer_resize\4_ziffer4_2020-04-16_15-10-06.jpg 4 -1

ziffer_resize\4_ziffer5_2019-11-09_09-18-17.jpg 4 -1

ziffer_resize\4_ziffer5_2019-11-09_13-06-31.jpg 4 -1

ziffer_resize\4_ziffer5_2019-11-10_17-54-23.jpg 4 -1

ziffer_resize\4_ziffer5_2019-11-28_22-51-31.jpg 4 -1

ziffer_resize\4_ziffer5_2019-11-28_22-55-12.jpg 4 -1

ziffer_resize\5.0_LCD_digit_5.jpg 5 -1

ziffer_resize\5_10_dig6_20210701-113831.jpg 5 8

ziffer_resize\5_1_ROI5_20210424-183120.jpg 5 -1

ziffer_resize\5_3_8_20210727-084412.jpg 5 -1

ziffer_resize\5_3_dig4_20210721-144728.jpg 5 -1

ziffer_resize\5_3_dig5_20210723-034732.jpg 5 -1

ziffer_resize\4_D5_2020-08-09_08-01-04.jpg 4 1



ziffer_resize\5_4_nt7_20210626-060557.jpg 5 -1

ziffer_resize\5_5_7_20210727-035803.jpg 5 -1

ziffer_resize\5_5_b.jpg 5 -1

ziffer_resize\5_5_dec_20210730-180943.jpg 5 8

ziffer_resize\5_5_digit7_20210504-205333.jpg 5 -1

ziffer_resize\5_5_digit7_20210504-222543.jpg 5 -1

ziffer_resize\5_5_digit7_20210526-100757.jpg 5 -1

ziffer_resize\5_5_digit8_20210406-120953.jpg 5 -1

ziffer_resize\5_5_digit8_20210406-121646.jpg 5 -1

ziffer_resize\5_5_digit8_20210524-221730.jpg 5 6

ziffer_resize\5_5_ht7_20210628-132602.jpg 5 -1

ziffer_resize\5_6_dig6_20210705-191051.jpg 5 -1

ziffer_resize\5_6_digit4_20210627-091542.jpg 5 6

ziffer_resize\5_6_digit4_20210627-210946.jpg 5 6

ziffer_resize\5_6_nt7_20210703-044410.jpg 5 -1

ziffer_resize\5_D5_2020-08-09_22-29-23.jpg 5 -1

ziffer_resize\5_Ziffer_5_0024.jpg 5 -1

ziffer_resize\5_Ziffer_5_0119.jpg 5 8

ziffer_resize\5_c1.jpg 5 6

ziffer_resize\5_digit1_2020-03-22_13-32-09.jpg 5 -1

ziffer_resize\5_digit1_2020-04-17_18-41-34.jpg 5 8

ziffer_resize\5_digit2_2020-03-22_11-27-15.jpg 5 -1

ziffer_resize\5_3_dig6_20210723-134707.jpg 5 -1

ziffer_resize\5_digit8_20210814-111021.jpg 5 -1

ziffer_resize\6.0_LCD_digit_6.jpg 6 -1

ziffer_resize\6.0_dig1_20211005-120251.jpg 6 5

ziffer_resize\6_0_dig5_20210629-092008.jpg 6 8

ziffer_resize\6_0_dig6_20210629-181812.jpg 6 8

ziffer_resize\6_0_digit4_20210629-000037.jpg 6 5

ziffer_resize\6_0_digit4_20210629-015209.jpg 6 5

ziffer_resize\6_0_digit7_20210629-070232.jpg 6 5

ziffer_resize\6_0_ht7_20210629-143927.jpg 6 0

ziffer_resize\6_0_ht7_20210629-153248.jpg 6 8

ziffer_resize\6_10_ht6_20210628-141923.jpg 6 -1

ziffer_resize\6_10_ht6_20210628-164002.jpg 6 -1

ziffer_resize\6_3_dig4_20210722-224727.jpg 6 -1

ziffer_resize\6_3_dig6_20210716-024719.jpg 6 -1

ziffer_resize\6_3_dig6_20210722-014747.jpg 6 -1

ziffer_resize\6_5_nt7_20210705-094837.jpg 6 5

ziffer_resize\6_6_2.jpg 6 8

ziffer_resize\6_6_7_20210726-160343.jpg 6 -1

ziffer_resize\6_6_7_20210727-075911.jpg 6 -1

ziffer_resize\6_6_b.jpg 6 8

ziffer_resize\6_6_digit7_20210504-192334.jpg 6 -1

ziffer_resize\6_6_ht7_20210628-134526.jpg 6 -1

ziffer_resize\5_digit6_20210814-133551.jpg 5 -1



ziffer_resize\6_6f_4_digit7_20210406-163607.jpg 6 -1

ziffer_resize\6_6f_4_digit7_20210406-163952.jpg 6 -1

ziffer_resize\6_8_dec_20210730-174550.jpg 6 8

ziffer_resize\6_D3_2020-08-07_11-13-54.jpg 6 -1

ziffer_resize\6_D6_2020-08-12_22-13-27.jpg 6 -1

ziffer_resize\6_D8_2020-08-19_20-22-27.jpg 6 -1

ziffer_resize\6_Ziffer_6_0144.jpg 6 -1

ziffer_resize\6_b1.jpg 6 8

ziffer_resize\6_digit2_2020-04-17_17-04-52.jpg 6 8

ziffer_resize\6_digit3_2020-04-17_14-36-04.jpg 6 5

ziffer_resize\6_digit6_2020-04-17_15-19-55.jpg 6 8

ziffer_resize\6_digit7_20210816-035447.jpg 6 -1

ziffer_resize\6_digit8_20210809-101624.jpg 6 -1

ziffer_resize\6_ziffer4_2020-02-12_14-11-20.jpg 6 8

ziffer_resize\6_ziffer4_2020-02-12_14-11-51.jpg 6 8

ziffer_resize\6_ziffer4_2020-05-19_19-40-14.jpg 6 8

ziffer_resize\6_ziffer5_2020-02-12_19-31-35.jpg 6 -1

ziffer_resize\7-1.jpg 7 1

ziffer_resize\7-2.jpg 7 1

ziffer_resize\7.0_1.jpg 7 1

ziffer_resize\7.0_2.jpg 7 1

ziffer_resize\7.0_LCD_digit_7.jpg 7 -1

ziffer_resize\6_6_ht7_20210629-142945.jpg 6 1



ziffer_resize\7.0_dig1_20211010-213243.jpg 7 1

ziffer_resize\7.0_dig3_20210923-074447.jpg 7 1

ziffer_resize\7.0_dig3_20211005-134251.jpg 7 1

ziffer_resize\7.0_dig3_20211005-135251.jpg 7 1

ziffer_resize\7.0_dig5_20210923-092147.jpg 7 1

ziffer_resize\7.0_dig5_20211011-151355.jpg 7 1

ziffer_resize\7.0_github417.jpg 7 1

ziffer_resize\7.0_lcd.jpg 7 1

ziffer_resize\7_0_dig5_20210629-092608.jpg 7 1

ziffer_resize\7_0_dig5_20210629-093808.jpg 7 1

ziffer_resize\7_0_dig5_20210629-095608.jpg 7 1

ziffer_resize\7_0_dig5_20210629-130409.jpg 7 0

ziffer_resize\7_0_dig6_20210629-073407.jpg 7 1

ziffer_resize\7_0_dig6_20210629-193212.jpg 7 8

ziffer_resize\7_0_digit3_20210609-040451.jpg 7 -1

ziffer_resize\7_0_ht6_20210704-081622.jpg 7 1

ziffer_resize\7_1.jpg 7 -1

ziffer_resize\7_10_ROI5_20210218-115255.jpg 7 1

ziffer_resize\7_10_ht6_20210703-133250.jpg 7 -1

ziffer_resize\7_10_ht6_20210704-095523.jpg 7 -1

ziffer_resize\7_1_dig4_20210628-181400.jpg 7 1

ziffer_resize\7_1_dig4_20210628-184404.jpg 7 1

ziffer_resize\7.0_dig1_20211008-083042.jpg 7 -1



ziffer_resize\7_20200820-034050_digit3.jpg 7 0

ziffer_resize\7_20200910-001205_digit2.jpg 7 1

ziffer_resize\7_20200910-131317_digit2.jpg 7 1

ziffer_resize\7_20200910-161244_ROI5.jpg 7 1

ziffer_resize\7_4_ht6_20210704-170037.jpg 7 1

ziffer_resize\7_6_ROI5_20210218-120237.jpg 7 1

ziffer_resize\7_7.jpg 7 1

ziffer_resize\7_7_2.jpg 7 1

ziffer_resize\7_7_8_20210725-084908.jpg 7 -1

ziffer_resize\7_7_ROI1_20210605-094214.jpg 7 1

ziffer_resize\7_7_a.jpg 7 1

ziffer_resize\7_7_black.jpg 7 1

ziffer_resize\7_7_ddd.jpg 7 1

ziffer_resize\7_7_dig4_20210628-180600.jpg 7 1

ziffer_resize\7_7_dig4_20210628-183604.jpg 7 1

ziffer_resize\7_7_dig4_20210628-223605.jpg 7 1

ziffer_resize\7_7_digit4_20210414-180055.jpg 7 2

ziffer_resize\7_7_digit5_20210412-214553.jpg 7 2


ziffer_resize\7_7_digit6_20210505-060235.jpg 7 1

ziffer_resize\7_7_digit7_20210504-180416.jpg 7 5

ziffer_resize\7_7_digit7_20210504-193234.jpg 7 -1

ziffer_resize\7_7_digit8_20210406-124742.jpg 7 1

ziffer_resize\7_1_dig6_20210629-072207.jpg 7 1



ziffer_resize\7_D3_2020-08-20_15-53-26.jpg 7 -1

ziffer_resize\7_D6_2020-08-14_15-13-16.jpg 7 -1

ziffer_resize\7_D7_2020-08-19_22-45-38.jpg 7 -1

ziffer_resize\7_D7_2020-08-20_15-23-28.jpg 7 -1

ziffer_resize\7_D8_2020-08-25_17-25-57.jpg 7 -1

ziffer_resize\7_Ziffer_7_0129.jpg 7 1

ziffer_resize\7_Ziffer_7_0141.jpg 7 -1

ziffer_resize\7_b1.jpg 7 1

ziffer_resize\7_c1.jpg 7 1

ziffer_resize\7_dig6_20210910-180627.jpg 7 1

ziffer_resize\7_digit1_2020-03-22_11-00-07.jpg 7 1

ziffer_resize\7_digit1_2020-04-17_19-10-48.jpg 7 1

ziffer_resize\7_digit2_2020-03-23_18-23-21.jpg 7 0

ziffer_resize\7_digit3_2020-04-17_17-15-08.jpg 7 1

ziffer_resize\7_digit4_20210810-083139.jpg 7 0

ziffer_resize\7_digit4_20210810-083630.jpg 7 0

ziffer_resize\7_digit7_073420.jpg 7 1

ziffer_resize\7_digit7_294621.jpg 7 1

ziffer_resize\7_digit8_035512.jpg 7 1

ziffer_resize\7_ziffer4_2019-10-22_16-32-14.jpg 7 1

ziffer_resize\7_ziffer5_2020-03-23_21-24-17.jpg 7 0

ziffer_resize\8.0_01.jpg 8 6

ziffer_resize\7_7_red.jpg 7 1



ziffer_resize\8.0_3.jpg 8 6

ziffer_resize\8.0_LCD_digit_8.jpg 8 -1

ziffer_resize\8.0_dig1_20211006-215408.jpg 8 -1

ziffer_resize\8.0_dig5_20210926-104501.jpg 8 6

ziffer_resize\8.0_lcd.jpg 8 6

ziffer_resize\8_0_dig1_20210704-195135.jpg 8 -1

ziffer_resize\8_0_ht6_20210629-201411.jpg 8 0

ziffer_resize\8_1.jpg 8 6

ziffer_resize\8_2.jpg 8 6

ziffer_resize\8_20200816-094909_digit5.jpg 8 6

ziffer_resize\8_3_dig4_20210725-094630.jpg 8 1

ziffer_resize\8_3_dig6_20210716-214753.jpg 8 -1

ziffer_resize\8_6_ROI6_20210308-193955.jpg 8 5

ziffer_resize\8_6_dig6_20210629-075207.jpg 8 6

ziffer_resize\8_6_dig6_20210629-091408.jpg 8 6

ziffer_resize\8_6_dig6_20210629-174811.jpg 8 6

ziffer_resize\8_8_ROI4_20210308-193455.jpg 8 6

ziffer_resize\8_8_ROI5_20210514-023153.jpg 8 -1

ziffer_resize\8_8_digit5_20210504-175516.jpg 8 6

ziffer_resize\8_8_digit7_20210504-194134.jpg 8 5

ziffer_resize\8_8_ht6_20210629-164042.jpg 8 0

ziffer_resize\8_8f_4_digit8_20210406-130956.jpg 8 -1

ziffer_resize\8.0_03.jpg 8 6



ziffer_resize\8_9_ht7_20210630-111517.jpg 8 -1

ziffer_resize\8_9_ht7_20210703-151213.jpg 8 -1

ziffer_resize\8_D5_2020-08-13_21-15-00.jpg 8 -1

ziffer_resize\8_D5_2020-08-14_00-01-25.jpg 8 -1

ziffer_resize\8_D7_2020-08-14_00-01-25.jpg 8 -1

ziffer_resize\8_D8_2020-08-20_15-23-28.jpg 8 -1

ziffer_resize\8_Ziffer_8_0149.jpg 8 -1

ziffer_resize\8_a2.jpg 8 6

ziffer_resize\8_b2.jpg 8 6

ziffer_resize\8_digit6_20210815-111049.jpg 8 6

ziffer_resize\8_digit8_20210809-233433.jpg 8 -1

ziffer_resize\8_digit8_204007.jpg 8 1

ziffer_resize\9-2.jpg 9 8

ziffer_resize\9.0_01.jpg 9 8

ziffer_resize\9.0_02.jpg 9 8

ziffer_resize\9.0_03.jpg 9 8

ziffer_resize\9.0_1.jpg 9 8

ziffer_resize\9.0_2.jpg 9 8

ziffer_resize\9.0_3.jpg 9 8

ziffer_resize\9.0_LCD_digit_9.jpg 9 -1

ziffer_resize\9.0_ROI5_20211125-033125.jpg 9 8

ziffer_resize\9.0_ROI5_20211125-035125.jpg 9 8

ziffer_resize\8_8f_6_digit8_20210406-130113.jpg 8 6

ziffer_resize\9.0_dig3_20211009-182323.jpg 9 8

ziffer_resize\9.0_dig5_20210926-143749.jpg 9 5

ziffer_resize\9.0_dig5_20211023-115134.jpg 9 8

ziffer_resize\9.0_lcd.jpg 9 5

ziffer_resize\9.0_v2_github417.jpg 9 8

ziffer_resize\9_0_digit2_20210412-170214.jpg 9 8

ziffer_resize\9_0_digit6_20210629-104047.jpg 9 3

ziffer_resize\9_0_ht3_20210626-094253.jpg 9 8

ziffer_resize\9_0_ht3_20210629-071741.jpg 9 8

ziffer_resize\9_0_ht3_20210703-024255.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_0_ht3_20210704-074629.jpg 9 8

ziffer_resize\9_0_ht7_20210704-081622.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_10_ROI6_20210218-110048.jpg 9 8

ziffer_resize\9_10_dig5_20210701-181734.jpg 9 8

ziffer_resize\9_10_dig6_20210630-083857.jpg 9 6

ziffer_resize\9_10_dig6_20210630-092657.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_10_dig6_20210701-083230.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_10_dig6_20210701-104901.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_10_dig6_20210701-134902.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_10_dig6_20210701-181734.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_10_dig6_20210702-070800.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_10_ht7_20210628-172341.jpg 9 -1

ziffer_resize\9.0_dig1_20211007-210407.jpg 9 8

ziffer_resize\9_20200910-063558_ROI4.jpg 9 8

ziffer_resize\9_20200911-180442_ROI4.jpg 9 8

ziffer_resize\9_20211222.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_2_digit7_20210629-113858.jpg 9 8

ziffer_resize\9_3.jpg 9 8

ziffer_resize\9_3_dig4_20210726-214704.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_3_dig5_20210721-084520.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_3_ht7_20210628-170908.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_3_ht7_20210628-171359.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_3_ht7_20210705-164840.jpg 9 8

ziffer_resize\9_5_ht6_20210705-134838.jpg 9 8

ziffer_resize\9_5_ht7_20210705-154839.jpg 9 8

ziffer_resize\9_8_ht3_20210625-211611.jpg 9 8

ziffer_resize\9_9.jpg 9 8

ziffer_resize\9_9_1-grafik.jpg 9 8

ziffer_resize\9_9_2-grafik.jpg 9 5

ziffer_resize\9_9_8_20210725-090108.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_9_8_20210726-190044.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_9_ROI4_20210309-004454.jpg 9 8

ziffer_resize\9_9_ROI4_20210313-154743.jpg 9 8

ziffer_resize\9_9_ROI4_20210313-213243.jpg 9 8

ziffer_resize\9_9_ROI4_20210501-210646.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_2.jpg 9 8



ziffer_resize\9_9_ROI5_20210313-203038.jpg 9 8

ziffer_resize\9_9_ROI5_20210516-101657.jpg 9 8

ziffer_resize\9_9_ROI6_20210309-074539.jpg 9 8

ziffer_resize\9_9_a.jpg 9 8

ziffer_resize\9_9_b.jpg 9 8

ziffer_resize\9_9_black.jpg 9 8

ziffer_resize\9_9_dec_20210730-201629.jpg 9 8

ziffer_resize\9_9_dig4_20210629-135409.jpg 9 8

ziffer_resize\9_9_dig4_20210629-142209.jpg 9 8

ziffer_resize\9_9_digit2_20210413-180054.jpg 9 8

ziffer_resize\9_9_digit3_20201229-104601.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_9_digit4_20210524-114347.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_9_digit6_20210412-213053.jpg 9 8

ziffer_resize\9_9_digit6_20210505-110234.jpg 9 8

ziffer_resize\9_9_digit7_20210406-112907.jpg 9 8

ziffer_resize\9_9_digit7_20210504-182017.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_9_digit7_20210524-170808.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_9_digit8_20210525-094422.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_9_ht3_20210625-172813.jpg 9 8

ziffer_resize\9_9_ht3_20210626-085542.jpg 9 8

ziffer_resize\9_9_ht3_20210626-171115.jpg 9 8

ziffer_resize\9_9_ht3_20210629-053102.jpg 9 8

ziffer_resize\9_9_ROI5_20210223-033400.jpg 9 5

ziffer_resize\9_9_nt6_20210629-181251.jpg 9 5

ziffer_resize\9_9_red.jpg 9 8

ziffer_resize\9_9_wwa.jpg 9 8

ziffer_resize\9_9f_5_digit8_20210406-145535.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_9f_7_digit7_20210406-113849.jpg 9 8

ziffer_resize\9_9f_7_digit8_20210406-155228.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_D4_2020-08-05_21-24-01.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_D6_2020-08-12_15-09-41.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_D8_2020-08-16_01-02-52.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_D8_2020-08-20_11-32-19.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_Ziffer_9_0067.jpg 9 8

ziffer_resize\9_Ziffer_9_0146.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_a1.jpg 9 8

ziffer_resize\9_a2.jpg 9 8

ziffer_resize\9_b1.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_b2.jpg 9 8

ziffer_resize\9_c.jpg 9 8

ziffer_resize\9_digit1_2020-03-22_12-55-10.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_digit1_2020-04-17_15-13-51.jpg 9 8

ziffer_resize\9_digit2_2020-03-22_13-20-10.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_digit3_2020-03-23_20-46-42.jpg 9 5

ziffer_resize\9_digit4_2020-03-23_20-31-53.jpg 9 5

ziffer_resize\9_9_nt6_20210627-141824.jpg 9 8



ziffer_resize\9_digit6_582007.jpg 9 0

ziffer_resize\9_digit7_20210816-123835.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_digit7_305916.jpg 9 8

ziffer_resize\9_digit8_161507.jpg 9 1

ziffer_resize\9_ziffer4_2019-11-24_08-22-52.jpg 9 8

ziffer_resize\9_ziffer4_2019-11-24_08-57-52.jpg 9 8

ziffer_resize\9_ziffer4_2019-11-28_22-51-31.jpg 9 -1

ziffer_resize\9_ziffer5_2019-10-22_19-40-48.jpg 9 5

ziffer_resize\9_ziffer5_2020-04-25_08-00-06.jpg 9 -1

ziffer_resize\NaN_0_ROI4_20210503-220155.jpg -1 6

ziffer_resize\NaN_0_ROI4_20210504-050351.jpg -1 6

ziffer_resize\NaN_0_dig5_20210629-081008.jpg -1 8

ziffer_resize\NaN_0b_red.jpg -1 1

ziffer_resize\NaN_10_digit8_20210406-130310.jpg -1 2

ziffer_resize\NaN_1_dig5_20210716-155438.jpg -1 1

ziffer_resize\NaN_1_digit2_20210722-003847.jpg -1 2

ziffer_resize\NaN_20200814-083216_digit3.jpg -1 6

ziffer_resize\NaN_20200820-181642_digit3.jpg -1 8

ziffer_resize\NaN_20200912-000236_ROI5.jpg -1 8

ziffer_resize\NaN_2_ROI3_20210309-071039.jpg -1 2

ziffer_resize\NaN_2_ROI3_20210309-072539.jpg -1 2


ziffer_resize\NaN_2_ROI3_20210309-093538.jpg -1 2

ziffer_resize\9_digit5_20210810-114600.jpg 9 8

ziffer_resize\NaN_3_ROI3_20210504-101415.jpg -1 8
ziffer_resize\NaN_3_ROI3_20210506-070557.jpg -1 8
ziffer_resize\NaN_5_dig5_20210629-201316.jpg -1 6
ziffer_resize\NaN_5_dig6_20210629-114809.jpg -1 6
ziffer_resize\NaN_6_ROI6_20210218-112840.jpg -1 5
ziffer_resize\NaN_6_dig6_20210629-080408.jpg -1 6
ziffer_resize\NaN_6_dig6_20210629-091808.jpg -1 6
ziffer_resize\NaN_6_dig6_20210629-112809.jpg -1 6
ziffer_resize\NaN_7_digit8_20210406-130801.jpg -1 1
ziffer_resize\NaN_8_ht7_20210625-211611.jpg -1 1
ziffer_resize\NaN_8_nt7_20210627-023843.jpg -1 8
ziffer_resize\NaN_Ziffer_NaN_1250.jpg -1 8
ziffer_resize\NaN_Ziffer_NaN_1726.jpg -1 1
ziffer_resize\NaN_Ziffer_NaN_2548.jpg -1 1
ziffer_resize\NaN_digit7_360610.jpg -1 6
ziffer_resize\NaN_ziffer1_2020-04-16_11-10-06.jpg -1 6
ziffer_resize\NaN_ziffer1_2020-04-16_11-20-06.jpg -1 0
ziffer_resize\NaN_ziffer1_2020-04-16_11-30-06.jpg -1 6
ziffer_resize\NaN_ziffer1_2020-04-16_11-40-06.jpg -1 0
ziffer_resize\NaN_ziffer1_2020-04-16_11-50-06.jpg -1 0
ziffer_resize\NaN_ziffer1_2020-04-16_12-00-06.jpg -1 6
ziffer_resize\NaN_ziffer1_2020-04-16_12-10-06.jpg -1 6
ziffer_resize\NaN_2c_red.jpg -1 5

ziffer_resize\NaN_ziffer1_2020-04-16_12-30-06.jpg -1 6
ziffer_resize\NaN_ziffer1_2020-04-16_12-40-06.jpg -1 0
ziffer_resize\NaN_ziffer1_2020-04-16_12-50-06.jpg -1 0
ziffer_resize\NaN_ziffer1_2020-04-16_13-00-06.jpg -1 6
ziffer_resize\NaN_ziffer1_2020-04-28_05-10-06.jpg -1 0
ziffer_resize\NaN_ziffer1_2020-05-02_07-40-06.jpg -1 0
ziffer_resize\NaN_ziffer1_2020-05-14_14-10-06.jpg -1 6
ziffer_resize\NaN_ziffer4_2020-05-18_06-10-07.jpg -1 6
ziffer_resize\NaN_ziffer5_2020-04-16_11-40-06.jpg -1 5
ziffer_resize\NaN_ziffer5_2020-04-17_08-00-06.jpg -1 6
ziffer_resize\NaN_ziffer5_2020-04-27_17-40-06.jpg -1 7
ziffer_resize\NaN_ziffer5_2020-05-02_11-20-06.jpg -1 7
ziffer_resize\NaN_ziffer5_2020-05-14_07-20-06.jpg -1 6
ziffer_resize\NaN_ziffer5_2020-05-16_06-05-08.jpg -1 8
ziffer_resize\NaN_ziffer5_2020-05-18_05-20-11.jpg -1 6
ziffer_resize\NaN_ziffer5_2020-05-20_05-50-14.jpg -1 1

ziffer_resize\NaN_ziffer1_2020-04-16_12-20-06.jpg -1 0



Total number of images: 1711
Number of bad images: 615
Percentage of good images: 64.1%