




3 ^{x4}
1:1



5 ^{x8}
1:1



12 ^{x4}
1:1



13 ^{x4}
1:3

Inprimer 3D
Vérifier les trous pour
moteur 6.5 et trous pour
réducteurs 6.5

24 ^{x4}
1:3


Inprimer 3D
Vérifier le passage des
vis du support moteur dans
les trous

20X ^{x20}
1:1

N°	Quant.	L	l	e	D	d
201	4	67	59.6	1.1	12	11.5
202	4	27	20	1.1	12	11.5
203	4	35	28	1.1	12.5	12
204	4	20	x	x	10	x
205	4	20	x	x	10	x

204/205

201/202/203



8+9 ^{x4+4}
1:1/4

