


1-1
см.л.4



1. Общие указания см. лист 1.
2. Работать с листами 3,4.

ОО.1644-АС					
Логистический центр					
Здание Центра выдачи документов			Стация	Лист	Листов
Разрез 1-1			Р	5	
ОАО "Северсталь-метиз"			ОГМ ПКГ г.Череповец		
Утвердил Ганин			Формат А1		