


CHENGSE Module de Conversion Courant à Tension 0/4-20mA 0-3.3V 5V 10V



Pin Mode :	J1 (3-4)	J2 (1-2)	Sortie (out)
	On	On	5 Volts
	On	Off	3,3 Volts
	Off	On	10 Volts

A 0 ou 4mA, tournez P1 pour obtenir 0V en sortie.

A 20mA, tournez P2 pour ajuster la tension voulue en sortie.

When 0 or 4mA, turn P1 to adjust 0v Out

When 20mA, turn P2 to adjust output voltage

ASIN : B0995LGW1Z