

Num Location: 4

Modèle: Lamborghini Huracán LP 610-4 Spyder

Immatriculation: HT-573-FD

Num Client: 4

Client: test test

Contrôle réalisé par: test test

Kilométrage

4895

Date-Heure

18/04/2024 12:39:09

Dommages constatés sur le véhicule

R

R

EC

aileAvG

☐

☒

☐

aileAvD

☐

☒

☐

aileArG

☐

☐

☐

aileArD

☐

☐

☒

calandre

☐

☐

☐

phareAvG

☐

☐

☐

phareAvD

☒

☐

☐

phareArG

☐

☐

☐

phareArD

☐

☐

☐

Observation:

Gros degats, il a tout CASSER

Cout estimé des réparations:

1900

Retour

Enregister

Imprimer