



PARTS LIST

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	30287-01	Spindle Mount Plate (12ga)
2	1	PS20010	13mm x 35mm x 20mm Delrin Lead nut
3	10	25287-02	Flat Washer, M5
4	6	25284-02	M5 Hex Nut
5	2	PS20012	Universal Spindle Mount
6	2	30158-01	Eccentric Nut
7	4	25202-01	v-wheel, delrin
8	8	25196-01	5mm x 16mm x 5mm Bearing
9	4	25201-01	precision 1mm spacer
10	4	25312-14	3/8" x 5/16" x #12 bore, aluminum spacer
11	4	25286-05	M5 x 30mm, BHCS
12	6	25286-02	M5 x 12mm, BHCS
13	2	PS20013	Universal Spindle Mount strap
14	4	PS20005	M5 x 45mm, SHCS

DRAWN Edward	11/25/2013	TITLE		
CHECKED				
QA				
MFG				
APPROVED		SIZE B		
		SCALE	DWG NO PS20029	REV
		SHEET 1 OF 1		