



Čištění a údržba

- 

Reklamačný poriadok

Čistenie a údržba

1. Výrobok nečistite abrazívnymi prostriedkami, organickými rozpúšťadlami, alebo inými agresívnymi chemikáliami. Výrobok nevystavujte dlhodobému pôsobeniu vody ani vodných pár.
2. Výrobok je možné čistiť štandardným spôsobom (zriedenými saponátmi, atď.). Vždy je však nutné dbať na pokyny prostriedku.
3. **AK SI NIE STE ISTÝ VÝHODNOSŤOU ČISTIACEHO PROSTRIEDKU, POTOM HO NEAPLIKUJTE, ALEBO SI HO NAJSKÖR VYSKÚŠAJTE NA SKRYTEJ ČASŤI VÝROBKU. NA CHYBY SPÖSÖBENE TYMITO PROSTRIEDKAMI NEBUDE UZNANÄ REKLAMÄCIA!!!**



Zboží/Kód Tovar/Kód	Konferenční stůl - K 161 / Konferenční stol - K 161
Provedení Prevedenie	
Prodejce Predajca	
<i>Adresa</i>	
<i>Kontakt</i>	
Zákazník	
<i>Adresa</i>	
<i>Kontakt</i>	

UPOZORNĚNÍ: Pro uznání záruky musí být záruční list řádně vyplněn !!!
UPOZORNENIE: Pre uznanie záruky musí byť záručný list riadne vyplnený!!!!

Prodáno dne / Predané dňa

Razítko a podpis prodejce
Pečiatka a podpis predajcu

Reklamace / Reklamácia

Poučení pro spotřebitele:

Spotřebitel svým podpisem potvrzuje, že závada na věci nevznikla jeho neobratným zásahem nebo zacházením, ani jiným jednáním, které by bylo v rozporu s běžným užíváním a údržbou výrobku. Firma Branc Lešek (BRADOP) nezodpovídá za poškození zboží způsobené dopravou jinou společností.

Poučenie pre spotrebiteľa:

Spotrebiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že chyba na veci nevznikla neobratným zásahom alebo zaobchádzaním, ktoré by bolo v rozpore s bežným používaním a údržbou výrobku. Firma Branc Lešek (BRADOP) nezodpovedá za poškodenie tovaru spôsobené dopravou inou spoločnosťou.

Datum Dátum	Nahlášení Nahlásenie	Převzetí Prevzatie	Vyřízení Vybavenie
Popis závady Popis chyby			
Podpis			

Montážní návod / Montážny návod

Obsah sáčku:

20 x kolík 8 x 35
8 x čep excentru
8 x krytky excentru

①
②
③

Montované části:

A - 1 x Horní deska
B - 4 x Noha boční
C - 1 x Police
D - 2 x Noha spodní


Montované části:

A - 1 x Horná deska
B - 4 x Noha bočná
C - 1 x Polica
D - 2 x Noha spodná

Obsah sáčku:

20x kolík 8 x 35
8 x čep excentru
8 x krytky excentru

①
②
③



Postup montáže



Doplňující informace:

- na konferenční stoly nepokládat mokré a horké předměty
- nepoužívat agresivní čisticí prostředky na bázi alkoholu

CZ

1. Do děr o průměru 8 mm v hraně dílu D, B a C narazíme kolíky 1 na doraz.
2. Do bílů A a B našroubujeme díly 2.
3. Díly D spojíme s díly B, díl C spojíme s díly B a dotáhneme excentry.
4. Smontované díly B, D a C spojíme s dílem A a dotáhneme excentry.

SK

1. Do dier o priemeru 8mm v hrane dielu D, B a C naklepeme kolíky 1 na doraz.
2. Do dielov A a B zaskrutkujeme diely 2.
3. Diely D spojíme s dielmi B, diel C spojíme s dielmi B a dotiahneme excentry.
4. Zmontované diely B, D a C spojíme s dielom A a dotiahneme excentry.