



Čištění a údržba

- 

Reklamačný poriadok

Čistenie a údržba

1. Výrobok nečistíte abrazívnymi prostriedkami, organickými rozpúšťadlami, alebo inými agresívnymi chemikáliami. Výrobok nevystavujte dlhodobému pôsobeniu vody ani vodných pár.
2. Výrobok je možné čistiť štandardným spôsobom (zriedenými saponátmi, atď.). Vždy je však nutné dbať na pokyny prostriedku.
3. **AK SI NIE STE ISTÝ VODNOSTOU ČISTIACEHO PROSTRIEDKU, POTOM HO NEAPLIKUJTE, ALEBO SI HO NAJSKÚŠAJTE NA SKRYTEJ ČASŤI VÝROBKU. NA CHYBY SPÔSOBENÉ TYMITO PROSTRIEDKAMI NEBUDE UZNANÁ REKLAMÁCIA!!!**



UPOZORNĚNÍ: Pro uznání záruky musí být záruční list řádně vyplněn !!!
UPOZORNENIE: Pre uznanie záruky musí byť záručný list riadne vyplnený!!!!

Razítko a podpis prodejce

Reklamace / Reklamácia

Spotřebitel svým podpisem potvrzuje, že závada na věci nevznikla jeho neobratným zásahem nebo zacházením, ani jiným jednáním, které by bylo v rozporu s běžným užíváním a údržbou výrobku. Firma Branc Lešek (BRADOP) nezodpovídá za poškození zboží způsobené dopravou jinou společností.

Spotrebiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že chyba na veci nevznikla neobratným zásahom alebo zaobchádzaním, ktoré by bolo v rozpore s bežným používaním a údržbou výrobku. Firma Branc Lešek (BRADOP) nezodpovedá za poškodenie tovaru spôsobené dopravou inou spoločnosťou.

Datum	Nahlášení Nahlásenie	Převzetí	Vyřízení Vybavenie
Popis závady Popis chyby			
Podpis			

Montážní návod / Montážny návod

Šroub do dřeva -skrutka



2xdélka/dlžka 95mm



2x


Šroub do dřeva -skrutka



4xdélka/dlžka 80 mm


Šroub do dřeva -skrutka

Šroub 80 mm
















4x

Šroub 95 mm



2x



Dovazce - Dovazce	
Branič Lísk BRADOP Žitná 931 739 91 Jablunkov, CZ e-mail: bradop@iol.cz	
	
Název výrobku	Křesla
Název výrobku	Křesla
Kód výrobku	R49, R50, R51, R52
Kód výrobku	R49, R50, R51, R52
01-05-1	1-16, 101-149 - 100% polyester
Složení látky	32-37 - 37% akryl 45% polyester ,18%bavlna
Zušení látky	k1210-k1215 - 37% akryl 45% polyester ,18%bavlna
38-44, k38-k44	51% polyester ,49% akryl
Symboly údržby	01-05, 11-16, 101-149     
Symboly údržby	32-37,k1210-k1215     
Symboly údržby	38-44, k38-k44     
Hmotnost	
Hmotnost	
Made in EU	