

### Коэффициенты скорости

Скорость вращения ротора об/мин	Коэффициент скорости
3	100
6	50
100	1.667
200	1.5
300	1
600	0.5

### Формула расчёта вязкости в сП

$$N=S\cdot\theta\cdot F\cdot C$$

- S- коэффициент скорости,
- $\theta$  - показания прибора,
- F - пружинный фактор (в данной конфигурации прибора равен 1)
- C – коэффициент ротор – боб (в данной конфигурации прибора равен 1)