



Load me at

```
1 LDA 3052
2 MOV B,A
3 LDA 3054
4 ADD B
5 STA 3056
6 HLT
```

* Saving file...



Data



Stack



KeyPad

Memory

I/O Ports

Start

3054

OK

| Address (Hex) | Address | Data |
|---------------|---------|------|
| 0BEE | 3054 | 2 |
| 0BEF | 3055 | 0 |
| 0BF0 | 3056 | 0 |
| 0BF1 | 3057 | 0 |
| 0BF2 | 3058 | 0 |
| 0BF3 | 3059 | 0 |
| 0BF4 | 3060 | 0 |
| 0BF5 | 3061 | 0 |
| 0BF6 | 3062 | 0 |
| 0BF7 | 3063 | 0 |
| 0BF8 | 3064 | 0 |

Line No Assembler Message

0 Program assembled successfully