

№	Наименование	Корпус	Кол.	Поз.	Примечание
1	Сборочный чертеж				
	ПБКМ.426449.003 rev.2		1		
	ДЕТАЛИ				

3	Плата печатная				
	BVP_04v2		1		
	ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ				

5	Диод BAT54A	SOT-23_3	1	VD18	
13	Дроссель LQH43CN100K03L 10мкГн				
	650мА MURATA	1812	2	L2, L3	
	Конденсаторы				
19	чип 0805 X7R 50В 0.1мкФ ±10%	0805	10	C3, C6, C29-C31, C33-C36, C38	
23	чип 0805 X7R 10В 10мкФ ±10%	0805	2	C28, C32	
	Микросхемы				
29	ADuM3402ARWZ AD	SOIC_16	1	DD4	
31	SN74ACT573DW(R) TI				
	(74ACT573SC FAIRCHILD,				
	M74HCT573M1R(RM13TR) ST)	SOIC_20	2	DD1, DD2	
33	SN74LVC1G14DBV(R, T) TI				
	(74LVC1G14GV PANASONIC, NXP)	SOT-23_5	1	DD5	

2					ПБКМ.426449.003			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Щеблыкин М.В		21.09.15	Плата БВП 04v2 Спецификация			
Провер.		Вершинин А.С.		21.09.15				
Н.контр.		Назаренко А.Н.		21.09.15				
Утв.		Чирков А.Г.						
						Лит.	Лист	Листов
							1	8
						ООО «Прософт-Системы»		

51	Разъем PLS-2	PLS_2	1	X5	
	<u>Резисторы</u>				
57	чип 0805 1000м ±5%	0805	5	R20, R21, R23, R24, R32	
61	чип 0805 1к0м ±5%	0805	3	R1, R25, R26	
65	чип 0805 5.1к0м ±5%	0805	7	R2-R8	
67	чип 0805 10к0м ±5%	0805	4	R27, R30, R36, R48	
69	чип 0805 20к0м ±5%	0805	3	R31, R35, R37	
71	чип 0805 100к0м ±5%	0805	3	R22, R28, R29	
85	Провод МГТФ 0,5		1м		
	ВАРИАНТ К400				

7	Светодиод FYL-5013PURD1C				
	красный FORYARD	2 pins	2	VD15, VD16	
9	Светодиод L-53SGD зеленый				
	KINGBRIGHT	2 pins	1	VD14	
45	Оптрон HCPL-817-300E AVAGO	SMD_4	4	AV2-AV4, AV7	
	<u>Резисторы</u>				
55	чип 0805 510м ±5%	0805	2	R40, R47	
59	чип 0805 5100м ±5%	0805	6	R9, R11, R12, R42-R44	
61	чип 0805 1к0м ±5%	0805	1	R6	
63	чип 0805 2к0м ±5%	0805	4	R14-R16, R19	
65	чип 0805 5.1к0м ±5%	0805	2	R7, R8	

					ПБКМ.426449.003	Лист
2						4
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

	ВАРИАНТ Р400				

	<u>Диоды</u>				
5	BAT54A	SOT-23_3	1	VD5	
7	Светодиод FYL-5013PURD1C				
	красный FORYARD	2 pins	3	VD11, VD12, VD16	
9	Светодиод L-53SGD зеленый				
	KINGBRIGHT	2 pins	1	VD10	
13	Дроссель LQH43CN100K03L 10мкГн				
	650мА MURATA	1812	1	L1	
	<u>Конденсаторы</u>				
17	чип 0805 X7R 50В 1000пФ ±10%	0805	1	C21	
18	Чип 0805 X7R 50В 0.01мкФ ±10%	0805	1	C8	
19	чип 0805 X7R 50В 0.1мкФ ±10%	0805	14	C2, C5, C7, C10-13, C15, C16, C18, C20, C22, C23, C37	
21	чип 0805 X7R 50В 2.2мкФ ±10%	0805	1	C24	
23	чип 0805 X7R 10В 10мкФ ±10%	0805	8	C1, C9, C14, C17, C19, C25-C27	
	<u>Микросхемы</u>				
27	AD8532ARZ AD	SOIC_8	2	DA2, DA5	
33	SN74LVC1G14DBV(R, T) TI				
	(74LVC1G14GV PANASONIC, NXP)	SOT-23_5	1	DD3	
35	SSM2167-1RMZ-R7(-REEL) AD	SOIC_10	1	DA4	
37	SSM2301RMZ-R2(-REEL, -REEL7) AD	SOIC_8	1	DA3	
39	TS5A3160DBV TI	SOT-23_6	1	DA1	
45	Оптрон HCPL-817-300E AVAGO	SMD_4	1	AV2	
51	Разъем PLS-2	PLS_2	1	X5	

23	чип 0805 X7R 10B 10мкФ ±10%	0805	8	C1, C9, C14, C17, C19, C25-C27	
	<u>Микросхемы</u>				
27	AD8532ARZ AD	SOIC_8	2	DA2, DA5	
33	SN74LVC1G14DBV(R, T) TI				
	(74LVC1G14GV PANASONIC, NXP)	SOT-23_5	1	DD3	
35	SSM2167-1RMZ-R7(-REEL) AD	SOIC_10	1	DA4	
37	SSM2301RMZ-R2(-REEL, -REEL7) AD	SOIC_8	1	DA3	
39	TS5A3160DBV TI	SOT-23_6	1	DA1	
45	Оптроп HCPL-817-300E AVAGO	SMD_4	4	AV2-AV4, AV7	
51	Разъем PLS-2	PLS_2	1	X5	
	<u>Резисторы</u>				
55	чип 0805 510м ±5%	0805	2	R40, R47	
57	чип 0805 1000м ±5%	0805	4	R21, R23, R24, R32	
59	чип 0805 5100м ±5%	0805	6	R9, R11, R12, R42-R44	
61	чип 0805 1к0м ±5%	0805	3	R6, R25, R26	
63	чип 0805 2к0м ±5%	0805	4	R14-R16, R19	
65	чип 0805 5.1к0м ±5%	0805	2	R7, R8	
67	чип 0805 10к0м ±5%	0805	4	R27, R30, R36, R48	
69	чип 0805 20к0м ±5%	0805	3	R31, R35, R37	
71	чип 0805 100к0м ±5%	0805	3	R22, R28, R29	
85	Провод МГТФ 0,5		0,8м		

					ПБКМ.426449.003	Лист 7
2						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Лист регистрации изменений СП

<i>№ ревизии</i>	<i>№ замененных (измененных) страниц</i>	<i>Дата ревизии</i>	<i>Краткое содержание и причина внесения изменений</i>	<i>Примечание</i>
0	вновь	18.02.15	На замену «Плата АВАНТ БВП 4v2»	
1	1,4,6,7	16.09.15	Для вариантов Р400, Р400м, РЗСК убраны: R33 из поз.65, R34 из поз 69. Изменена ревизия СБ.	
2	6,7	21.10.15	Для вариантов Р400 и РЗСК длина провода поз.85 уменьшена до 0,8м.	
Исполнения: Р400м – для Р400м; К400 – для К400; Р400 – для Р400; РЗСК – для РЗСК.				

Лист регистрации изменений СБ

<i>№ ревизии</i>	<i>№ замененных (измененных) страниц</i>	<i>Дата ревизии</i>	<i>Краткое содержание и причина внесения изменений</i>	<i>Примечание</i>
0	вновь	18.02.15	На замену «Плата АВАНТ БВП 4v2»	
1	1	16.09.15	Убраны резисторы R33, R34.	
2	1	21.10.15	Пункт ТТ 4г только для варианта Р400м.	