


Вариант установки элементов поз.59,64



- 2. Покрытие платы HASL.
- 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Требование к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610F.
- 5. Место для маркировки.
- 6. Элементы поз.2,50,51,76,80,81,82,83 устанавливать до упора в плату.
- 7. На анод ("+" светодиода поз.59,64 надеть трубку ТВ-50.
- 8. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.


1. * Размеры для справок.

					2.140.183 СБ				
0					Плата FIBER-E1_01v2	Лит		Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Щедлыкин М.		05.10.18					
Проверил		Вершинин А.		05.10.18					
Т. контр.									
						Лист 1		Листов 2	
Н. контр.		Назаренко А.		05.10.18		ООО "Прософт-Системы"			
Утв.		Чирков А.Г.							


Перв. примен.	Справ. №
---------------	----------

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2.140.183 СБ



5



Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------