



2. Покрытие платы HASL.
3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
4. Элементы поз. 41, 43, 45 устанавливать до упора в плату.
5. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91:
поз.59 – вариант 200.00.0000.00.00
6. Перемычки JP1-JP16 не запаиваются.
7. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
7. Остальные Т.Т. по ОСТ 4.ГО.070.015.

1. *Размеры для справок.

						ПБКМ.426439.004-03 rev.0				
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		Плата КНРД 03v1 Сборочный чертеж		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Щеблякин М.В.		29.07.13							1:25:1
Пров.	Вершинин А.С.									
Т. контр.										
Н. контр.	Назаренко А.Н.							Лист 1	Листов 2	
Утв.	Чирков А.Г.									
						ООО "Прософт-Системы"				