



1. *Размеры для справок.

2. Покрытие платы HASL.
3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
4. Элементы поз. 27,29,31 устанавливать до упора в плату.
5. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91:
поз.45 – вариант 200.00.0000.00.00.
6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
7. Остальные ТТ по ОСТ4.ГО.070.015

					АВАНТ КПРД v3.2 СБ								
0					Плата КПРД 03v2				Литера		Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата									
Разраб.	Щеблыкин М.В.			06.02.14									
Проб.	Вершинин А.С.												
Т.контр.													
					Сборочный чертеж				Лист 1		Листов 2		
Н.контр.	Назаренко А.Н.								ООО "Прософт-Системы"				
Утв.	Чирков А.Г.												