



2. Покрытие платы HASL.
3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
4. Элементы поз. 43, 45, 47, 77 устанавливать до упора в плату.
5. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91:  
поз. 69 – вариант 200.00.0000.00.00.
6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
7. Остальные ТТ по ОСТ4.ГО.070.015

1. \*Размеры для справок.

					АВАНТ КВП v3.1 СБ				
					Плата KVP_03v1  Сборочный чертеж	Литера	Масса	Масштаб	
0									
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата				1:1	
Разраб		Щедькин М.В.		29.11.13					
Пров		Вершинин А.С.							
Т.контр.						Лист 1	Листов 2		
Н.контр.		Назаренко А.Н.				ООО "Прософт-Системы"			
Утв		Чирков А.Г.							

