



2. Покрытие платы HASL.
3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
4. Элементы поз. 35, 37, 39, 69 устанавливать до упора в плату.
5. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91:
 поз. 65 – вариант 200.00.0000.00.00.
6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
7. Остальные ТТ по ОСТ 4.ГО.070.015

					АВАНТ КВП v3.2 СБ								
О					Плата КВП 03v2				Литера	Масса	Масштаб		
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата									1:5:1
Разраб.	Щедлыкин М.В.			27.01.14									
Пров.	Вершинин А.С.												
Т.контр.													
					Сборочный чертеж				Лист 1	Листов 2			
Н.контр.	Назаренко А.Н.								ООО "Прософт-Системы"				
Упр	Чирков А.Г.												