

Houri Eline : groupe Enzo

Séance du 19/02/2020

Tâches effectuées :

Pendant toute la séance , j'ai continué le soudage.


Nous avons réglé avec Mr Masson nos différents problèmes notamment le non fonctionnement de certaines sorties et de solénoïdes.



Les principales raisons sont les ponts et certains fils non souder qui touchent d'autres connexions et qui court-circuitent.

Maintenant , que nous avons la méthode pour vérifier le fonctionnement de chaque sortie nous l'appliquerons.

De plus , il faudra qu'on fasse attention à tester régulièrement les composants vu qu'ils surchauffent anormalement(ce qui est d'ailleurs un autre problème à résoudre)

Voici où en est le travail de soudure :





Cette semaine, je tenterais de finir toute la partie soudage afin de pouvoir plus se concentrer sur la partie codage.