



Nota: La salida hacia el microcontrolador tiene una caída entre 0.7V y 1V, debido al diodo del emisor.

FILE NAME: HORNO SECADOR		DATE: 21/11/2024
DESIGN TITLE: Interfaz Analógica		PAGE: 1 of 1
BY: Ransés Brenes Brenes	REV: DGC	TIME: 15:59:32
BOARD: ESP32		