

## 智能跳绳 Lite 版测试架设计指南

### 一、需要预留测试接口的部分

- 1、按键
- 2、屏幕
- 3、背光
- 4、电源电流
- 5、烧录

二、顶针位置图如下



说明:

按键顶针: 1-10

电源顶针: 11-12

烧录口顶针: 13-17

显示屏幕顶针: 18-45

背光顶针: 46-47