

Reparaciones Keilly

Factura de Reparacion

Fecha y hora de emisión: 25-10-2023 08:01 p. m.

Datos Generales

Nombre del Cliente: María Gómez

Teléfono: 555-234

Fecha de inicio de reparacion: 2023-09-09

Detalle del Servicio

Servicio brindado: Cambiar placa base

Equipo reparado: Teléfono Samsun

Precio del servicio: \$ 20.0

Detalles: No enciende

Costos Adicionales

Detalle de constos adicionales: Esperando pieza de repuesto

Monto de costos adicionales: \$ 10.0

Total a pagar: \$ 30.0

Gracias por su preferencia