

# Relatório de ordem de serviço - Oficina do Evandro.

Data do relatório: 29/11/2024.

Placa	Cliente	Funcionário	Serviço	Valor
123carr	carlos	evandro	Manutenção na suspensão dianteira, troca dos 4 amortecedores, buchas, escapamento todo refeito, troca do reservatório de água do motor.	R\$ 1.540,00
123carr	DG	Guilherme	troca de óleo	R\$ 150,00
123carr	DG	Guilherme	balanceamento e geometria	R\$ 1.500,00
123carr	Carlos berguemaier	Guilherme	balanceamento e geometria trocado oleo amortecedores	R\$ 2.500,00
123-abc	Eliana Zen	Guilherme	Troca de oleo.	R\$ 80,00
444	Carlos ferreira	Evandro GB	Foi trocado tudo, esse carro ta um caco	R\$ 52.000,00