



MODELO 454-A
Sistema HVLP
Alto Volumen Baja Presión
 (Volume elevado Baixa Pressão)



Menor contaminación del medio ambiente.
Menor poluição ambiental.
Gran ahorro de producto.
Grande economia do produto.
Reduce la nube de pulverización y los riesgos del trabajador.
Reduz a nuvem de pulverização e os riscos do trabalhador




SISTEMAS DE PINTAR S.A
 Suipacha 3258/60 (B1826GOX), Remedios de Escalada - Buenos Aires - Argentina.
 Tel 4246-8765 FAX 4246-5850 E-mail: maerventas@speedy.com.ar

ANOMALIAS Y CORRECCIONES DE FUNCIONAMIENTO

	CAUSA	CORRECCION
1 - No pulveriza	1.1 No hay producto 1.2 No hay presión de aire 1.3 Producto muy denso 1.4 Regulador producto cerrado	1.1 Verificar y corregir 1.2 Verificar y corregir 1.3 Verificar y corregir 1.4 Ajustar adecuadamente
2 - Pulverización intermitente	2.1 Insuficiente cantidad de fluido en el depósito 2.2 Producto con impurezas 2.3 Pico de fluido flojo	2.1 Llenar adecuadamente 2.2 Filtrar el producto 2.3 Ajustar correctamente
3 - Abanico defectuoso	3.1 Obstrucción o golpes en la boquilla de aire o en el pico de fluido	3.1 Girar la boquilla, si repite el defecto reemplazarla Si no, reemplazar el pico de fluido
4 - Pulverización incorrecta	4.1 Presión de aire baja o mucho caudal de fluido 4.2 Presión de aire alta o fluido muy liviano	4.1 Aumentar presión de aire o reducir caudal de fluido 4.2 Reducir la presión o aumentar la viscosidad del producto
5 - No cierra aguja de fluido	5.1 Pico de fluido con partículas 5.2 Pico y/o aguja deterioradas 5.3 Regulador de fluido muy abierto 5.4 Resorte de la aguja deteriorado	5.1 Limpiar 5.2 Reemplazar 5.3 Ajustar correctamente 5.4 Reemplazar

MODELO 454-A HVLP



LISTA DE REPUESTOS

Nro.	CODIGO	DESCRIPCION	Nro.	CODIGO	DESCRIPCION
1	858-503	Contratuerca	18	858-516	Resorte
2	858-502	Tope de Regulador	19	858-515	Casquillo
3	858-501	Regulador de Aguja	20	858-514	Prensaestopa
4	858-028	Resorte de pistón	21	454-080	Pico de fluido Ø 0.8 mm
5	858-027	Resorte de aguja		454-100	Pico de fluido Ø 1.0 mm
6	858-300	Aguja Ø 0.8 mm		454-008	Pico de fluido Ø 1.4 mm
	858-310	Aguja Ø 1.0 mm	22	858-054	Boquilla de aire N°54 HVLP
	858-320	Aguja Ø 1.4 mm	23	858-545	Perilla reguladora de abanico
7	858-530	Pistón	24	858-541	Arandela
8	858-542	Arandela de pistón teflon	25	858-538	Seeger
9	858-525	O´ring	26	858-540	Caja guía regulador de abanico
10	858-524	O´ring	27	858-535	Racord orientable Ø 8 mm
11	858-523	Cuerpo de válvula	28	858-536	Racord recto Ø 10 mm
12	858-522	O´ring	29	858-511	Sujetador hembra
13	858-521	O´ring		858-512	Sujetador cilíndrico
14	858-520	Junta de cierre teflon	30	858-534	Racord orientable Ø 6 mm
15	858-550	Capuchón de nylon	31	858-507	Tapón
16	858-506	Tapón	32	858-508	Resorte
16 a	858-536	Racord retorno de fluido	33	858-509	Posicionador
17	858-518	Arandela de resorte	34	858-500	Cuerpo de pistola