

Remision R02580E



Emisor
Amanda Valenciano Avila
Medina Ascencio 649
CP 47180
VAAA671004LY0

01 34 8784 7733
sotogoodyear@hotmail.com

Receptor
MARIA LUISA MUÑOZ DE
CAMARENA

S/N

X
Fecha:2016-12-20 13:26:06
Remision:R02580E
Tipo Comprobante:Remision
Método de Pago:Pago en Efectivo
Expedido en:Arandas, Jal.
Cuenta Pago:

Código	Descripción	Unidad	Precio x Unidad	Cantidad	TOTAL
ALINEACION DELANTERA	ALINEACION DELANTERA	Pieza	\$129.31	1	\$129.31
MANO DE OBRA 3.0	MANO DE OBRA 3.0	Pieza	\$258.62	1	\$258.62
MANO DE OBRA 2.8	MANO DE OBRA 2.8	Pieza	\$241.38	1	\$241.38
BUJE DE HORQUILLA INF 1J0-407-181-A	BUJE DE HORQUILLA INF 1J0-407-181-A	Pieza	\$116.38	2	\$232.76
ROTULA INF 1J0-407- 365-C SYD	ROTULA INF 1J0-407- 365-C SYD	Pieza	\$215.52	2	\$431.04
225-50-R17	LLANTA HAIDA HD927 225-50-R17	Pieza	\$905.17	4	\$3620.69
					SUBTOTAL
					IVA 16%
					TOTAL

Cinco mil setecientos pesos 01/100 M.N.

* Remision.

Guía: URIEL JETTA