

Remision R00376E



Emisor
Amanda Valenciano Avila
Medina Ascencio 649
CP 47180
VAAA671004LY0

01 34 8784 7733
sotogoodyear@hotmail.com

Receptor
SALVADOR GUZMAN
RANCHO LAUREL S/N
47180

3481304612

X
Fecha:2016-06-22 20:32:15
Remision:R00376E
Tipo Comprobante:Remision
Método de Pago:Pago en Efectivo
Expedido en:Arandas, Jal.
Cuenta Pago:

Código	Descripción	Unidad	Precio x Unidad	Cantidad	TOTAL
ALINEACION DELANTERA	ALINEACION DELANTERA	Pieza	\$129.31	1	\$129.31
MANO DE OBRA .80	MANO DE OBRA .80	Pieza	\$68.97	1	\$68.97
MANO DE OBRA 2.0	MANO DE OBRA 2.0	Pieza	\$172.41	1	\$172.41
MANO DE OBRA 5.0	MANO DE OBRA 5.0	Pieza	\$431.03	1	\$431.03
LLANTAS 265-75-R16	LLANTAS 265-75-R16	Pieza	\$1896.55	4	\$7586.21
WANLI MT	WANLI MT				
BUJES DE HORQUILLA 1403002 GROOB	BUJES DE HORQUILLA 1403002 GROOB	Pieza	\$137.93	2	\$275.86
BRAZO AUXILIAR GROOB 1603004	BRAZO AUXILIAR GROOB 1603004	Pieza	\$1034.48	1	\$1034.48
VIELETA (TERMINAL INTERNA) 1303002 GROOB	VIELETA (TERMINAL INTERNA) 1303002 GROOB	Pieza	\$172.41	2	\$344.82
ROTULA SUP 2612475 SYD	ROTULA SUP 2612475 SYD	Pieza	\$237.07	2	\$474.14
					SUBTOTAL
					\$10517.23
					IVA 16%
					\$1682.76
					TOTAL
					\$12199.99

Doce mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M.N.

* Remision.

Guía: URIEL