




Vorderseite (front)



Rückseite, Lötseite (back, soldering side)




Vorderseite (front)




Rückseite, Lötseite (back, soldering side)

Soldering Procedures




Achtung: die LEDs so reinstecken, dass die flache Kante (Kathode, -) oben ist (siehe Bild und Foto) !

Attention: mount LEDs so that the flat edge (cathode, -) is located on top (see image and foto) !



Soldering Procedures



Achtung: die LEDs so reinstecken, dass die flache Kante (Kathode, -) oben ist (siehe Bild und Foto) !

Attention: mount LEDs so that the flat edge (cathode, -) is located on top (see image and foto) !

