



$$e_1 = \sqrt{2}E \sin \omega t$$

$$e_2 = \sqrt{2}E \sin(\omega t - 120^\circ)$$

$$e_3 = \sqrt{2}E \sin(\omega t + 120^\circ)$$