

Гезенк 332-дб-з, угольный конвейерный уклон дб гор. -170м ниже заезда на угольный конвейер-  
**ПОЗИЦИЯ N 62** ный уклон дб гор. -170м, заезд на угольный конвейерный уклон дб гор. - 170м.

**РЕВЕРСИВНАЯ**  
**П О Ж А Р**

№ п/ п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение меро- приятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
		Исполнители		
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО. Обеспечить прибытие на шахту отделен. 2 ВАСО, спецтехники согласно диспозиции.	горн.дисп.23-33,25-55 командир взвода деж.у телеф. 2 ВАСО	Из гезенка 332-дб-з, уг. конв. укл. дб г. -170м, заезда на угольный конв. укл. дб г. -170м вы- ходят по пол. отк. штр. дб г. -170м к ЗВФС Из выработок гор. +240 вых по породному скиповому стволу Из г.в. западного крыла выходят по ЗВФС. Из г.в. восточного крыла выходят по ВВФС	1-е отделение: По нов. 2х кл. стволу, откат. кв-гу дб гор. 00м, прот. выр-ке №1, людск. ходку дб 3гор., сб. на л/ходок дб 3 гор., грузодюдск. ходку дб г. -170м, гезенку 332-дб-з, уг. конв. уклону дб г. -170м, заезду на уг. конв. уклон дб г. -170м к месту аварии Задание: тушение пожара.
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка		2-е отделение: По нов. 2х кл. стволу, откат. кв-гу дб гор. 00м, прот. выр-ке №1, людскому ходку дб 3гор, пол. откат. штреку дб гор. -170м, заезду на угольн. конв. укл. дб г.-170м, уг. конв. уклону дб г. - 170м, гезенку 332-дб-з к месту аварии и обратно. Задание: вывод людей.
3.	Отключить эл. энергию: - с пульта диспетчера в под- станции "Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116	<u>гл. энергетик</u> горн. дисп, операт. "Энергоуголь", операт. " Энергоуголь" тел.2-12		3-е отделение: По нов. 2х кл. стволу, откат. кв-гу дб гор. 00м, прот. выр-ке №1, людскому ходку дб 3гор, пол. откат. штреку дб гор. -170м, заезду на угольн. конв. укл. дб г.-170м к месту аварии Задание: локализация пожара.
4.	Реверсировать вентиляторы главного проветривания ЗВФС, ВВФС и 1-но клет. ствола. На скиповых стволах вентиляторы остановить.	гл.механик горн.дисп.деж.сл.авт. т.5-40, 2-44		Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации ава- рии.
5.	Оповестить все участки об ава- рии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
6.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	гл.механик деж.сл.т.2-25,2-15 деж .сл. подъема т.5-88 см.инструкцию по ава- рийной подачи воды		
7.	Подготовить подъем нов.2-х кл. ств. для спуска отд. ПВАСС и подъемы ЗВФС, ВВФС и скип. пор. ствола для вывоза людей из шахты. Оборудовать скипы пол- ками, предохранит. поясами.	гл.механик маш.подъема,деж.слес. подъема,рукоят.т.5-88		
8.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для уче- та выезжающих из шахты.	<u>зам. гл.инженера по ТБ</u> обсл.персона,ИТР шах- ты		
9.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		