

Парный квершлаг №1 гор. -170м от сбойки на конвейерный штрек 332-дб-1з до газодренажного

ПОЗИЦИЯ N 209в штрека 332-дб-з.

ВЗРЫВ

№ п / п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
		Исполнители		
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	<u>горн. диспетчер, ком. взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО	Из парн. кв-га №1 г. -170м от гараж-зарядн г. -170м до пол. отк. штрека дб г.-170м, вых. по пол. отк. штр. дб г.-170м к ЦОКС –5 мин.	<div>1-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, пол. откат. штр. дб гор. -170м, парн. квершлагу №1 г.-170м к месту аварии и обратно. Задание: оказание помощи пострадавшим.</div> <div>2-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, откат. кв-гу г.-170 №2, обх. выр-ке дб г. -170м, парн. кв-гу №1 г. -170м к месту аварии. Задание: оказание помощи пострадавшим.</div> <div>3-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, откат. кв-гу г.-170 №2, обх. выр-ке дб г. -170м, парн. кв-гу №1 г. -170м к месту аварии. Задание: тушение возможных очагов пожара и восстановление проветривания.</div> <div>4-е отделение: По ЗВФС, откат. штр. 212-дб-з, обх. ЗВФС г.0,0м до парн. штр. 212-дб-з и обратно, откат. штр. 212-дб-з, парн. штр. 212-дб-з, сб. 212-дб-з, вент. укл. 312-дб 3 гор., пол. откат. штреку дб г. -170м, заезду на парн. кв-г №1 г. -170м и обратно, пол. откат. штреку дб г. -170м к ЦОКС. Задание: вывод людей</div> <div>Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.</div>
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	Из пол. отк. штрека дб г.-170м от парн. кв-г №1 г. -170м до сб. 342-дб-з №1, заезда на парн. кв-г №1 г. -170м вых по сб. 342-дб-з №1 к ЦОКС – 10 мин.	
3.	Отключить эл. энергию с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная", фид.8,9,10,15,18,19. - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116	<u>гл.энергетик</u> горн. дисп. деж. сл. т.2-70 операт. "Энергоуголь" тел.2-12	Из пол. отк. штрека дб г.-170м от сб. 342-дб-з №1 до вент. укл. 312-дб 3 гор., вент. укл. 312-дб 3гор., сб. 212-дб-з вых. по парн. штр. 212-дб-з к нов. 2-х клет. стволу – 30 мин.	
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп деж. сл. авт. т.3-77, 2-44	Из конв. штрека 332-дб-1з от конв. бр-га 342-дб-1з до вент. сбойки 332-д7-з №12, вент. сбойки 332-д7-з №12 вых. по вент. штр. 332-д7-з к ЦОКС – 15 мин	
5	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл.ШГС уч. УРТ, з. ГДШ 352-дб-з №2.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	Из вент. штр. 332-д7-з от вент. сбойки 332-д7-з №12 до погран. вент. уклона 31-дб-з, погран. вент. укл. 31-дб-з, вент. штр. 312-д7-з, сбойки на погран. вент. уклон 31-дб-з, парн. штрека 212-дб-з от сбойки 212-дб-з до обходной ЗВФС г. 00м, обходной ЗВФС г. 00м, откат. штрека 212-дб-з от парн. штр. 212-дб-з до ЗВФС г., выходят по ЗВФС на поверхность - 45 мин.	
6	Направить членов ШГС з. ГДШ 352-дб-з №2 с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по ГДБ 342-дб-з, гар. зар. г. -170м, парн. кв-гу №1 г. -170м, сб. ша конв. штр. 332-дб1з, конв. бр-гу 342-дб-1з к месту аварии на вывод людей, оказание помощи пострадавшим, тушение возможных очагов пожара и восстановление проветривания.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26		
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор 00 м на прот. вырку №2 к заезду на конв. укл. дб г. -170м.	<u>нач. УРТ</u> маш. эл. воза, чл.ШГС уч. УРТ		
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т. 2- 67, 4-21		
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты	<u>зам. гл. нижн. по ТБ</u> обсл. персонал, ИТР шахты		
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		