

ВРЕМЯ ЗАГАЗИРОВАНИЯ ЗАБОЯ КОНВ. ШТРЕКА 342-д6-1з до 2% t = 54 мин

ПОЗИЦИЯ № 208 Забой конвейерного штрека 342-д6-1з.

**ПОЖАР
ВЗРЫВ**

208

№ п/ п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
		Исполнители		
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	<u>горн. диспетчер, ком. взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО	Из авар. тупика выходят по конв. штр. 342-д6-1з к ЦОКС –10 минут.	<u>при ПОЖАРЕ:</u> 1-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, заезду с парн. кв-га №1 г. -170м на откат. кв-г д6 г. -170м, парн. кв. №1 д6 г.-170м, вент. бр-гу 342-д7-з, вент. штр. 342-д7-з, вент. сб. 342-д7-з №10, конв. штр. 342-д6-1з в авар. забой и обратно. Задание: вывод людей. 2-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, заезду с парн. кв-га №1 г. -170м на откат. кв-г д6 г. -170м, парн. кв. №1 д6 г.-170м, вент. бр-гу 342-д7-з, вент. штр. 342-д7-з, вент. сб. 342-д7-з №10, конв. штр. 342-д6-1з в авар. забой. Задание: тушение пожара. 3-е отделение: По ЗВФС, откат. штр. 212-д6-з, парн. штр. 212-д6-з, обследовать обх. ЗВФС г.0,0м и обратно, откат. штр. 212-д6-з, парн. штр. 212-д6-з, сб. 212-д6-з, вент. уклону 312-д6 3г., пол. отк. штрек д6 г.-170м, сб. 342-д6-з №1, газодрен. штр 342-д6-з, газодрен. бр. 342-д6-з №2 и обратно газодрен. штр 342-д6-з, вен. гезенку 342-д6-1з №1, конв. штр. 342-д6-1з к ЦОКС. Задание: ввод людей. 4-е отделение: По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м до парн. штр. 212-д6-з и обратно, погран. вент. уклону 31-д6-з до сб. на погран. вен. укл. 31-д6-з и обратно, вент. штр. 312-д7-з, сбойке на погран. вент. укл. 31-д6-з, погран. вент. укл. 31-д6-з, вент. штреку 332-д7-з в туп. вент. сб. 322-д7-з №2 и обратно, вент. штр. 332-д7-з к ЦОКС. Задание: вывод людей. <u>при ВЗРЫВЕ:</u> 1-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, заезду с парн. кв-га №1 г. -170м на откат. кв-г д6 г. -170м, парн. кв. №1 д6 г.-170м, вент. бр-гу 342-д7-з, вент. штр. 342-д7-з, вент. сб. 342-д7-з №10, конв. штр. 342-д6-1з в авар. забой и обратно. Задание: оказание помощи пострадавшим.
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	Из вент. гезенка 342-д6-1з №1 вых по газодрен. штр. 342-д6-з к ЦОКС – 10 мин	
3.	Отключить эл. энергию: <u>ПОЖАР:</u> РПП-2 ф.8; ЦПП-170 ф. 26 <u>ВЗРЫВ:</u> - с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114, 109,116	<u>гл.энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. т.2-70 горн. дисп, операт. "Энергоуголь", опер. " Энергоуголь" тел.2-12	Из ГДШ 342-д6-з от вент. гезенка 342-д6-1з до сб. 342-д6-з №1, туп. ГДШ 342-д6-з, сбойки 342-д6-з №1 выходя по пол. откаточному штреку д6 г. -170м к ЦОКС - 15 минут.	
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп деж. сл. авт. т.3-77, 2-44	Из пол. откат. штр. д6 г. -170м от сбойки 342-д6-з №1 до в/укл. 312-д6 3 гор., вент. укл. 312-д6 3гор. от пол. откат. штр. д6 г. -170м до сбойки 212-д6-з, сб. 212-д6-з вых. по парн. штр. 212-д6-з к нов. 2-х клет. стволу – 20 мин.	
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч. УРТ з. вент. штр. 342-д7-з	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	Из парн. штрека 212-д6-з от сбойки 212-д6-з до обходной ЗВФС г. 00м, обходной ЗВФС г. 00м, откат. штр. 212-д6-з, вент. штрека 332-д7-з от вент. сб. 322-д7-з №2 до погран. вент. уклону 31-д6-з, погран. вент. уклону 31-д6-з, вент. штр. 312-д7-з, сбойки на погран. вент. уклон 31-д6-з, ЗВФС выходят по ЗВФС на поверхность - 45 мин.	
6.	Направить членов ШГС з. вент. штр. 342-д7-з с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по сб. 342-д7-3 №10, конв. штр. 332-д6-1з в аварийный забой на вывод людей, оказание помощи пострадавшим, тушение возможных очагов пожара и восстановление проветривания.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26		
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор 00м. на прот. выр-ку №2 к заезду на конв. укл. д6 г. -170м	<u>нач. УРТ</u> маш. эл. воза, чл. ШГС, уч. УРТ		
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21		
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты.	<u>зам. гл. инженера по ТБ</u> обсл. персонал, ИТР шахты		
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА
СЛЕДУЮЩЕМ ЛИСТЕ

			<p>ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОЗИЦИИ №208</p> <p>2-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, заезду с парн. кв-га №1 г. -170м на откат. кв-г д6 г. -170м, парн. кв. №1 д6 г.-170м, вент. бр-гу 342-д7-з, вент. штр. 342-д7-з, вент. сб. 342-д7-з №10, конв. штр. 342-д6-1з в авар. забой. Задание: оказание помощи пострадавшим.</p> <p>3-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, заезду с парн. кв-га №1 г. -170м на откат. кв-г д6 г. -170м, парн. кв. №1 д6 г.-170м, вент. бр-гу 342-д7-з, вент. штр. 342-д7-з, вент. сб. 342-д7-з №10, конв. штр. 342-д6-1з в авар. забой. Задание: тушение возможных очагов пожара и восстановление проветривания.</p> <p>4-е отделение: По ЗВФС, откат. штр. 212-д6-з, парн. штр. 212-д6-з, обследовать обх. ЗВФС г.0,0м и обратно, откат. штр. 212-д6-з, парн. штр. 212-д6-з, сб. 212-д6-з, вент. уклону 312-д6 3г., пол. отк. штр. д6 г.-170м, сб. 342-д6-з №1, газодрен. штр 342-д6-з, газодрен. бр. 342-д6-з №2 и обратно газодрен. штр 342-д6-з, вен. гезенку 342-д6-1з №1, конв. штр. 342-д6-1з к ЦОКС. Задание: вывод людей.</p> <p>5-е отделение: По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м до парн. штр. 212-д6-з и обратно, погран. вент. уклону 31-д6-з до сб. на погран. вен. укл. 31-д6-з и обратно, вент. штр. 312-д7-з, сбойке на погран. вент. укл. 31-д6-з, погран. вент. укл. 31-д6-з, вент. штреку 332-д7-з в туп. вент. сб. 322-д7-з №2 и обратно, вент. штр. 332-д7-з к ЦОКС. Задание: вывод людей.</p> <p>Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.</p>
--	--	--	--