

ПОЗИЦИЯ N 60

Сбойка на породный конвейерный уклон дб 2 гор от заезда на конвейерный уклон г. - 170м до сбойки на угольный конвейерный уклон г. -170м №1, сбойка на угольный конвейерный уклон г. -170м №1.

РЕВЕРСИВНАЯ
П О Ж А Р



№ п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
		Исполнители		
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	<u>горн. дисп.</u> командир взвода деж.у телеф. 2 ВАСО	Из сбойки на уг. конв. уклон дб г. -170м выходят по сбойке на пор. конв. уклон к пор. скип. стволу. Из сбойки на пор. конв. уклон выходят по заезду на конв. уклон г. -170м вниз к ЗВФС. Из выработок гор. +240 вых по породному скиповому стволу Из г.в. западного крыла выходят по ЗВФС. Из г.в. восточного крыла выходят по ВВФС	<p>1-е отделение: По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу дб гор. 00м., сб. №1, отка- точн. кв-гу дб гор. 00м., протяж. выр-ке N2, заезду на конв. укл. дб гор. – 170м., сбойке на пор. конв. уклон дб 2гор., сбойке на угольн. конв. уклон дб г. -170м №1 к месту аварии и обратно по заезду на конв. укл. г. -170м вверх к ЗВФС Задание: вывод людей.</p> <p>2-е отделение: По ЗВФС, отк. штреку 212-дб-з, парн. штр. 212-дб-з, откат. штр. 212-дб-з, откат. штр. 212-дб-з, ВПП р/уклона дб 3г., рельс. укл. дб 3г., з-зду с уг. конв. укл дб г. -170м на р/уклон дб 3г., уг. конв. уклону дб г. -170м вверх, сбойке на уг. конв. уклон дб г. -170м к месту аварии. Задание: тушение пожара.</p> <p>3-е отделение: По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу дб гор. 00м., сб. №1, отка- точн. кв-гу дб гор. 00м., протяж. выр-ке N2, конв. кв-гу т1-дб г. 00м, вент. сбойке на конв. кв-г т1-дб г. 00м заезду на конв. укл. дб гор. – 170м к месту аварии Задание: локализация пожара.</p> <p>Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации ава- рии.</p>
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка		
3.	Отключить эл. энергию: - с пульта диспетчера в под- станции "Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116	<u>гл. энергетик</u> горн. дисп, операт. "Энергоуголь", операт. " Энергоуголь" тел.2-12		
4.	Реверсировать вентиляторы главного проветривания ЗВФС, ВВФС и 1-но клет. ствола. На скиповых стволах вентиляторы остановить.	<u>гл.механик</u> горн. дисп, деж. сл. авт. т.3-77, 2-44		
5.	Оповестить все участки об ава- рии системой АПУ и телефона- ми. Вывести всех людей из шах- ты.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
6.	Обеспечить подачу воды к ме- сту аварии.	<u>гл.механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26		
7.	Подготовить подъемы 2-х и нов. 2-х кл. стволов, для спуска отде- лений ПВАСС и подъемы ВВФС, ЗВФС и скип. пор. ство- ла для вывоза людей из шахты. Оборудовать скипы полками, предохранит. поясами.	<u>гл.механик</u> нач.подъема,деж.слес. подъема, т.5-88, машин. подъема.		
8.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	<u>зам. гл. инженера по ТБ</u> обсл. персонал, ИТР шахты		
9.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн.диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		